

# اعطال مكيف كارين E1

Category: مشاكل وحلول تقنية

14 | written by Jamila | أبريل، 2020

| الإشارات<br>Side<br>2 | E1  | E2 | E3 | E4 | E5 | E7 | E8 | FL | لمبة الريسيفر تعطل<br>إشارات متقطعة | لمبة التشغيل تعطل<br>إشارات متقطعة                      | لمبة التأخير تعطل<br>إشارات متقطعة | لمبة الطاقة تعطل<br>إشارات متقطعة | dF |                                    |                            |  |  |           |
|-----------------------|---|----|----|----|----|----|----|----|-------------------------------------|---|------------------------------------|-----------------------------------|----|------------------------------------|----------------------------|--|--|-----------|
| موديل                 | وظيفة التشخيص الذاتى لإكتشاف الأعطال  |    |    |    |    |    |    |    |                                     |   |                                    |                                   |    | موديل                              |                            |  |  |           |
| 53 QH 12B<br>53 FS    | عطل ثيرموسطور كويل الراجح للوحدة الداخلية<br>عطل ثيرموسطور كويل الوحدة الداخلية<br>وظيفة الحماية من حدوث تنفيس أو نقص الشحنة<br>عطل بموتور مروحة الوحدة الداخلية<br>التيار المسحوب أكبر من اللازم أو الفازات معكوسة<br>وظيفة الحماية من تكون ثلج بالمبخر أثناء التبريد<br>وظيفة الحماية من ارتفاع درجة حرارة المبخر أثناء التدفئة<br>وظيفة إذابة الثلج من الوحدة الخارجية أثناء عملية التدفئة<br>وظيفة الحماية من تكون ثلج بالوحدة الداخلية أثناء عملية التبريد<br>وظيفة إذابة الثلج من الوحدة الخارجية أثناء عملية التدفئة<br>عطل ثيرموسطور الهواء الراجح<br>عطل ثيرموسطور كويل الوحدة الداخلية<br>عطل ثيرموسطور كويل الوحدة الخارجية<br>وظيفة الحماية من ارتفاع درجة حرارة كويل الوحدة الخارجية<br>أثناء تشغيل التبريد أو عملية إزالة الرطوبة فقط |    |    |    |    |    |    |    |                                     | عطل ثيرموسطور كويل الوحدة الداخلية                      |                                    |                                   |    | 53 CCD<br>51GRH                    |                            |  |  |           |
|                       |   |    |    |    |    |    |    |    |                                     | عطل ثيرموسطور كويل الوحدة الخارجية                      |                                    |                                   |    |                                    |                            |  |  |           |
|                       |   |    |    |    |    |    |    |    |                                     | عطل أدى إلى إيقاف الضاغط أو عيب بالبلف العاكس           |                                    |                                   |    |                                    |                            |  |  |           |
|                       |   |    |    |    |    |    |    |    |                                     | عطل ثيرموسطور الهواء الراجح                             |                                    |                                   |    |                                    |                            |  |  |           |
|                       |   |    |    |    |    |    |    |    |                                     | عطل الثيرموسطور الحرارى الداخلى                         |                                    |                                   |    |                                    | 51 MCA12<br>MQA12<br>MCA15 |  |  |           |
|                       |   |    |    |    |    |    |    |    |                                     | عطل الثيرموسطور الحرارى الخارجى                         |                                    |                                   |    |                                    |                            |  |  |           |
|                       |   |    |    |    |    |    |    |    |                                     | فلتر الهواء غير نظيف                                    |                                    |                                   |    |                                    |                            |  |  |           |
|                       |   |    |    |    |    |    |    |    |                                     | التيار الكهربائى المسحوب أكبر من اللازم                 |                                    |                                   |    |                                    |                            |  |  |           |
| 53 QH30/36            | عطل ثيرموسطور كويل الراجح<br>عطل موتور مروحة الوحدة الداخلية<br>عطل ثيرموسطور كويل الوحدة الداخلية<br>وظيفة الحماية من ارتفاع درجة حرارة كويل الوحدة الداخلية<br>أثناء تشغيل التدفئة عند درجة حرارة هواء خارجى مرتفعة<br>وظيفة الحماية من انخفاض درجة حرارة كويل الوحدة الخارجية<br>أثناء تشغيل عملية التبريد أو عملية إزالة الرطوبة فقط  |    |    |    |    |    |    |    |                                     | عطل ثيرموسطور كويل الراجح                               |                                    |                                   |    | 53QCE9                             |                            |  |  |           |
|                       |   |    |    |    |    |    |    |    |                                     | عطل موتور مروحة الوحدة الداخلية                         |                                    |                                   |    |                                    |                            |  |  |           |
|                       |   |    |    |    |    |    |    |    |                                     | عطل ثيرموسطور كويل الوحدة الداخلية                      |                                    |                                   |    |                                    |                            |  |  |           |
|                       |   |    |    |    |    |    |    |    |                                     | وظيفة الحماية من ارتفاع درجة حرارة كويل الوحدة الداخلية |                                    |                                   |    |                                    |                            |  |  |           |
|                       |   |    |    |    |    |    |    |    |                                     | عطل ثيرموسطور كويل الراجح                               |                                    |                                   |    | عطل ثيرموسطور كويل الوحدة الداخلية |                            |  |  | 53QH30/36 |
|                       |   |    |    |    |    |    |    |    |                                     | عطل ثيرموسطور كويل الوحدة الداخلية                      |                                    |                                   |    |                                    |                            |  |  |           |
|                       |   |    |    |    |    |    |    |    |                                     | عطل ثيرموسطور كويل الوحدة الخارجية                      |                                    |                                   |    |                                    |                            |  |  |           |
|                       |   |    |    |    |    |    |    |    |                                     | وظيفة الحماية من ارتفاع درجة حرارة كويل الوحدة الخارجية |                                    |                                   |    |                                    |                            |  |  |           |

Picture Private [WWW.MBSMGROUP.TN](http://WWW.MBSMGROUP.TN)

Picture Private Copyright [WWW.MBSMGROUP.TN](http://WWW.MBSMGROUP.TN)