تحميل اكواد اعطال تكييفات ال جي

Category: شروحات ودروس

5 | written by www.Mbsmgroup.tn أكتوبر، 2023



Mbsmgroup_Tunisie_Private_Pictures_erreur_lg

أكواد أعطال تكييف LG الأنفرتر

CH-32 سينسور خط السحب في الوحدة الخارجية

CH-29 الجهاز يسحب أمبير عالي أفحص التوصيلات الخارجيه

CH-23 عطل في كارتة التحكم الخارجيه أوتوصيلاتها

CH-26 أفحص توصيلات الضاغط وتوصيلات الوحده لخارجيه

CH-38 أفحص شحنة الفريون ونظافة المكثف



مكتبة المهندسين الالكترونيه
www.booksengineers.com

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN


أكواد أعطال تكييف LG
الأنفرتر
CH-53
أفحص توصيلات الكنترول بين الوحدة الداخليه والخارجيه
CH-51
أختلاف قدرة الوحدة الخارجية عن الداخليه
CH-46
أفحص حساس ماسورة السحب بالوحدة الخارجية
CH-44
أفحص حساس الهواء بالوحدة الخارجيه
CH-41
سينسور ماسورة الطرد بالوحدة الخارجيه
مكتبة المهندسين الألكترونية
booksengineers.com