

جدول توزيع الأحمال على طول السلك وقطره

Category: شروحات ودروس

11 | written by Jamila | أبريل، 2020

الحد الأقصى لطول (l) السلك (القياس بالمتر)	الحد الأقصى للتيار (I) (القياس بالأمبير)	سمائة السلك، أو مساحة الدائرة، أو مساحة القطع العرضي (S) بالميللي متر المربع
m	A	مللم ² mm ²
17	16	1.5
23	20	2.5
30	25	4
32	35	6
41	45	10
50	60	16
58	80	25
66	100	35
75	125	50
88	150	70
90	200	95
100	225	120
103	275	150