

# بعض الاعطال التي يمكن تقابلها خاصة بأجهزة يونيون إير

Category: شروحات ودروس  
written by princess | 5 أكتوبر، 2023

## اعطال جهاز التكييف يونيون إير (Union AIR) .

العطل	لميه البيان	سبب العطل
E1	لميه الباور تضىء وتنطفئء. على شكل وميض	عطل في حساس الغرفة
E2	لميه الباور + لميه النوم تضىء وتنطفئء على شكل وميض	عطل في حساس المبخر
E3	لميه الباور تضىء وتنطفئء. على شكل وميض	عطل في حساس الوحدة الخارجيه
E4	لميه الباور + لميه التبريد تضىء وتنطفئء على شكل وميض	عطل ادى الى فصل الكباس
E5	لميه الباور + لميه التبريد تضىء وتنطفئء على شكل وميض	<ul style="list-style-type: none"><li>المبخر لا يبرد جيدا نتيجة :</li><li>1- نقص في شحنة غاز التبريد</li><li>2- انسداد فلتر الهواء .</li><li>3- انسداد زعانف المبخر بالأتربة .</li><li>تلف في حساس المبخر .</li><li>ارتفاع او انخفاض الفولت .</li></ul>

## اعطال جهاز التكييف يونيون اير (Union AIR) .

العطل	لميه البيان	سبب العطل
E1	لميه الباور تضىء وتنطفئء. على شكل وميض	عطل في حساس الغرفة
E2	لميه الباور + لميه النوم تضىء وتنطفئء على شكل وميض	عطل في حساس المبخر
E3	لميه الباور تضىء وتنطفئء. على شكل وميض	عطل في حساس الوحدة الخارجيه
E4	لميه الباور + لميه التبريد تضىء وتنطفئء على شكل وميض	عطل ادى الى فصل الكباس
E5	لميه الباور + لميه التبريد تضىء وتنطفئء على شكل وميض	<ul style="list-style-type: none"> <li>• المبخر لا يبرد جيدا نتيجة :</li> <li>1- نقص في شحنه غاز التبريد</li> <li>2- انسداد فلتر الهواء .</li> <li>3- انسداد زعانف المبخر بالأتربة .</li> <li>• تلف في حساس المبخر .</li> <li>• ارتفاع او انخفاض الفولت .</li> </ul>