


دائرة بدون محول تحول AC 220v إلى DC 5v 9v 12v 15v على حسب قيمة دايود زينر



Picture Private WWW.MBSMGROUP.TN

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

دائرة بدون محول تحول 220v إلى 5v 9v 12v 15v على حسب قيمة دايود زينر
هذه الدائرة مفيد لاحمال ذات القدرة الصغيرة

بمعنى ان قيمة تيار الخرج اقل من 1 امبير ؟
ولكنها تخدم وتغذي الكثير من الاجهزة التي لا تحتاج اكثر من 1 امبير مثل شاحن بطارية 6 فولت او 9 فولت او تشغيل ضوء ليد ... الخ