أكواد الأعطال الأكثر شيوعاً في غسالات بيكو: دليل متكامل للفهم والإصلاح

Category: مشاكل وحلول تقنية

written by www.Mbsmgroup.tn | 2 نوفمبر، 2025



	Konsus
E1	سنسور حرارة
E2	مشكلة فى التسخين
E3	تسخين دائم
E4	مشكلة في ملئ المياه
E5	مشكلة طلمبة / طرد
E6	مشكلة فى الماتور
E7	ميزان
E8	مشكلة في ملئ المياه
E9	لوك / مشكلة في اغلاق الباب
E10	اغلاق الباب غير محكم
E11	ماتور
917	رغوة زيادة

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

الأكثر شيوعاً في غسالات بيكو دليل متكامل للفهم والإصلاح (1)



حين تتوقف غسالتك فجأة عن العمل وتظهر على شاشتها رمز غامض من نوع "E" متبوع برقم، تشعر بالقلق وربما الحيرة أمام الغموض المصاحب للعطل! غسالات بيكو، كغيرها من الأجهزة الذكية الحديثة، تعتمد على نظام تشخيص آلي للأخطاء يوجه المستخدمين بأكواد رقمية تختصر ملخص العطل أو المشكل بشكل مباشر. لذا فإن معرفة معاني هذه الرموز وخطوات التعامل الأولية معها أمر ضرورى لراحة بالك والمحافظة على عمر الجهاز.

نقدم في السطور التالية جدولاً توضيحياً لأكثر أكواد الأعطال انتشاراً في غسالات بيكو والطريقة المثلى لفهمها، كما نبرز بعض النصائح العملية لضمان تشغيل

أمثل للجهاز من خلال تعامل واعٍ وعصري مع الأعطال.

جدول أكواد الأعطال الشائعة في غسالات بيكو:

شرح مبسط واقتراح الحل	التفسير	الكود
تحقق من حساس الحرارة أو استبداله في حال تلفه	سنسور حرارة	E1
فحص عنصر التسخين/السخان وتنظيفه أو استبداله إذا لزم الأمر	مشكلة في التسخين	E2
تحقق من الترموستات أو وحدة التحكم في التسخين	تسخین دائم	E 3
معاينة صمام الماء وخراطيم المدخل وتأكد من عدم وجود انسداد	مشكلة في ملء المياه	E4
فحص مضخة الطرد ونظافة الفلتر	مشكلة طلمبة / طرد	E5
مراجعة توصيلات المحرك أو استدعاء فني مختص	مشكلة في الماتور	E6
تأكد من وضع الغسالة على أرضية مستوية	ميزان	E7
إعادة فحص مصدر المياه والفلتر ومداخل الغسالة	مشكلة في ملء المياه	E8
نظافة وإحكام قفل الباب أو استبداله عند التعطّل	لوك/إغلاق الباب	E 9
تأكد من إحكام غلق الباب وجاهزية الحساس	إغلاق الباب غير محكم	E10
راجع المحرك وقد يحتاج لصيانة أو تبديل	ماتور	E11
استعمال كمية مسحوق مناسبة لنوع الغسيل وكود الغسالة	رغوة زيادة	E17

OMBSMGROUP.TN

Picture Private Copyright
WWW.MBSMGROUP.TN
WWW.MBSMGROUP.TN