

أكواد الأعطال الأكثر شيوعاً في غسالات بيكو: دليل متكامل للفهم والإصلاح

Category: مشاكل وحلول تقنية

written by www.Mbsmgrouptn.com | 2 نوفمبر، 2025



E1	سنسور حرارة
E2	مشكلة فى التسخين
E3	تسخين دائم
E4	مشكلة فى ملئ المياه
E5	مشكلة طلمبة / طرد
E6	مشكلة فى الماتور
E7	ميزان
E8	مشكلة فى ملئ المياه
E9	لوك / مشكلة فى اغلاق الباب
E10	اغلاق الباب غير محكم
E11	ماتور
E17	رغوة زيادة

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

www.mbsmgroup.tn -أكواد الأعطال

الأكثر شيوعاً في غسالات بيكو دليل متكامل للفهم والإصلاح (1)



E1	سنسور حرارة
E2	مشكلة في التسخين
E3	تسخين دائم
E4	مشكلة في ملئ المياه
E5	مشكلة طلمبة / طرد
E6	مشكلة في الماتور
E7	ميزان
E8	مشكلة في ملئ المياه
E9	لوك / مشكلة في اغلاق الباب
E10	اغلاق الباب غير محكم
E11	ماتور
E17	رغوة زيادة

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

حين تتوقف غسالتك فجأة عن العمل وتظهر على شاشتها رمز غامض من نوع "E" متبوع برقم، تشعر بالقلق وربما الحيرة أمام الغموض المصاحب للعطل! غسالات بيكو، كغيرها من الأجهزة الذكية الحديثة، تعتمد على نظام تشخيص آلي للأخطاء يوجه المستخدمين بأكواد رقمية تختصر ملخص العطل أو المشكل بشكل مباشر. لذا فإن معرفة معاني هذه الرموز وخطوات التعامل الأولية معها أمر ضروري لراحة بالك والمحافظة على عمر الجهاز.

نقدم في السطور التالية جدولاً توضيحياً لأكثر أكواد الأعطال انتشاراً في غسالات بيكو والطريقة المثلى لفهما، كما نبرز بعض النصائح العملية لضمان تشغيل

أمثل للجهاز من خلال تعامل واعٍ وعصري مع الأعطال.

جدول أكواد الأعطال الشائعة في غسالات بيكو:

الكود	التفسير	شرح مبسط واقتراح الحل
E1	سنسور حرارة	تحقق من حساس الحرارة أو استبداله في حال تلفه
E2	مشكلة في التسخين	فحص عنصر التسخين/السخان وتنظيفه أو استبداله إذا لزم الأمر
E3	تسخين دائم	تحقق من الترموستات أو وحدة التحكم في التسخين
E4	مشكلة في ملء المياه	معاينة صمام الماء وخرائطيم المدخل وتأكد من عدم وجود انسداد
E5	مشكلة طلمبة / طرد	فحص مضخة الطرد ونظافة الفلتر
E6	مشكلة في الماتور	مراجعة توصيلات المحرك أو استدعاء فني مختص
E7	ميزان	تأكد من وضع الغسالة على أرضية مستوية
E8	مشكلة في ملء المياه	إعادة فحص مصدر المياه والفلتر ومداخل الغسالة
E9	لوك/إغلاق الباب	نظافة وإحكام قفل الباب أو استبداله عند التعطّل
E10	إغلاق الباب غير محكم	تأكد من إحكام غلق الباب وجاهزية الحساس
E11	ماتور	راجع المحرك وقد يحتاج لصيانة أو تبديل
E17	رغوة زيادة	استعمال كمية مسحوق مناسبة لنوع الغسيل وكود الغسالة

 **MBSMGROUP.TN**

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN