

تحميل اكواد اعطال تكييفات ال جي

[Mbsmgroup_Tunisie_Private_Pictures_errreur_lg](#)

أكواد أعطال تكييف LG الأنفتر

CH-32

سينسور خط السحب
في الوحدة الخارجية

CH-29

الجهاز يسحب أمبير عالي
أفحص التوصيلات الخارجية

CH-23

عطل في كارتة التحكم
الخارجية أو توصيلاتها

CH-26

أفحص توصيلات الضاغط
وتوصيلات الوحدة لخارجيه

CH-38

أفحص شحنة الفريون
ونظافة المكثف



مكتبة المهندسين الالكترونيه
www.booksengineers.com

أكواد أعطال تكييف LG الأنفترتر

CH-53	أفحص توصيلات الكنترول بين الوحدة الداخلية والخارجيه
CH-51	أختلاف قدرة الوحدة الخارجيه عن الداخليه
CH-46	أفحص حساس ماسورة السحب بالوحدة الخارجيه
CH-44	أفحص حساس الهواء بالوحدة الخارجيه
CH-41	سينسور ماسورة الطرد بالوحدة الخارجيه



مكتبة المهندسين الالكترونية
booksengineers.com