

اعطال مكيف كارين E1

Category: مشاكل وحلول تقنية

14 | written by Jamila | أبريل، 2020

الإشارات Side 2	E1	E2	E3	E4	E5	E7	E8	FL	لمبة الريسيفر تعطل إشارات متقطعة	لمبة التشغيل تعطل إشارات متقطعة	لمبة التأخير تعطل إشارات متقطعة	لمبة الطاقة تعطل إشارات متقطعة	dF	
موديل	وظيفة التشخيص الذاتى لإكتشاف الأعطال												موديل	
53 QH 12B 53 FS	عطل ثيرموسطور كويل الراجيع للوحدة الداخلية عطل ثيرموسطور كويل الوحدة الداخلية وظيفة الحماية من حدوث تنفيس أو نقص الشحنة عطل بموتور مروحة الوحدة الداخلية التيار المسحوب أكبر من اللازم أو الفازات معكوسة وظيفة الحماية من تكون ثلج بالمبخر أثناء التبريد وظيفة الحماية من ارتفاع درجة حرارة المبخر أثناء التدفئة وظيفة إذابة الثلج من الوحدة الخارجية أثناء عملية التدفئة وظيفة الحماية من تكون ثلج بالوحدة الداخلية أثناء عملية التبريد وظيفة إذابة الثلج من الوحدة الخارجية أثناء عملية التدفئة عطل ثيرموسطور الهواء الراجيع								عطل ثيرموسطور كويل الوحدة الداخلية				53 CCD 51GRH	
									عطل ثيرموسطور كويل الوحدة الخارجية					
									عطل أدى إلى إيقاف الضاغط أو عيب بالبلف العاكس					
									عطل ثيرموسطور الهواء الراجيع					
									عطل الثيرموسطور الحرارى الداخلى					51 MCA12 MQA12 MCA15
									عطل الثيرموسطور الحرارى الخارجى					
									فلتر الهواء غير نظيف					
									التيار الكهربائى المسحوب أكبر من اللازم					
53 QH30/36	عطل ثيرموسطور كويل الوحدة الداخلية عطل ثيرموسطور كويل الوحدة الخارجية وظيفة الحماية من ارتفاع درجة حرارة كويل الوحدة الداخلية لثناء تشغيل التدفئة عند درجة حرارة هواء خارجى مرتفعة وظيفة الحماية من انخفاض درجة حرارة كويل الوحدة الخارجية لثناء تشغيل عملية التبريد أو عملية إزالة الرطوبة فقط								عطل ثيرموسطور كويل الوحدة الداخلية				53QCE9	
									عطل موتور مروحة الوحدة الداخلية					
									عطل ثيرموسطور كويل الوحدة الداخلية					
									وظيفة الحماية من ارتفاع درجة حرارة كويل الوحدة الداخلية					
									عطل ثيرموسطور كويل الوحدة الخارجية				53QH30/36	
									وظيفة الحماية من ارتفاع درجة حرارة كويل الوحدة الخارجية					
									وظيفة الحماية من انخفاض درجة حرارة كويل الوحدة الخارجية					
									لثناء تشغيل عملية التبريد أو عملية إزالة الرطوبة فقط					

Picture Private WWW.MBSMGROUP.TN

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN