

# أخطاء شائعة في تركيب أنابيب النحاس

## لأنظمة التكييف وكيفية تجنبها

أخطاء :Category

2025 مارس، written by www.Mbsmgroup.tn | 15



Picture Private Copyright [WWW.MBSMGROUP.TN](http://WWW.MBSMGROUP.TN)

"الصورة تسلط الضوء على أخطاء شائعة في تركيب أنابيب النحاس لأنظمة التكييف، مثل عدم استخدام العوازل الحرارية والزوايا الحادة." "تجنب المشاكل المستقبلية في نظام التكييف من خلال تثبيت الأنابيب بشكل

صحيح واستخدام الأطقم المناسبة لتأمينها.”  
”تسرب المبرد وتكون الرطوبة هما نتيجة طبيعية لعدم استخدام العوازل  
الحرارية عند تركيب الأنابيب النحاسية.”  
”تحسين كفاءة التبريد وخفض استهلاك الطاقة يبدأ بتركيب الأنابيب بشكل صحيح  
ومراقبة الزوايا والترتيب.”