

أكواو الأعطال الأكثر شيوعاً في

غسالات بيكيو: دليل متكمال للفهم

والإصلاح

مشاكل وحلول تقنية :Category

2025 نوفمبر، written by www.Mbsmgroup.tn | 2



E1	سن سور حرارة
E2	مشكلة في التسخين
E3	تسخين دائم
E4	مشكلة في ملن المياه
E5	مشكلة طلمية / طرد
E6	مشكلة في الماتور
E7	ميزان
E8	مشكلة في ملن المياه
E9	لوك / مشكلة في إغلاق الباب
E10	إغلاق الباب غير محكم
E11	ماتور
E17	رغوة زيادة

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

تواجه العديد من الأسر والأفراد مشاكل متكررة مع غسالات بيوكو نتيجة ظهور أكواد أعطال على الشاشة الرقمية، مما يؤدي إلى توقف عمل الغسالة أو عدم الإنجاز بالشكل المطلوب. في هذا المقال نقدم دليلاً عملياً لفهم أبرز أكواد الأعطال الظاهرة على غسالات بيوكو، مع توضيح لأسباب كل كود واقتراح أولي للحلول. ويشمل المقال أبرز الأكواد مثل E1 الخاصة بالسن سور الحراري، وE4 لمشاكل ملن المياه، وE9 المرتبطة بإغلاق الباب، وغيرها من الأكواد المهمة التي يتوجب على كل مستخدم معرفتها للتعامل مع أعطال الغسالة بسرعة وكفاءة.

دليل الأكواد والأعطال في غسالات

وايت ويل: أسباب وحلول عملية لكل

مشكلة

Category : مشاكل وحلول تقنية

2025 | 2 written by www.Mbsmgroup.tn | نوفمبر،

12700LcD-12700j-6800LCD-6600j

الحل	السبب	كود العطل
<ul style="list-style-type: none"> - غير حمام السخان. - تأكيد من سلامة الكارتة. 	حمام سخان	Err1 لعنة التشغيل تضيء فلاش 1
<ul style="list-style-type: none"> - تأكيد من سلامة اللوك . - تأكيد من سلامة الكارتة . 	باب لوک	Err2 لعنة التشغيل تضيء فلاش 2
<ul style="list-style-type: none"> - المستور مغلق . - ضغط الماء ضعيف. - ليبل. - كارتة. 	مستوي الماء أقل من السخان	Err3 لعنة التشغيل تضيء فلاش 3
<ul style="list-style-type: none"> - تأكيد من سلامة التأكير . 	تأكير المотор & المотор	Err4 لعنة التشغيل تضيء فلاش 4
<ul style="list-style-type: none"> - الكارتة. 	التراك الخاص بالموتور	Err5 لعنة التشغيل تضيء فلاش 5
<ul style="list-style-type: none"> - السخان . 	عدم تسخين	Err6 لعنة التشغيل تضيء فلاش 6
<ul style="list-style-type: none"> - خرطوم الصرف ملتوي أو مسدود. - تأكيد من نظافت الطلمبة. - تأكيد من سلامة الطلمبة . - الكارتة. 	طلمية	Err7 لعنة التشغيل تضيء فلاش 7
<ul style="list-style-type: none"> - موتور . - كارتة. 	سرعة العصر لاتصل للسرعة المطلوبة	Err8 لعنة التشغيل تضيء فلاش 8
<ul style="list-style-type: none"> - الكوة السحرية . - الليبل. - الكارتة. 	يوجد مياه داخل الغسالة	Err9 لعنة التشغيل تضيء فلاش 9

يغطي المقال جدوًّا عمليًّا لأهم أ Kods الأعطال التي قد تظهر في غسالات White Whale، مع شرح مفصل لأسباب كل كود والحلول المقترنة لضمان إعادة تشغيل الغسالة بكفاءة بدون الحاجة للانتظار أو طلب مساعدة فورية. يوفر النص دليلاً مبسطاً ومهنيًّا لفني الصيانة والمستخدم العادي لمعالجة أي عطل أو رمز يظهر على الشاشة، وبأسلوب واضح يزيل أي لبس أو قلق حول تشغيل الغسالة وصيانتها بنفسك.

دليل شامل لفهم وحل رمز العطل F4

في أجهزة General Gold

Category: مشاكل وحلول تقنية

2025 written by www.Mbsmgroup.tn | 2



"رمز العطل F4 قد يشير إلى مشكلة في المستشعرات أو الوظائف الأساسية للجهاز. تعرف على كيفية تحديد السبب وإصلاح المشكلة."

"هل تواجه رمز العطل F4 في جهازك؟ قد يكون السبب هو خلل في نظام الصرف، مستشعر الحرارة، أو البطارية. اكتشف الحلول هنا."

"من خلال التحقق من الكابلات والمستشعرات، يمكنك حل مشكلة رمز العطل F4 بسهولة. إذا استمرت المشكلة، استشر فني صيانة معتمد."

هل يمكن استبدال فريون R-600 بفريون R-134a في الثلاجات؟

Category: تبريد وتجميد

written by www.Mbsmgroup.tn | 2025 نوفمبر، 2

وسيلٌ التبريد	R600a	R134a	R12
الاسم	Isobutane	1,1,1,2-Tetraflouoroethane	Dichloro-difluoro-methane
الصيغة	CH3	CF3-CH2F	FC2Cl2
درجة الحرارة الحرجة °C	135	101	112
الوزن الجزئي kg/kmol	58.1	102	120.9
درجة الغليان الطبيعية °C	-11.6	-26.5	-29.8
- الضغط عند درجة حرارة C°20	0.58	1.07	1.24
-25 °C عند kg/l.	0,60	1.37	1.47
t° °C-25/+32 kg/m³	1.3	4.4	6,0
الاستطاعة الحجمية عند C kJ/m³ 25/55/32-	373	658	727
C in° 25- انتلبيي التبخر عند kJ/kg	376	216	163
+20C° kJ/kg الضغط عند	3,0	5.7	5,7



Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

هل يمكن استبدال فريون R-600 بفريون R-134a في الثلاجات؟