

شرح ترموموستات elowell

كتالوج ترموموستات elowell مغرب

elowell id 974

elowell id 902

elowell id 961

elowell id 971



برمجه الترموموستات الديجيتال 974 العادي

أدوات التحكم الإلكتروني في وحدات التبريد



أدوات التحكم الإلكتروني في وحدات التبريد





4	واجهة مستخدم IDPlus 902/961 (المفاتيح والمؤشرات)
6	واجهة مستخدم IDPlus 971/974 (المفاتيح والمؤشرات)
8	توصيات IDPlus 902/961
9	تطبيقات IDPlus 902/961
10	توصيات IDPlus 971
11	تطبيقات IDPlus 971
12	توصيات IDPlus 974
13	تطبيقات IDPlus 974
14	تحميل التطبيقات الافتراضية
14	قبل تعديل نقطة الضبط
14	تشغيل/إيقاف تشغيل الأداة
14	الوصول إلى التوائم واستخدامها
15	تشطيط دورة إزالة التجمد اليدوية
15	التركيب الميكانيكي - الأبعاد
15	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
16	الإنذارات.
18	كلمات المرور
18	استخدام بطاقة النسخ
19	قائمة حالة الجهاز
19	قائمة البرمجة
20	إنذارات الحد الأقصى/الحد الأدنى لدرجة الحرارة
20	المسؤولية والمخاطر الناتجة
21	إنكار المسؤولية
21	التوصيات الكهربائية

21	شروط الاستخدام
22	البيانات الفنية (9) (EN 60730-2-9)
22	المزيد من المعلومات (الإدخال والإخراج والمراقبة الفنية - القوانين السارية)
24	وصف مجموعة IDPlus 902/961
25	جدول معلومات قائمة المستخدم (IDPlus 902/961)
26	جدول معلومات قائمة فني التركيب (IDPlus 971)
30	وصف مجموعة IDPlus 971
31	جدول معلومات قائمة المستخدم (IDPlus 971)
32	جدول معلومات قائمة فني التركيب (IDPlus 971)
37	وصف مجموعة IDPlus 974
38	جدول معلومات قائمة المستخدم (IDPlus 974)
39	جدول معلومات قائمة فني التركيب (IDPlus 974)



IDPlus 902/961

المفاتيح	
(ESC) قم بالضغط ثم التحرير العودة إلى مستوى القائمة السابق تأكيد قيمة المعلمة الضغط لمدة 5 ثواني على الأقل تشغيل وظيفة الاستعداد (عندما تكون خارج القوائم)	لأعلى ↑ قم بالضغط ثم التحرير التحرير في عناصر القائمة زيادة القيمة الضغط لمدة 5 ثواني على الأقل تشغيل وظيفة إزالة التجمد اليدوية
(ENTER) قم بالضغط ثم التحرير عرض الإذارات (إذا كانت نشطة) فتح قائمة حالة الجهاز الضغط لمدة 5 ثواني على الأقل فتح قائمة البرمجة تأكيد الأوامر	لأسفل ↓ قم بالضغط ثم التحرير التحرير في عناصر القائمة تقليل القيمة الضغط لمدة 5 ثواني على الأقل يمكن تكوين الوظيفة بواسطة المستخدم (المعلمات H32)

المؤشرات	
مؤشر الإنذار الإنذار نشط تم قبول الإنذار أخرى	يومض: مضاء دائرياً يومض: يومياً مطفأ: مطفأ
مؤشر إزالة التجمد إزالة التجمد نشط تشغيل يدوى أو إدخال رقمي أخرى	نقطة ضبط الاستخدام الاقتصادي نشطة الوصول إلى معلمات المستوى 2: آخر: مطفأ:
مؤشر الضاغط الضاغط نشط تأخير أو حماية أو بدء تشغيل مغلق أخرى	يومض: مضاء دائرياً يومض: يومياً مطفأ: مطفأ
مؤشر حالة السخونة الضاغط ساخن أخرى	1 مضاء دائرياً: مضاء دائرياً مطفأ: غير مستخدم: 2
مؤشر درجة فهرنهايت إعداد درجة فهرنهايت (قراءة رقمية = 1) أخرى	0°C مضاء دائرياً: مضاء دائرياً مطفأ: مؤشر درجة مئوية إعداد درجة مئوية (قراءة رقمية = 0) أخرى
* لتنشيط وظيفة LOC: - قم بالدخول إلى قائمة "الأوامر الرئيسية" من خلال الضغط على المفتاح set . - اضغط على المفاتيح ① و ▲ خلاص تاليتين.	
إذا كانت وظيفة LOC نشطة وحاوت الدخول إلى قائمة "البرمجة". في هذه الحالة، يستمر عرض المعلمات لكن لا يكون من الممكن تعديليها. لتعطيل قفل لوحة المفاتيح، قم بـتكرار الإجراء المذكور أعلاه.	
* عند تشغيلها، يقوم الجهاز بإجراء اختبار المصباح وستومض الشاشة ومؤشرات LED لعدة ثوانٍ للتحقق من عملها بالكامل بشكل صحيح.	






IDPlus 971/974

المفاتيح	
(ESC) قم بالضغط ثم التحرير العودة إلى مستوى القائمة السابق تأكيد قيمة المعلمة الضغط لمدة 5 ثواني على الأقل تشغيل وظيفة الاستعداد (عندما تكون خارج القوائم)	لأعلى قم بالضغط ثم التحرير التحرير في عناصر القائمة زيادة القيمة اضغط لمدة 5 ثواني على الأقل تشغيل وظيفة إزالة التجمد اليدوية
(ENTER) قم بالضغط ثم التحرير عرض الإنذارات (إذا كانت نشطة) فتح قائمة حالة الجهاز الضغط لمدة 5 ثواني على الأقل فتح قائمة البرمجة تأكيد الأوامر	لأسفل قم بالضغط ثم التحرير التحرير في عناصر القائمة تقليل القيمة اضغط لمدة 5 ثواني على الأقل يمكن تكوين الوظيفة بواسطة المستخدم (المعلمات 1132)

المؤشرات	
مؤشر الإنذار الإنذار نشط تم تحديد الإنذار أخرى	مؤشر الإقتصادي مضاء دائرياً: يومياً: يومياً بسرعة: آخرى
مؤشر إزالة التجمد إزالة التجمد نشط تشغيل يدوى أو إدخال رقمي أخرى	مؤشر الضاغط الضاغط نشط تأخير أو حماية أو بدء تشغيل مقلل أخرى
مؤشر LED الإضافي الإخراج الإضافي نشط تشغيل يدوى أو إدخال رقمي لميزة التبريد الشديد	مؤشر LED الخاص بالمارواح المراوح نشطة أخرى
مؤشر درجة فهرنهايت إعداد درجة فهرنهايت (قراءة رقمية = 1) أخرى	مؤشر درجة مئوية إعداد درجة مئوية (قراءة رقمية = 0) أخرى
<p>* لتنشيط وظيفة LOC: - قم بالدخول إلى قائمة "الأوامر الرئيسية" من خلال الضغط على المفتاح set. - اضغط على المفاتيح ① و ▲ خلال ثالثتين.</p> <p>إذا كانت وظيفة LOC نشطة وحاولت الدخول إلى قائمة "البرمجة"، فسيظهر النص LOC. في هذه الحالة، يستمر عرض المعلمات لكن لا يكون من الممكن تعديليها. لتعطيل قفل لوحة المفاتيح، قم بتكرار الإجراء الذكر أعلاه.</p> <p>* عند تشغيلها، يقوم الجهاز بإجراء اختبار المصباح وستوضع الشاشة ومؤشرات LED لعدة ثواني للتحقق من عملها بالكامل بشكل صحيح.</p>	



توصيلات IDPLUS 962/961



أطراف التوصيل: IDPlus 961

2.1	مخرج الضاغط
7.6	الطرازات 12 فولت - أو 4: الإصدار المزدوج
8	مدار الطاقة 230 فولت
Pb1	الميال
Pb3	دخول رقمي / 1 الميال
TTL	دخول TTL


أطراف التوصيل: IDPlus 962

4.3.2	مخرج الخرج 1: 12 فولت - أو 7.6.5: 230 فولت -
7	الطرازات 12 فولت - أو 4: الإصدار المزدوج
N-L	مدار الطاقة 230 فولت
Pb1	الميال
Pb3	دخول رقمي / 1 الميال
TTL	دخول TTL


إعدادات التطبيق

التطبيق				الوظائف
4	3	2	1	F = إدخالات وإخراجات H = إخراج الميال R = إدخال رقمي
X	X	X		تطبيقات البرودة
	X			تطبيقات الحرارة
X		X		- إزالة التجمد في وقت محدد - F
X	X	X	X	Pb1 - إنذار على - F
X				- سخونة مفرطة - F
X	X	X	X	- متوفّر H - Pb1
Pb3				H - Pb3 / D.I.1
X		X	X	- ضاغط/عمل - R
	X			- عناصر التسخين - R


التطبيق 1 و 2



التطبيق 4




التطبيق 3



صمام = Valve	صحيط = Ambient
ضاغط = Compressor	مبرع = Evaporator
صمام تبريد ثرمومتر = T.E.V.	مقاومة = Resistor



التطبيق	التطبيق	التطبيق	التطبيق	الوظائف
4	3	2	1	F = إدخال H = إدخالات والإخراجات R = خرج المدخل
X	X	X	X	تطبيقات البارد
X		X		- إنتهاء إزالة التجمد حسب الوقت F
	X		X	- إنتهاء إزالة التجمد حسب درجة الحرارة F
X	X	X	X	Pb1 - إنذار على F
	X			ـ إنذار على إيقاف الضاغط F
X	X	X	X	متوفّر H - Pb1
	X		X	متوفّر H - Pb2
	D.I.			ممكن H - Pb3 / D.I.1
X				جرس H
X	X	X	X	ضاغط R
	X	X		عنصر التسخين R
	X			أطراوح R
X				إنذار R



ـ إدخال TTL أو إدخال رقمي 2	ـ إدخال TTL	TTL
Pb1	ـ مسار	9.10
Pb2	ـ مسار	8.10
Pb3 / D.I.1	ـ إدخال رقمي 1 / المسار	11.10

أطراف التوصيل IDPlus 971

ـ مرحل الضاغط 2.1

ـ مرحل إزالة التجمد 4.3.2

ـ 4.3.2 → ـ 7.6.2

ـ 7.6.2


ـ الطرزات 12 فولت - أو ـ 3.4

ـ الإصدار

ـ الطرزات 230 فولت -


ـ إمداد الطاقة 230 فولت -

ـ N-L




				الوظائف
التطبيق 4	التطبيق 3	التطبيق 2	التطبيق 1	F = إدخالات والإخراجات H = إدخال المزود R = إخراج المزود
X	X	X	X	تطبيقات البارد
X	X	X	X	ـ إنتهاء إزالة التحمد حسب درجة الحرارة F - HACCP
		X		F - HACCP
X	X	X	X	Pb1 - إنذار على Pb1
X	X	X	X	متوفـر H - Pb1
X	X	X	X	متوفـر H - Pb2
	D.L.	Pb3		ممكن H - Pb3 / D.L.1
X	X	X	X	جرس H
X	X	X	X	ضاغط R
	X	X		عنابر التسخين R
X	X	X	X	المروحة R
	X			إضاـفي R
X				صمام عاكس R


توصيات المسار



IDPlus 974




IDPlus 974



أطراف التوصيل IDPlus 974

- 2.0: مدخل المزود
- 2.1: مدخل الضاغط
- 4.3.2: مرحل إزالة التجدد → 12 فولت أو 7.65 فولت
- 7.6: المطرizات 12 فولت أو 4.3 المطرizات 230 فولت
- الإمداد: إمداد الطاقة 230 فولت
- N-L: إمداد الطاقة 230 فولت



يتمثل الإجراء المستخدم لتحميل أحد التطبيقات الافتراضية في:

- عند تشغيل الأداة، اضغط مع الاستمرار على المفتاح **set** : ستظهر العلامة "AP1".
- قم بالتمرير عبر التطبيقات المختلفة (AP1-AP2-AP3-AP4) باستخدام المفاتيح **↑↓** و **←→** :
- حدد التطبيق المطلوب باستخدام المفتاح **set** (AP3) في المثال أو إلغاء الإجراء من خلال الضغط على المفتاح **①** أو انتظر حتى انتهاء المهلة.
- إذا لم تتحقق العملية بنجاح، فستقوم الشاشة بعرض "y" ولا تستعرض "n".
- بعد عدة ثواني ستعود الأداة إلى الشاشة الرئيسية.



فلق تعديل نقطة الضبط

يمكن فتح لوحة المفاتيح من خلال الدخول إلى القائمة "الأوامر الرئيسية" باستخدام **set** والضغط على **①** و **↖↖** خلال ثانيةين أو من خلال برمجة المعلمة "LOC" (انظر المجلد "dis"). إذا تم فتح لوحة المفاتيح، يمكن الوصول إلى القائمة "الأوامر الرئيسية" وعرض نقطة الضبط لكن لن يكون من الممكن تعديل القيمة.

تشغيل/إيقاف تشغيل الأداة

يمكن إيقاف تشغيل الأداة من خلال الضغط على المفتاح **①** لأكثر من 5 ثواني. في هذه الحالة، يتم تعطيل خوارزميات التعديل ودورات إزالة التجمد وسيظهر النص "إيقاف" على الشاشة.

الوصول إلى القوائم واستخدامها


تم تنظيم الموارد في قوائم. قم بالضغط على المفتاح **set** وتحريره للوصول إلى القائمة "حالة الجهاز" للوصول إلى القائمة "البرمجة". اضغط على المفتاح **set** لأكثر من 5 ثواني. إذا لم يتم الضغط على أي مفتاح لمدة تتجاوز 15 ثانية (المهلة) أو إذا تم الضغط على المفتاح **①** ، فسيتم تأكيد آخر قيمة ظهرت على الشاشة.

تنشيط دورة إزالة التجمد البدوية

استمر في الضغط على المفتاح **①** لأكثر من 5 ثواني. يتم التنشيط فقط في حالة الإيقاف بشرط درجة الحرارة. وإلا فستومض الشاشة ثلاث مرات للإشارة إلى أنه لن يتم إجراء العملية.

التركيب - الأبعاد

تم تصميم الجهاز للتركيب على لوحة. قم بعمل فتحة 29×71 مم وإدخال الأداة: تثبيتها باستخدام الدعامات الخاصة المزودة. لا تقم بتركيب الأداة في أماكن رطبة وأو متسخة: في الواقع من المناسب استخدامها في الأماكن التي تشمل على مستويات طبيعية من التلوث. حافظ على تهوية المنطقة المحيطة بفتحات تبريد الأداة بشكل مناسب.



الشيخمات

دائماً ما تتم الإشارة إلى الإنذارات بواسطة الجرس (إذا وجد) ورمز الإنذار **⚠** لابيقاف تشغيل الجرس، قم بالضغط على أي مفتاح وتحريره: سيستمر الرمز المقابل في الوميض.

ملاحظة: إذا تم تعين موقعيت استثناء الإنذار (انظر المجلد "AL") فلن تتم الإشارة إلى الإنذار.

في حالة صدور الإنذار بسبب حدوث خلل في مسiciar درجة الحرارة المحيطة (Pb1)، فستظهر الإشارة "E1" على الشاشة. عند حدوث خلل في مسiciar المبخر (Pb2)، ستظهر الإشارة "E2" فقط.

- **IDPlus 971/974**، وأخيراً، عند حدوث خلل في المسiciar Pb3، فستظهر الإشارة "E3" على الشاشة.



الإنذارات					
الجلد	التأثيرات	السبب	الخلل	الملاحة	
(par. H00)	<ul style="list-style-type: none"> • التحقق من نوع المسبار • التتحقق من أسلال المسبار • استبدال المسبار 	<p>E1</p> <ul style="list-style-type: none"> • عرض العلامة • رمز الإنذار مضاء دائمًا • تخطيط آداة تحكم إنذار الحد الأقصى/الحد الأدنى • يعتمد تشغيل الضاغط على المعلمات "Ont" و "Off". 	<ul style="list-style-type: none"> • القيم التي تم قياسها خارج نطاق التشغيل • خلل في المسبار/قصر في الدائرة الكهربائية/مفتوح 	خلل في مسبار القرفة الباردة 1	E1
(par. H00)	<ul style="list-style-type: none"> • التتحقق من نوع المسبار • التتحقق من أسلال المسبار • استبدال المسبار 	<p>E2</p> <ul style="list-style-type: none"> • عرض العلامة • رمز الإنذار مضاء دائمًا • سيتم إنهاء إزالة التجمد بسبب النهاية المهلة (dEt) • ستكون مراوح المغير بالحالة تشغيل في حالة تشغيل الضاغط أو العمل بالتوافق مع المعلمة إذا كان الضاغط قيد الارتفاع 	<ul style="list-style-type: none"> • القيم التي تم قياسها خارج نطاق التشغيل • خلل في المسبار/قصر في الدائرة الكهربائية/مفتوح 	خلل في مسبار إزالة التجمد 2	E2
(par. H00)	<ul style="list-style-type: none"> • التتحقق من نوع المسبار • التتحقق من أسلال المسبار • استبدال المسبار 	<p>E3</p> <ul style="list-style-type: none"> • عرض العلامة • رمز الإنذار مضاء دائمًا 	<ul style="list-style-type: none"> • القيم التي تم قياسها خارج نطاق التشغيل • خلل في المسبار/قصر في الدائرة الكهربائية/مفتوح 	خلل في المسبار 3	E3
Pb1	الانتظار حتى تعود فرادة القيمة بواسطة HAL إلى معدل أعلى من HAL	<p>AL</p> <ul style="list-style-type: none"> • تسجيل العلامة AHI في المجلد • لا يوجد تأثير على التنظيم 	<p>Pb1 > HAL بعد وقت</p> <p>فرادة القيمة بواسطة AL بعد وقت</p> <p>"IAO" (الناظر "إنذارات الحد الأقصى/الحد الأدنى" لدرجة الحرارة).</p>	إنذار ارتفاع درجة حرارة Pb1	AHI
Pb1	الانتظار حتى تعود فرادة القيمة بواسطة LAL إلى معدل أعلى من LAL	<p>AL</p> <ul style="list-style-type: none"> • تسجيل العلامة ALI في المجلد • لا يوجد تأثير على التنظيم 	<p>Pb1 < LAL بعد وقت</p> <p>فرادة القيمة بواسطة "IAO" (الناظر "إنذارات الحد الأقصى/الحد الأدنى" لدرجة الحرارة).</p>	إنذار انخفاض درجة حرارة Pb1	ALI
OAO	التحقق والتخلص من السبب الخارجي الذي تسبب في تشغيل الإنذار على D.I.	<p>EA</p> <ul style="list-style-type: none"> • تسجيل العلامة EA في المجلد • رمز الإنذار مضاء دائمًا • يتم قلل تنظيم إذا كان $y = rLO$ 	<p>تم تشغيل الإنذار الرقمي (H11 = ±5)</p>	إنذار خارجي	EA
OAO	• إيقاف الباب • تأخير تشغيل الوظيفة المحددة بواسطة OAO	<p>OPd</p> <ul style="list-style-type: none"> • تسجيل العلامة OPd في المجلد • رمز الإنذار مضاء دائمًا • يتم قلل آداة التحكم 	<p>تشغيل الإنذار الرقمي (H11 = ±4)</p> <p>(tdO) (الأكثر من)</p>	إنذار فتح الباب	OPd
	الانتظار حتى دورة إزالة التجمد الثالثة للإعادة التلقائية	<p>AL</p> <ul style="list-style-type: none"> • تسجيل العلامة Ad2 في المجلد • رمز الإنذار مضاء دائمًا 	<p>انتهاء دورة إزالة التجمد بسبب انتهاء المهلة بدلًا من</p> <p>بسبيس تسجيل درجة الحرارة المئالية لإزالة التجمد</p> <p>Pb2 بواسطة Ad2</p>	إزالة التجمد بسببيس انتهاء المهلة	Ad2

الجلد	التأثيرات	السبب	الخلل	الملاحة
SA3	<ul style="list-style-type: none"> • انتظار عودة درجة الحرارة إلى القيمة (نقطة الضبط) ناقص 4A3 (تفاصل) 	<p>AL</p> <ul style="list-style-type: none"> • تسجيل العلامة COH في المجلد • رمز الإنذار مضاء دائمًا • قلل تنظيم (ضاغط) 	<p>تم تجاوز قيمة Pb3 المعينة بواسطة المعلمة SA3</p>	إنذار المسوونة المقرطة COH
	<ul style="list-style-type: none"> • التتحقق والتخلص من سبب تشغيل الإنذار على D.I. (إعادة تعيين تلقائية) 	<p>N < PEn</p> <ul style="list-style-type: none"> • تسجيل المجلد nPA في المجلد AL، بعد مرات تشغيل مفتاح الضغط العام • قلل تنظيم (ضاغط والمراوح) 	<p>إذا كان الرقم N عدد مرات تشغيل الضغط هو:</p> <p>تشغيل إنذار الضغط بواسطة مفتاح الضغط العام</p>	إنذار مفتاح الضغط العام nPA
	<ul style="list-style-type: none"> • إيقاف الجهاز تم إعادة تشغيله مرة أخرى • إعادة تعيين الإنذارات من خلال الدخول rAP إلى مجلد الوظائف وتحديد الوظيفة (إعادة تعيين يدوية) 	<p>N = PEn</p> <p>PAL</p> <ul style="list-style-type: none"> • عرض العلامة PA في المجلد AL • تسجيل العلامة PA في المجلد AL، مؤشر LED • قلل التنظيم (ضاغط والمراوح) 	<p>إذا كان الرقم N لعدد مرات تشغيل مفتاح الضغط هو:</p> <p>تشغيل إنذار الضغط بواسطة مفتاح الضغط العام</p>	إنذار مفتاح الضغط العام PAL
	<ul style="list-style-type: none"> • ملاحظة: "n" قد تفترض القيمة 1 إلى .8 إذا كان n > 8 فسيوضع المجلد HC8 وسيقوم النظام باستبدال المجلدات حيث n=1 	<p>AL</p> <ul style="list-style-type: none"> • تسجيل المجلد "HC n" في المجلد AL • مؤشر LED الخاص بالإنذار ثابت • لا يوجد تأثير على التنظيم 	<p>رسوخ العلامة SLH...SHH</p> <p>عندما تكون قيمة الحد الأقصى/الحد الأدنى المسجلة بواسطة Pb3 عندما تتجاوز النطاق "n" يشير إلى الرقم التسلسلي لعدد مراتتجاوز النطاق.</p>	رسوخ العلامة HC n
	<ul style="list-style-type: none"> • ملاحظة: "n" يمكن افتراض القيمة 1 إلى .8 إذا كان n > 8 فسيوضع المجلد HC8 وسيقوم النظام باستبدال المجلدات حيث n=1 	<p>AL</p> <ul style="list-style-type: none"> • تسجيل المجلد "tC n" في المجلد AL • مؤشر LED الخاص بالإنذار ثابت • لا يوجد تأثير على التنظيم 	<p>رسوخ زمن ثبات خارج النطاق Pb3</p> <p>زمن ثبات SHH.n يشير إلى الرقم التسلسلي لعدد مراتتجاوز النطاق.</p>	رسوخ زمن ثبات tC n
	<ul style="list-style-type: none"> • ملاحظة: "n" يمكن افتراض القيمة 1 إلى .8 إذا كان n > 8 فسيوضع المجلد bC8 وسيقوم النظام باستبدال المجلدات حيث n=1 	<p>AL</p> <ul style="list-style-type: none"> • تسجيل المجلد "bC n" في المجلد AL • لا يوجد تأثير على التنظيم 	<p>رسوخ العلامة bC n</p> <p>رسوخ زمن ثبات خارج النطاق Pb3 عند إعادة</p> <p>التنشيل بعد التعطل. "n" يشير إلى الرقم التسلسلي لعدد مرات التنشيل التي حدثت.</p>	رسوخ زمن ثبات bC n
	<ul style="list-style-type: none"> • ملاحظة: "n" يمكن افتراض القيمة 1 إلى .8 إذا كان n > 8 فسيوضع المجلد bC8 وسيقوم النظام باستبدال المجلدات حيث n=1 	<p>AL</p> <ul style="list-style-type: none"> • تسجيل المجلد "bt n" في المجلد AL • س تكون القيمة المضمنة 0 إذا استمرت قيمة Pb3 داخل النطاق، 0 إذا كانت القيمة خارج النطاق • لا يوجد تأثير على التنظيم 	<p>رسوخ زمن ثبات خارج النطاق bt n</p> <p>رسوخ زمن ثبات خارج النطاق bt Ot</p>	رسوخ زمن ثبات bt n

ملاحظة: لحذف المجلدات "HC n" و "tC n" و "bC n" و "bt n" في المجلد FrC، قم بـ" تسجيل الوظيفة rES في المجلد.



كلمة المرور

كلمة المرور "PA1": تستخدم للوصول إلى معلمات المستخدم. لا تكون كلمة المرور ممكناً بشكل افتراضي (PS1=0). لتمكينها على **set** لأكثر من 5 ثواني وقم بالتمرير عبر المعلمات باستخدام و حتى تظهر العلامة PS1، اضغط على **set** لعرض القيمة وتعديلها باستخدام ثم حفظها من خلال الضغط على **set** أو . إذا تم تمكينها فستتم المطالبة بداخلها للوصول إلى معلمات المستخدم.

كلمة المرور "PA2": تستخدم للوصول إلى معلمات التركيب. تكون كلمة المرور ممكناً بشكل افتراضي (PS2=15). لتمكينها على **set** لأكثر من 5 ثواني وقم بالتمرير عبر المعلمات باستخدام و حتى تظهر العلامة PS2، اضغط على **set** وقم بتعيين القيمة على "15" باستخدام و ثم التأكيد **set** قم بالتمرير عبر المجلدات حتى تغير على العلامة diS واضغط على **set** للدخول. قم بالتمرير عبر المعلمات باستخدام و حتى تظهر لك العلامة PS2، اضغط على **set** لعرض القيمة وتعديلها باستخدام و ، ثم حفظها من خلال الضغط على **set** أو .

يكون عرض "PA2" كالتالي:

(1) **PA2 ≠ PA1**: اضغط مع الاستمرار على **set** لأكثر من 5 ثواني لعرض "PA1" و "PA2". بعد ذلك سيكون من الممكن تحديد ما إذا كنت ترغب في الوصول إلى معلمات المستخدم (PA1) أو في التركيب (PA2).

(2) أو: إذا كانت كلمة المرور "PA2" بين معلمات المستوى 1. إذا تم تمكينها فستتم المطالبة بداخلها للوصول إلى معلمات في التركيب: لإدخالها، قم بالاستئناف بإيقاع الإرشادات الخاصة بكلمة المرور "PA1".

إذا كانت كلمة المرور التي تم إدخالها غير صحيحة، فسيتم عرض العلامة PA1/PA2 مرة أخرى وسيلزم تكرار الإجراء.

استخدام بطاقة النسخ

تكون بطاقة النسخ متصلة بالمنفذ التسلسلي (TTL) وتتيح البرمجة السريعة لمعلمات الأداة. قم بالوصول إلى معلمات في التركيب من خلال إدخال "PA2" والتمرير عبر المجلدات باستخدام و حتى يظهر المجلد **set** والتمرير عبر المعلمات باستخدام و ثم حدد الوظيفة باستخدام **set** (مثال **UL**).

• التحميل (**UL**): قم بتحديد **UL** واضغط على **set**. تعمل على الوظيفة على تحميل معلمات البرمجة من الأداة إلى البطاقة. في حالة نجاح الإجراء، سيظهر "z" على الشاشة وإلا فسيظهر "n".

• تهيئة (**Fr**): يستخدم هذا الأمر لتهيئة بطاقة النسخ. يوصى بتنفيذ هذه العملية لأول مرة. هام: تقوم المعلمة Fr بحذف كافة البيانات المحفوظة. لا يمكن إنفاذ هذه العملية.

• تنزيل: قم بوصول بطاقة النسخ عندما تكون الأداة قد إيقاف التشغيل. أثناء التشغيل، يتم تنزيل البيانات من بطاقة النسخ إلى الأداة تلقائياً. في نهاية اختبار المصباح، ستعرض الشاشة "dL" إذا نجح التشغيل و "dLn" إذا لم ينجح.

ملاحظة: بعد التنزيل، تعمل الأداة باستخدام إعدادات التخصيص الجديدة التي تم الانتهاء من تنزيلها.

قائمة حالة الجهاز

قم بالوصول إلى قائمة حالة الجهاز من خلال الضغط على **set** وتحريك المفتاح. في حالة عدم وجود أية إنذارات نشطة، ستظهر العلامة "SET". قم باستخدام المفاتيح و للتمرير عبر كافة المجلدات في القائمة:

AL - مجلد الإنذارات (يظهر فقط في حالة وجود إنذار نشط):
SET - مجلد إعداد نقطة الضبط:
Pb1 - المسبار 1 - مجلد Pb1
Pb2 - المسبار 2 - مجلد Pb2 * طرازات IDPlus ٩٧٤/٩٧١ فقط:
Pb3 - المسبار 3 - مجلد Pb3 **
* يتم عرض المجلد في حالة توفر - Pb2 (y = H12) - Pb3 (y = H11)
** يتم عرض المجلد في حالة توفر - Pb2 (y = H42) - Pb3 (y = H11)



إعداد نقطة الضبط: لعرض قيمة نقطة الضبط اضغط على المفتاح **set** عند عرض العلامة "SET". تظهر قيمة نقطة الضبط على الشاشة. لتغيير قيمة نقطة الضبط، اضغط على المفاتيح و خلال 15 ثانية. اضغط على **set** لتأكيد التعديل.

عرض أجهزة المسبار: عند ظهور العلامة Pb1 أو Pb2 أو Pb3، اضغط على المفتاح **set** لعرض القيمة التي تم قياسها بواسطة المسبار ذو الصلة (ملاحظة: لا يمكن تعديل القيمة).

قائمة البرمجة

للوصول إلى القائمة "البرمجة"، اضغط على المفتاح **set** لأكثر من 5 ثواني. إذا تم تحديدها، فستتم المطالبة بكلمة مرور الوصول: "PA1" لمعلمات المستخدم و "PA2" لمعلمات في التركيب (انظر الفقرة "كلمة المرور").


معلمات المستخدم: عند الوصول إليها، ستعرض الشاشة أول معلمة (مثال "diI"). اضغط على و للتمرير عبر كافة المعلمات في المستوى الحالي. قم بتحديد المعلمة المطلوبة من خلال الضغط على **set**. اضغط على و لتعديلها و **set** لحفظ التغييرات.

معلمات في التركيب: عند الوصول إليها، ستعرض الشاشة أول مجلد (مثال "CP"). اضغط على و للتمرير عبر المجلدات في المستوى الحالي. قم بتحديد المجلد المطلوب باستخدام **set**. اضغط على و للتمرير عبر المعلمات في المجلد الحالي وتحديد المعلمة باستخدام **set**. اضغط على و لتعديلها و **set** لحفظ التغييرات.

ملاحظة: تأكد من إيقاف تشغيل الأداة ثم إعادة تشغيلها مرة أخرى في كل مرة يتم تغيير تكوين المعلمة، لتمكن من منع حدوث خلل في التكوين وأو التوقيت قيد التقدم.



إنذارات الحد الأقصى/الحد الأدنى لدرجة الحرارة



المسؤولية والمخاطر الناتجة

لا تتحمل شركة ELIWELL CONTROLS SRL أي مسؤولية ناتجة عن:

- تركيب/استخدام خلاف ذلك المحدد وخاصة عدم اتباع قوانين السلامة وأو الإرشادات المزودة في هذا المستند.
- الاستخدام على أياً واج لا توفر حماية كافية من الصدمات الكهربائية أو الماء أو الآتية عند التجميع.
- الاستخدام على أياً واج تتيح الوصول إلى أجزاء خطيرة بدون استخدام الأدوات.
- إجراء تغييرات وأو تعديلات على المنتج.
- التركيب/استخدام على أياً واج لا تتوافق مع المعايير والقوانين الحالية.

إنكار المسؤولية

هذا المستند ملكية خاصة لشركة ELIWELL CONTROLS SRL ويحظر إعادة إنتاجه أو نشره إلا في حالة التصريح بذلك من شركة ELIWELL CONTROLS SRL بشكل صريح. ثم تحري الدقة الشديدة في إعداد هذا المستند، على الرغم من ذلك لا تتحمل ELIWELL CONTROLS SRL المسئولة عن أي تلف ناتج عن استخدامه. ينطبق المثل على أي شخص أو شركة قامت بالمساهمة في إعداد وتحريك هذا المستند. تحفظ شركة ELIWELL CONTROLS SRL بحقها في إجراء تغييرات شكلية أو وظيفية في أي وقت بدون إشعار.

التوصيات الكهربائية

تنبيه! تأكيد من إيقاف تشغيل الجهاز قبل العمل على التوصيات الكهربائية.

نكون الأداة مزودة بمسمار أو أطراف توصيل قابلة للفصيل الكابيلات الكهربائية يحد أقصى للقطر 2.5 mm^2 (سلك واحد لكل طرف توصيل لتوصيات الطاقة).

للتعرف على تقديرات أطراف التوصيل، انظر الملصق الموجود على الأداة. لا تتجاوز الحد الأقصى المسموح به للتيار: في حالة الأحمال المرتفعة، قم باستخدام ملائم مناسب.

تأكيد من توافق فولتية إمداد الطاقة مع تلك الازمة للأداة.

لا يتميز المسبار بأي قطبية توصيل ويمكن تهدیده باستخدام كابل عادي ثانٍ القطبية (لاحظ أن تمديد المسبار يوثر على التوافق الكهرومغناطيسي - EMC - للأداة: كن حذرًا للغاية عند توصيل الأسلام). يجب توجيه كابلات المسبار وكابلات إمداد الطاقة وكابلات TTL التسلسلية بشكل منفصل عن كابلات الطاقة.

شروط الاستخدام

الاستخدام المسموح به

لداعي السلامة، يجب تركيب الأداة واستخدامها وفقاً للإرشادات المزودة وبشكل خاص، يجب أن لا يكون من الممكن الوصول إلى الأجزاء المعرضة لفولتية خطيرة في الطرف العادي. يجب حماية الأداة بشكل كافي من الماء والآتية فيما يتعلق باستخدامه ويجب أن يكون قابل للوصول إليه بواسطة الأدوات فقط (عدا اللوحة الأمامية).

يعتبر الجهاز مناسب للستخدام في أجهزة التبريد المنزلية وأو الأجهزة المشابهة وقد تم اختباره لعوامل السلامة وفقاً للمعايير المرجعية الأوروبية المناسبة.

الاستخدام غير الصحيح

أي استخدام بخلاف ذلك المصرح به بشكل صريح محظور تماماً. أسطح تلامس المرحل المزودة من النوع الوظيفي ويمكن أن يحدث بها خلل: أية أجهزة حماية مطلوبة وفقاً لمعايير المنتج أو المقترنة وفقاً للإدراك العام لمتطلبات السلامة الواضحة، يجب أن يتم تركيبها خارجيًّا على الأداة.



جهاز تشغيل (ليس أمان) خاص بالشركات	التصنيف:
تركيب على لوح مزود بثقالب ثقب 71x29 مم (+ 0.1/-0.2 مم)	التراكيب:
B.1	نوع الإجراء:
2	فترة التلوث:
IIIa	فترة المواد:
II	فترة ارتفاع الفولتية:
2500 فولت	المولتبة المقدمة:
الاستخدام: 5...55 درجة مئوية - التخزين: 30...85 درجة مئوية	درجة الحرارة:
12 فولت...(- 10% ± 60/50 هرتز أو 230 فولت- 10% ± 60 هرتز	إمداد الطاقة:
4.5 وات بحد أقصى	الاستهلاك:
قم بمراجعة الملحق الموجود على الجهاز	الإخراجات الرقمية (المرحل):
D	فترة مقاومة الحرارة:
A	فترة الباراج:

ملاحظة: تتحقق من إمداد الطاقة الموضح على ملصق الأداة: قم بالاتصال بمكتب المبيعات الخاص بنا للتعرف على تقديرات إمداد الطاقة والمرحل.

المزيد من المعلومات

التفاصيل الإدارية	نطاق العرض:
... NTC 50.0 درجة مئوية ... 110 + درجة مئوية PTC: 55.0... درجة مئوية ... 140 درجة مئوية: PT1000 55.0... درجة مئوية ... 150 درجة مئوية (على الشاشة باستخدام 3 أرقام + علامة +)	الضبط:
الضبط: 0.5% أفضل من 0.5% يتدرج كاملاً + 1 رقم	الدقة:
PT1000 70.0... درجة مئوية... 150 درجة مئوية: أفضل من 0.6% يتدرج كاملاً + 1 رقم	الجهرس:
نعم (وفقًا للطراز H00) (يمكن تحديده باستخدام المعلمة IDPlus 902/961 PTC/PT1000 / (افتراضي)/H00) ... NTC 1 ... NTC 2 ... IDPlus 971/974 (يمكن تحديده باستخدام المعلمة IDPlus 902/961 PTC/PT1000 / (افتراضي)/H00) ... 1 ... إدخال رقمي بدون فولتية: IDPlus 902/961 ... 2 ... إدخالات رقمية: IDPlus 971/974	الدخلات الرقمية:
ملاحظة: يمكن أيضًا تكوين كادح ملمس (D.I.1 H11=0) إذا تم تشبيطه بأطراف التوصيل 2.1 (IDPlus 971/974) ... TTL - D.I.2 إذا تم تشبيطه بأطراف التوصيل 2.1 في ... TTL - H43=y	ملاحظة: يمكن أيضًا تكوين كادح ملمس (D.I.1 H11=0) إذا تم تشبيطه بأطراف التوصيل 2.1 (IDPlus 971/974) ... TTL - D.I.2 إذا تم تشبيطه بأطراف التوصيل 2.1 في ... TTL - H43=y

الخصائص الإخراج

عمليات الإخراج الرقمي:

1 مرحل إخراج: NO - NC - أمبير - 6 (3) أمبير بحد أقصى 250 فولت-	IDPlus 902
- مرحل ضاغط: 2Hp (أمير) 12FLA - 72LRA (يدون فولت-)	IDPlus 961
1 مرحل إزالة التجمد: NO - NC - أمبير - 6 (3) أمبير بحد أقصى 250 فولت-	IDPlus 971
1 مرحل ضاغط: 2Hp (أمير) 12FLA - 72LRA (يدون فولت-)	UL60730
- مرحل إزالة التجمد: NO - NC - أمبير - 6 (3) أمبير بحد أقصى 250 فولت-	IDPlus 974
1 مرحل ضاغط: 2Hp (أمير) 12FLA - 72LRA (يدون فولت-)	UL60730
1 مرحل مرواج: (2) أمبير بحد أقصى 250 فولت-	UL60730

الخصائص الميكانيكية

عوة PC+ABS UL94 V-0 من الراتنج وأطراف من البولي كربونات ومقابض من الراتنج المدنن بالحرارة
اللوحة الأمامية 37x8.6 مم، العمق 59 مم (بدون أطراف التوصيل)
أطراف توصيل مثبتة بمسمار/قابلة لللصل للكابلات بقطر 2.5 مم
الوصلات: TTL توصيل بطاقة النسخ + طرازات IDPlus 971/974 فقط
ال استخدام / التخزين: 10...90% رطوبة نسبيّة (بدون تكتف)

القوابين

سلامة الأطعمة:

- يتوافق الجهاز مع المعيار EN 13485 كالتالي:
- مناسب للتخزين
- التطبيق: البواء
- نطاق المناخ
- القياس من الفئة 1 في النطاق من 25 درجة مئوية إلى 15 درجة مئوية (*)

*) استخدام آجهزة مسivar Eliwell فقط

ملاحظة: تشير المواصفات الفنية المزودة في هذا المستند حول القياسات (النطاق، الضبط، الدقة، وما شابه) إلى الأداة وليس لأية ملحقات مزودة، مثل أجهزة المسبار. يشير هذا، على سبيل المثال، أن الخطأ الذي قام المسبار باكتشافه يجب إضافته إلى الأخطاء التموذجية الخاصة بالأداة.



تتمثل أجهزة IDPlus 902/961 في أدوات تحكم مزودة بآخر مرحلاً، مستشعر تنظيم درجة حرارة وإدخال رقمي/درجة حرارة متعدد الوظائف.

عنصر تحكم في درجة الحرارة وعنصر بدء/إيقاف الضاغط بالإضافة إلى إزالة تجمد طبيعية على عنصر إيقاف الضاغط، وظيفة التسخين: يمكن أيضًا استخدام آلة التحكم كثرمومترات بدء/إيقاف بسيطة لتطبيقات التسخين.

يمكن استخدام الإدخال الرقمي (D.I.) من أجل:

- توفير الطاقة
- تشبيط إزالة التجمد
- مقاييس الباب
- الاستعداد
- الإنذارخارجي
- التبريد الشديد
- مقاييس الضغط
- إنذارات HACCP

جدول معلمات قائمة المستخدم (IDPLUS 902/961)

المعلمة	الوصف
SET	نقطة ضبط التحكم في درجة الحرارة
diF	عامل التفاضلي لتشبيط مرحلاً الضاغط
HSE	الحد الأقصى لنقمة التي يمكن تعبيتها إلى نقطة الضبط
LSE	الحد الأدنى لنقمة التي يمكن تعبيتها إلى نقطة الضبط
dit	الفاصل الزمني بين بداية دورتين متتاليتين لإزالة التجمد
dEt	مهلة إزالة التجمد
HAL	الحد الأقصى لإنذار درجة الحرارة
LAL	الحد الأدنى لإنذار درجة الحرارة
SA3	نقطة ضبط إنذار المسار 3
LOC	قلل تعديل الأوامر الرئيسية
PS1	كلمة المروج 1 للوصول إلى معلمات القائمة السرعة
CA1	المعابرة 1 القيمة التي سنتم إضافتها إلى القيمة التي قام المسار 1 بقراءتها
CA3	المعابرة 3، القيمة التي سنتم إضافتها إلى القيمة التي قام المسار 3 بقراءتها
ddL	وضع العرض أثناء إزالة التجمد
Ldd	مهلة تعطيل قفل العرض، 0 = الوظيفة معدلة
H43	المسار 3 موجود، n = غير موجود: y = موجود
rEL	[إصدار البرنامج الثابتة، محفوظة: معلمة القراءة فقط]
tAb	جدول المعلمات محفوظ: معلمة القراءة فقط

ملاحظات: ** تشمل معلمات قائمة المستخدم أيضًا على "PA2". والذي يمكن استخدامه للوصول إلى قائمة فني التركيب

*** للحصول على قائمة كاملة بالمعلمات، انظر: الملحق 1: جدول معلمات قائمة فني التركيب



جدول معلمات قائمة فني التركيب (IDPLUS 902/961)

الملعنة	الوصف	M.U	النطاق	التطبيق 1	التطبيق 2	التطبيق 3	التطبيق 4
نقطة ضبط التحكم في درجة الحرارة.	نقطة ضبط التحكم في درجة الحرارة.	-2,0	0,0	0,0	0,0	LSE ... HSE	م / ف
الضاغط (المجلد "CP")	عامل تقاضي العامل التقاضي لتنشيط مرحل الضاغط.	0,1	2,0	2,0	2,0	0,1...30,0	م / ف
HSE	تعين مرتفع الحد الأقصى للقيمة التي يمكن تعينها إلى نقطة الضبط.	5,0	140	140	99,0	LSE...302	م / ف
LSE	تعين منخفض الحد الأدنى للقيمة التي يمكن تعينها إلى نقطة الضبط.	-10,0	-55,0	-55,0	-50,0	-58,0...HSE	م / ف
OSP	قيمة درجة الحرارة التي يجب إضافتها إلى نقطة الضبط إذا تم تعيين منخفض (وظيفة الاستخدام الاقتصادي)	0,0	0,0	3,0	3,0	-30,0...30,0	م / ف
Hc	وضع التحكم، C - (0) = بارد : H - (1) = ساخن.	C	H	C	C/H		علامة
Ont	زمن تشغيل آداة التحكم للمسبار المعلطل.	0	0	0	0	0 ... 250	دقائق
Ont	إذا كان 1 Ont < 0 و OfT = 0 فـ ضغط الضاغط فيه التشغيل؛ إذا كان 1 Ont > 0 و OfT > 0 فيعمل في وضع دورة التشغيل.						
OFT	إيقاف آداة التحكم للمسبار المعلطل.	1	1	1	1	0 ... 250	دقائق
OFT	إذا كان 1 OfT = 0 فـ ضغط آداة التحكم قيد إيقاف التشغيل؛ إذا كان 1 OfT > 0 فـ يعمل في وضع دورة التشغيل.						
dOn	تأخير تنشيط مرحل الضاغط بعد طلب.	0	0	0	0	0 ... 250	ثواني
dOF	تأخير بعد إيقاف التشغيل ثم التنشيط اللاحق.	0	0	0	0	0 ... 250	دقائق
dbi	التأخير بين عملية تنشيط متتابعة للضاغط.	0	0	0	0	0 ... 250	دقائق
OdO	تأخير في تنشيط الإخراجات بعد تشغيل الآداة أو بعد انقطاع الطاقة. 0 = غير نشط.	0	0	0	0	0 ... 250	دقائق
dcS	نقطة ضبط دورة التبريد الشديد.	0,0	0,0	0,0	0,0	-58,0...302	م / ف
tde	مدة دورة التبريد الشديد.	0	0	0	0	0 ... 255	دقائق
dcc	تأخير تنشيط إزالة التجمد بعد دورة التبريد الشديد.	0	0	0	0	0 ... 255	دقائق
إزالة التجمد (المجلد "dEP")	الفاصل الزمني بين بداية دورتين متتابعتين لإزالة التجمد.	8	0	0	6	0 ... 250	ساعات
dit	تحديد وضع الإحساس للفاصل الزمني لإزالة التجمد.	1	1	1	1	0/1/2	رقم
dOH	تأخير بدء أو عملية إزالة التجمد بعد طلب.	0	0	0	0	0 ... 59	دقائق
dEt	مهلة إزالة التجمد: تحديد الحد الأقصى لمدة إزالة التجمد.	30	1	1	30	1 ... 250	دقائق
dPO	تحدد ما إذا كان يجب أن تدخل الآداة إلى وضع إزالة التجمد عند هذه التشغيل. n = لا : (1) = نعم.	n	n	n	n	n/y	علامة
الإنذارات (المجلد "AL")	يمكن استخدامه لتحديد قيمة معلنة Att=0 (Att=1) للمعلمات HAL و LAL.	0	0	0	0	0/1	رقم
Att	العامل التقاضي للإنذار.	2,0	2,0	2,0	2,0	1,0 ... 50,0	م / ف
AfD	الحد الأقصى الإنذار درجة الحرارة.	50,0	150	150	50,0	LA1...302	م / ف
HAL	الحد الأدنى الإنذار درجة الحرارة.	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	-58,0...HAL	م / ف
PAO	وقت استثناء الإنذار بعد إعادة التشغيل التي تلي انقطاع الطاقة.	0	0	0	0	0 ... 10	ساعات
dAO	وقت استثناء إنذار درجة الحرارة بعد إزالة التجمد.	0	0	0	0	0 ... 999	دقائق
OAO	تأخير إشارة الإنذار بعد تعطيل الإدخال الرقمي.	0	0	0	0	0 ... 10	ساعات
tdO	تأخير تنشيط إنذار فتح الباب.	0	0	0	0	0 ... 250	دقائق
tAO	تأخير وقت الإشارة إلى إنذار درجة الحرارة.	0	0	0	0	0 ... 250	دقائق
rLO	يقوم الإنذار الخارجي بفتح أدوات التحكم. n = لا يقوم بالغلق؛ z = (1) = يقوم بالغلق.	n	n	n	n	n/y	علامة
SA3	نقطة ضبط إنذار المسبار .3	70,0	0,0	0,0	0,0	-58,0...302	م / ف
dA3	العامل التقاضي للإنذار المسبار .3	10,0	1,0	1,0	1,0	1,0 ... 50,0	م / ف
المصاير والإدخالات الرقمية (المجلد "Lit")	إدخال رقمي لإيقاف تشغيل الأدوات المساعدة.	0	0	0	0	0/1/2/3	رقم
dOd	= معطل: 1 = تعطيل المراوح; 3 = تعطيل الضاغط والضاغط.						
dAd	تأخير التنشيط للإدخال الرقمي.	0	0	0	0	0 ... 255	دقائق
dCO	تأخير إنذار تنشيط الضاغط بعد فتح الباب.	1	1	1	1	0 ... 255	دقائق
مفتاح الضغط (المجلد "PrE")	عدد الأخطاء المسموح بها للحد الأقصى (الحد الأدنى لإدخال مفتاح الضغط).	0	0	0	0	0 ... 15	رقم
Pen	الفاصل الزمني لاجهاد الحد الأقصى/الحد الأدنى لـ إدخال مفتاح الضغط.	1	1	1	1	1 ... 99	دقائق
PEI		0	0	0	0	0 ... 255	دقائق
PEt	تأخير في تنشيط الضاغط بعد إلغاء تنشيط مفتاح الضغط.						

الملعنة	الوصف	M.U	النطاق	التطبيق 1	التطبيق 2	التطبيق 3	التطبيق 4
نقطة ضبط التحكم في درجة الحرارة.	نقطة ضبط التحكم في درجة الحرارة.	-2,0	0,0	0,0	0,0	LSE ... HSE	م / ف
الضاغط (المجلد "CP")	عامل تقاضي العامل التقاضي لتنشيط مرحل الضاغط.	0,1	2,0	2,0	2,0	0,1...30,0	م / ف
HSE	تعين مرتفع الحد الأقصى للقيمة التي يمكن تعينها إلى نقطة الضبط.	5,0	140	140	99,0	LSE...302	م / ف
LSE	تعين منخفض الحد الأدنى للقيمة التي يمكن تعينها إلى نقطة الضبط.	-10,0	-55,0	-55,0	-50,0	-58,0...HSE	م / ف
OSP	قيمة درجة الحرارة التي يجب إضافتها إلى نقطة الضبط إذا تم تعيين منخفض (وظيفة الاستخدام الاقتصادي)	0,0	0,0	3,0	3,0	-30,0...30,0	م / ف
Hc	وضع التحكم، C - (0) = بارد : H - (1) = ساخن.	C	H	C	C/H		علامة
Ont	زمن تشغيل آداة التحكم للمسبار المعلطل.	0	0	0	0	0 ... 250	دقائق
Ont	إذا كان 1 Ont < 0 و OfT = 0 فـ ضغط الضاغط فيه التشغيل؛ إذا كان 1 Ont > 0 و OfT > 0 فيعمل في وضع دورة التشغيل.						
OFT	إيقاف آداة التحكم للمسبار المعلطل.	1	1	1	1	0 ... 250	دقائق
OFT	إذا كان 1 OfT = 0 فـ ضغط آداة التحكم قيد إيقاف التشغيل؛ إذا كان 1 OfT > 0 فـ يعمل في وضع دورة التشغيل.						
dOn	تأخير تنشيط مرحل الضاغط بعد طلب.	0	0	0	0	0 ... 250	ثواني
dOF	تأخير بعد إيقاف التشغيل ثم التنشيط اللاحق.	0	0	0	0	0 ... 250	دقائق
dbi	التأخير بين عملية تنشيط متتابعة للضاغط.	0	0	0	0	0 ... 250	دقائق
OdO	تأخير في تنشيط الإخراجات بعد تشغيل الآداة أو بعد انقطاع الطاقة. 0 = غير نشط.	0	0	0	0	0 ... 250	دقائق
dcS	نقطة ضبط دورة التبريد الشديد.	0,0	0,0	0,0	0,0	-58,0...302	م / ف
tde	مدة دورة التبريد الشديد.	0	0	0	0	0 ... 255	دقائق
dcc	تأخير تنشيط إزالة التجمد بعد دورة التبريد الشديد.	0	0	0	0	0 ... 255	دقائق
إزالة التجمد (المجلد "dEP")	الفاصل الزمني بين بداية دورتين متتابعتين لإزالة التجمد.	8	0	0	6	0 ... 250	ساعات
dit	تحديد وضع الإحساس للفاصل الزمني لإزالة التجمد.	1	1	1	1	0/1/2	رقم
dOH	تأخير بدء أو عملية إزالة التجمد بعد طلب.	0	0	0	0	0 ... 59	دقائق
dEt	مهلة إزالة التجمد: تحديد الحد الأقصى لمدة إزالة التجمد.	30	1	1	30	1 ... 250	دقائق
dPO	تحدد ما إذا كان يجب أن تدخل الآداة إلى وضع إزالة التجمد عند هذه التشغيل. n = لا : (1) = نعم.	n	n	n	n	n/y	علامة
الإنذارات (المجلد "AL")	يمكن استخدامه لتحديد قيمة معلنة Att=0 (Att=1) للمعلمات HAL و LAL.	0	0	0	0	0/1	رقم
Att	العامل التقاضي للإنذار.	2,0	2,0	2,0	2,0	1,0 ... 50,0	م / ف
AfD	الحد الأقصى الإنذار درجة الحرارة.	50,0	150	150	50,0	LA1...302	م / ف
HAL	الحد الأدنى الإنذار درجة الحرارة.	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	-58,0...HAL	م / ف
PAO	وقت استثناء الإنذار بعد إعادة التشغيل التي تلي انقطاع الطاقة.	0	0	0	0	0 ... 10	ساعات
dAO	وقت استثناء إنذار درجة الحرارة بعد إزالة التجمد.	0	0	0	0	0 ... 999	دقائق
OAO	تأخير إشارة الإنذار بعد تعطيل الإدخال الرقمي.	0	0	0	0	0 ... 10	ساعات
tdO	تأخير تنشيط إنذار فتح الباب.	0	0	0	0	0 ... 250	دقائق
tAO	تأخير وقت الإشارة إلى إنذار درجة الحرارة.	0	0	0	0	0 ... 250	دقائق
rLO	يقوم الإنذار الخارجي بفتح أدوات التحكم. n = لا يقوم بالغلق؛ z = (1) = يقوم بالغلق.	n	n	n	n	n/y	علامة
SA3	نقطة ضبط إنذار المسبار .3	70,0	0,0	0,0	0,0	-58,0...302	م / ف
dA3	العامل التقاضي للإنذار المسبار .3	10,0	1,0	1,0	1,0	1,0 ... 50,0	م / ف
المصاير والإدخالات الرقمية (المجلد "Lit")	إدخال رقمي لإيقاف تشغيل الأدوات المساعدة.	0	0	0	0	0/1/2/3	رقم
dOd	= معطل: 1 = تعطيل المراوح; 3 = تعطيل الضاغط والضاغط.						
dAd	تأخير التنشيط للإدخال الرقمي.	0	0	0	0	0 ... 255	دقائق
dCO	تأخير إنذار تنشيط الضاغط بعد فتح الباب.	1	1	1	1	0 ... 255	دقائق
مفتاح الضغط (المجلد "PrE")	عدد الأخطاء المسموح بها للحد الأقصى (الحد الأدنى لإدخال مفتاح الضغط).	0	0	0	0	0 ... 15	رقم
Pen	الفاصل الزمني لاجهاد الحد الأقصى/الحد الأدنى لـ إدخال مفتاح الضغط.	1	1	1	1	1 ... 99	دقائق
PEI		0	0	0	0	0 ... 255	دقائق
PEt	تأخير في تنشيط الضاغط بعد إلغاء تنشيط مفتاح الضغط.						



M.U	النطاق	التطبيق 1	التطبيق 2	التطبيق 3	التطبيق 4	الوصف	المعلمة
علامة	t	t	t	t	t/d	تحديث بروتوكول الاتصال، ٠ = Televis = (1) ، ١ = Modbus = (0).	PtS
رقم	0	0	0	0	0 ... 14	قيوس جهاز في المجموعة (القيم الصالحة من ٠ إلى ١٤).	dEA
رقم	0	0	0	0	0 ... 14	مجموعة الجهاز - القيم الصالحة من ٠ إلى ١٤.	FAA
رقم	n	n	n	n	n/E/o	بت تزاوج .Modbus = (0) ، n = (1) ، E = (0) ، o = (1) ، n = متساوي ، o = غير متساوي.	Pty
علامة	lb	lb	lb	lb	lb/2b	بت توقف .Modbus = (0) ، lb = (1) ، lb = 2 ، 2 = بت	StP
الشاشة (المجلد "dis")							
علامة	n	n	n	n	n/y	قبل تحديد الأوامر الرئيسية، لا يزال يمكنك الدخول إلى وضع برمجة المعلمات وتغييرها.	LOC
رقم	0	0	0	0	0 ... 250	كلمة المرور : إذا كان ٠ هو مفتاح الوصول إلى معلمات المستخدم.	PS1
رقم	15	15	15	15	0 ... 250	كلمة المرور : إذا كان ٠ هو مفتاح الوصول إلى معلمات في الترکيب.	PS2
علامة	y	y	y	y	n/y	عرض باستخدام علامة عشرية، n = (0) ، y = (1) = نعم.	ndt
م'/ف	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,0...12,0	المعايير ١ قيمة درجة الحرارة التي يتم إضافتها إلى قيمة Pb1.	CA1
م'/ف	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,0...12,0	المعايير ٣ قيمة درجة الحرارة التي يتم إضافتها إلى قيمة Pb3.	CA3
رقم	0	0	0	0	0/1/2	وضع العرض أثناء إزالة التجمد.	ddL
رقم	30	30	30	30	0 ... 255	عرض درجة الحرارة المسجلة بواسطة Pb1 في بداية دورة إزالة التجمد: ٢ = عرض الملحق "dEF".	1dd
دقائق	30	30	30	30	0 ... 255	قمة المهلة لإنفاس قفل العرض - الملحق dEF	
علامة	0	0	0	0	0/1	قم بتحديد وحدة القياس التي تم استخدامها عند عرض درجة الحرارة المسجلة بواسطة أجهزة المسابار.	
علامة	0	0	0	0	0 ... 250	٠ = درجة فهرنهايت، ١ = درجة سلسيل المئال.	dro
دقائق	0	0	0	0	0 ... 99	ملاحظة: لا يؤدي التبديل بين درجة مئوية ودرجة فهرنهايت أو العكس إلى تغيير القيم SEt أو ما شاهد (على سبيل المثال نافطة الضبط = ١٠ درجة مئوية تصبح ١٥ درجة فهرنهايت)	
ساعات	0	0	0	0	0 ... 250	تحديد نوع القيمة ليتم عرضها.	ddd
						Pb3 = نافطة الضبط: ١ = المسار Pb1 ، ٢ = المسار Pb2 ، ٣ = المسار Pb3	
(HCP) (المجلد "HACCP")							
م'/ف	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,0...150	الحد الأقصى لإشارات إنذار HACCP.	SHH
م'/ف	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,0...150	الحد الأدنى لإشارات إنذار HACCP.	SLH
دقائق	0	0	0	0	0 ... 99	الحد الأدنى للوقت المستغرق في النطاق الهام للحدث الذي سيتم تسجيله. بعد ذلك سيتم تشغيل الإنذار HACCP.	drA
ساعات	0	0	0	0	0 ... 250	وقت إعادة تعيين إنذار HACCP بعد عملية إعادة التعيين الأخيرة.	drH

M.U	النطاق	التطبيق 1	التطبيق 2	التطبيق 3	التطبيق 4	الوصف	المعلمة
رقم	0	0	0	0	0/1/2	تمكين HACCP ووظائف مرحل إنذار، ٠ = إنذارات HACCP غير ممكنة: ١ = إنذارات HACCP ممكنة ومرحل الإنذار غير ممكن: ٢ = إنذارات HACCP ممكنة ومرحل الإنذار ممكّن.	H50
دقائق	0	0	0	0	0 ... 250	وقت انتهاء إنذار HACCP.	H51
رقم	1	1	1	1	0/1/2	التكوين (المجلد "CnF") إذا تم تغيير معلمة واحدة أو أكثر من المعلمات الموجودة في هذا المجلد، فيجب إيقاف تشغيل أداة التحكم ثم إعادة تشغيله.	(I) H00
رقم	0	0	0	0	-9 ... +9	تكوين الإدخال الرقمي ١/القطبية: ٠ = مدخل: ±١ = إزالة التجمد: ±٢ = نقطنة ضبط الاستخدام الاقتصادي: ±٣ = إضافي: ±٤ = مفتاح البيانات: ±٥ = إنذار مارجي: ±٦ = استعداد: ±٧ = مفتاح الضغط: ±٨ = التبريد الشديد: ±٩ = تعطيل تسجيل إنذار HACCP.	H11
رقم	1	1	1	1	0 ... 6	ملاحظة: • تشير المعلمة "٤" إلى أن الإدخال نشط إذا كان سطح التلامس مغلق. *	
رقم	1	1	1	1	0 ... 6	* تشير المعلمة "٥" إلى أن الإدخال نشط إذا كان سطح التلامس متاح.	H21
رقم	1	1	1	1	0 ... 6	إمكانية تكوين المفتاح الأعلى: ٠ = مدخل: ١ = إزالة التجمد: ٣ = المارجي: ٤ = الإنذار: ٥ = إضافي: ٦ = استعداد، H22	
رقم	1	0	0	1	0 ... 7	إمكانية تكوين المفتاح الأعلى: ٤ = الاستعداد: ٥ = إعادة تعيين إنذارات HACCP: ٦ = تعطيل الإنذارات HACCP: ٧ = التبريد الشديد.	H31
رقم	0	0	0	0	0 ... 7	إمكانية تكوين المفتاح الأعلى: ٠ = مدخل: ١ = إزالة التجمد: ٢ = غير مستخدم: ٣ = نقطنة ضبط الاستخدام الاقتصادي: ٤ = الاستعداد: ٥ = إعادة تعيين إنذارات HACCP: ٦ = تعطيل الإنذارات HACCP: ٧ = التبريد الشديد.	H32
علامة	y	n	n	n	n/y	H33	
المسار	Ph3	Ph3	Ph3	Ph3	غير موجود: ٧ = موجود.	H43	
/	/	/	/	/	/	إصدار إنذار، معلمة القراءة فقط.	reL
/	/	/	/	/	/	جدول المعلمات محفوظ: معلمة القراءة فقط.	tAb
بطاقة النسخ (المجلد "FPr")							
/	/	/	/	/	/	نقل معلمة البرمجة من الأداة إلى بطاقة النسخ.	UL
/	/	/	/	/	/	توبية بطاقة النسخ: مسح كافة البيانات الموجودة في بطاقة النسخ.	
/	/	/	/	/	/	ملاحظة: إذا تم استخدام المعلمة "Fr" ، فقد فقد البيانات التي تم إدخالها بالكامل. لا يمكن إلغاء هذه العملية.	Fr
الوظائف (المجلد "FBc")							
/	/	/	/	/	/	[إعادة تعيين إنذارات مفتاح الضغط]	rAP
/	/	/	/	/	/	[إعادة تعيين إنذارات HACCP]	rES

ملاحظة: إذا تم تغيير معلمة واحدة أو أكثر من المعلمات المميزة بالعلامة (!)، فيجب إيقاف تشغيل أداة التحكم ثم إعادة تشغيلها مرة أخرى لضمان التشغيل الصحيح.



تتمثل أجهزة IDPlus 971 في أدوات تحكم تشمل على إخراجين للمرحل ومستشعرين لدرجة الحرارة (التنظيم والمبيخر) وإدخال رقمي/درجة الحرارة متعدد الوظائف وإدخال رقمي.

يمكن استخدام إخراج المرحل للتحكم في:

- الصافط
- عناصر تسخين إزالة التجمد
- مراوح المبخر
- إخراج الإضافي
- إنذار درجة الحرارة
- الاستعداد

يمكن استخدام المسار الثاني للتحكم في دورة إزالة التبريد ومراوح المبخر.

يمكن استخدام الإدخالات الرقمية (D.I.1 و D.I.2) من أجل:

- توفير الطاقة
- تشغيل إزالة التجمد
- إدارة الإضافي
- مفتاح الباب
- الاستعداد
- الإنذار الخارجي
- التبريد الشديد
- مفتاح الضغط
- إنذارات HACCP

جدول معلومات قائمة المستخدم (IDPlus 971)

المعلومة	الوصف
نقطة ضبط التحكم في درجة الحرارة	SEt
العامل التناصفي لتشغيل مرحل الصافط	dIF
الحد الأقصى لقيمة التي يمكن تعبيتها إلى نقطة الضبط	HSE
الحد الأدنى لقيمة التي يمكن تعبيتها إلى نقطة الضبط	LSE
نوع إزالة التجمد	dTy
الفاصل الزمني بين بداية دورتين متتابعتين لإزالة التجمد	dit
مهلة إزالة التجمد	dEt
درجة حرارة نهاية إزالة التجمد	dSt
درجة حرارة توقف المراوح	FSt
تأخير تشغيل المروحة بعد دورة إزالة التجمد	Fdt
وقت تفريغ الملف	dt
لتحديد أو استثناء المراوح (تحتمل على المعلومة FCO)	dFd
الحد الأقصى لإذار درجة الحرارة	HAL
الحد الأدنى لإذار درجة الحرارة	LAL
تمكين إيقاف تشغيل الأداة المساعدة عند تشغيل مفتاح الباب	dOd
تأخير الغاء تشغيل الصافط بعد فتح الباب	dCO
قلل تعديل الأوامر الرئيسية	LOC
كلمة المرور 1 للوصول إلى معلومات قائمة السرعة	PS1
المعارضة 1 القيمة التي ستتم إضافتها إلى القيمة التي قام المسار 1 بقراءتها	CA1
المعارضة 2. القيمة التي ستتم إضافتها إلى القيمة التي قام المسار 2 بقراءتها	CA2
وضع العرض آلة إزالة التجمد	ddL
مهلة تعطيل قفل العرض، 0 = الوظيفة معلقة	Ldd
مسار المبيخر موجود، B = غير موجود، Y = موجود	H42
إصدار الرايging الثانية، محفوظة: معلمة القراءة فقط	rEL
جدول المعلومات محفوظة: معلمة القراءة فقط	tAb

ملاحظات: ** تشمل معلومات قائمة المستخدم أيضًا على "PA2".

*** للحصول على قائمة كاملة بالمعلومات، انظر: الم��ح أ- جدول معلومات قائمة فني التركيب



جدول معلمات قائمة في التركيب (IDPlus 971)

المعلمة							الوصف
							نقطة ضبط التحكم في درجة الحرارة.
							SEI
							النقطة (المجلد) ("CP")
.M.U	4 التطبيقات	3 التطبيقات	2 التطبيقات	1 التطبيقات	النطاق		
م / ف	0,0	0,0	0,0	0,0	LSE ... HSE		
2,0	2,0	2,0	2,0	0,1...30,0			عامل تفاضلي، العامل التفاضلي لتنشيط مرحل الضاغط.
99,0	99,0	99,0	99,0	LSE...302			تعين مرتفع الحد الأقصى للقيمة التي يمكن تعينها إلى نقطة الضبط.
-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	-58,0...HSE			تعين منخفض، الحد الأدنى للقيمة التي يمكن تعينها إلى نقطة الضبط.
3,0	0,0	3,0	3,0	-30,0...30,0			قيمة درجة الحرارة التي يجب إضافتها إلى نقطة الضبط إذا تم تحديد تعين منخفض.
C	C	C	C	C/H			(وظيفة الاستخدام الاقتصادي)
علامة							وضع التحكم، "H" = ماخن، "C" = بارد. وضع التحكم، C = (0) = بارد : H = (1) = ماخن.
دقائق	0	0	0	0	0 ... 250		أداة التحكم في الوقت المحدد للمضمار المدخل.
							إذا كان 1 = Ont - 0 و OFt = 0 . قسيطل الضاغط قيد التشغيل.
							إذا كان 1 = Ont > 0 و OFt > 0 . فيعمل في وضع دورة التشغيل.
دقائق	1	1	1	1	0 ... 250		إيقاف أداة التحكم للمضمار المدخل.
							إذا كان 1 = OFt = 0 . قستول أداة التحكم قيد إيقاف التشغيل:
							إذا كان 1 = OFt > 0 . فيعمل في وضع درجة التشغيل.
ثوانٍ	0	0	0	0	0 ... 250		تأخير تنشيط مرحل الضاغط بعد الطلب
دقائق	0	0	0	0	0 ... 250		تأخير بعد إيقاف التشغيل ثم التشغيل اللاحق
دقائق	0	0	0	0	0 ... 250		التأخير بين عمليتي تنشيط متتابعتين للضاغط
دقائق	0	0	0	0	0 ... 250		تأخير في تشغيل الإطارات بعد تشغيل الأداة أو بعد انقطاع المطاطة، 0 = غير شرط.
م / ف	0,0	0,0	0,0	0,0	-58,0...302		نقطة ضبط دورة التبريد الشديد.
10 دقائق	0	0	0	0	0 ... 255		مدة دورة التبريد الشديد.
دقائق	0	0	0	0	0 ... 255		تأخير تنشيط إزالة التجمد بعد دورة التبريد الشديد
							إزاله التجمد ("DEF")
رقم	0	0	0	0	0/1/2		نوع إزالة التجمد.
							0 = إزالة تجمد إلكتروني، 1 = عكس دورة إزالة التجمد؛
							2 = إزالة التجمد بشكل منفصل عن الضاغط.
ساعات	6	6	6	6	0 ... 250		المماطل الزمني بين بداية دورتين متتاليتين لإزالة التجمد.

المعلمة							الوصف
.M.U	4 التطبيقات	3 التطبيقات	2 التطبيقات	1 التطبيقات	النطاق		
رقم	1	1	1	1	0/1/2		تحديد وضع الإصمام للماضي لإزالة التجمد.
							0 = زمن تشغيل الضاغط؛ 1 = زمن تشغيل الجهاز؛
							2 = تحمل دورة إزالة التجمد كل نقطة إيقاف للضاغط
دقائق	0	0	0	0	0 ... 59		تأخير بداية أو عملية إزالة تجمد بعد طلب
دقائق	30	30	30	30	1 ... 250		مهلة إزالة التجمد: تحديد الحد الأقصى لمدة إزالة التجمد
م / ف	50,0	8,0	50,0	8,0	-50,0...150		درجة حرارة نهاية إزالة التجمد يتم تحديدها بواسطة مسار المبخر
علامة	n	n	n	n	n/y		تحدد ما إذا كان يجب أن تدخل الأداة إلى وضع إزالة التجمد عند بدء التشغيل، n = لا ; y = (1) = نعم.
							الماضي ("FAin")
م / ف	50,0	50,0	50,0	50,0	-58,0...302		درجة حرارة توقف المماطل
م / ف	2,0	2,0	2,0	2,0	1,0 ... 50,0		العامل التفاضلي لتنشيط المروحة
دقائق	0	0	0	0	0 ... 250		تأخير تنشيط المروحة بعد دورة إزالة التجمد
دقائق	0	0	0	0	0 ... 250		وقت تفريغ الملف
علامة	y	y	y	y	n/y		السماح بتحديد استثناء مروحة المبخر أو عدم تحديدها أثناء إزالة التجمد.
							0 = (0) = لا (يعتمد على المعلمة FCO)؛ y = (1) = نعم (تم استثناء المماطل)
رقم	0	0	0	0	0/1/2		تحديد أو إلغاء تحديد تشغيل المروحة أثناء إيقاف الضاغط.
دقائق	0	0	0	0	0 ... 99		FCO = إيقاف المماطل؛ 1 = المماطل نشطة؛ 2 = دورة التشغيل
دقائق	0	0	0	0	0 ... 99		الزمن تشغيل المماطل في دورة التشغيل اليومية
دقائق	0	0	0	0	0 ... 99		الزمن تشغيل المماطل في دورة التشغيلالية
دقائق	0	0	0	0	0 ... 99		الزمن إيقاف المماطل في دورة التشغيلالية
علامة	n	n	n	n	n/y		تنشيط الوظيفة التي n = لا؛ y = (1) = نعم.
							الإنذارات ("AL")
رقم	0	0	0	0	0/1		يمكن استخدامه لتحديد قيم مختلفة (Att=0) أو نسبة (Att=1) للمعلمات HAL و LAL.
م / ف	2,0	2,0	2,0	2,0	1,0 ... 50,0		العامل التفاضلي للإنذار
م / ف	50,0	50,0	50,0	50,0	LAL_302		الحد الأقصى للإنذار درجة الحرارة
م / ف	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	-58,0...HAL		الحد الأدنى للإنذار درجة الحرارة
ساعات	0	0	0	0	0 ... 10		وقت استثناء الإنذار بعد إعادة التشغيل التي تلي القطاع المطاطة
دقائق	0	0	0	0	0 ... 999		وقت استثناء إنذار درجة الحرارة بعد إزالة التجمد



M.U	التطبيق4	التطبيق3	التطبيق2	التطبيق1	البطاق		الوصف	المعلمة
ساعات	0	0	0	0	0 ... 10		تأخير إشارة الإنذار بعد تعطيل الإدخال الرقمي	OAO
دقائق	0	0	0	0	0 ... 250		تأخير لتشيط إنذار فتح الباب	tDO
دقائق	0	0	0	0	0 ... 250		تأخير وقت الشارة إلى الإنذار درجة الحرارة	tAO
علامة	n	n	n	n	n/y		نهاية إشارة الإنذار لإزالة التحديد يسمى انتهاء المهلة	dAt
علامة	n	n	n	n	n/y	(0) = لا يقوم بالتنقل ; y = (1) يقوم بالتنقل	rLO	
* / ف	0,0	0,0	0,0	0,0	-58,0...+302		نقطة ضبط إنذار المسار 3	SA3
* / ف	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0 ... 50,0		عامل القابلية لإنذار المسار 3	dA3
الخصائص والدخلات الرقمية (المجلد "Lit")								
رقم	0	2	0	0	0/1/2/3		إدخال رقمي لإيقاف تشغيل الأدوات المساعدة.	dOd
دقائق	0	0	0	0	0 ... 255		0 = معمل : 1 = تعطيل المراوح; 2 = تعطيل الضاغط; 3 = تعطيل المراوح والضاغط	dAd
دقائق	1	1	1	1	0 ... 255		تأخير التشيط للإدخال الرقمي	dCO
مفتاح الضغط (المجلد "PrE")								
رقم	0	0	0	0	0 ... 15		عدد الأجهزة المسموحة بها للحد الأقصى/الحد الأدنى لـ إدخال مفتاح الضغط	Pen
دقائق	1	1	1	1	1 ... 99		الملاصق الرقمي لإضافة الحد الأقصى/الحد الأدنى الخطأ مفتاح الضغط	PEI
دقائق	0	0	0	0	0 ... 255		تأخير في تشيط الضاغط بعد الغاء تشغيل مفتاح الضغط	PEt
الاتصال (المجلد "Add")								
علامة	t	t	t	t	t/d		تحديد بروتوكول الاتصال. t = (0) . d = Televis = (0) .	PtS
رقم	0	0	0	0	0 ... 14		فهارس جهاز في المجموعة (القيم الصالحة من 0 إلى 14).	dEA
رقم	0	0	0	0	0 ... 14		مجموعة الجهاز - القيم الصالحة من 0 إلى 14.	FAA
رقم	n	n	n	n	n/E/o	(0) = (1) . n = (0) . o = (2) .	Pty	
علامة	1b	1b	1b	1b	1b/2b	غير متوازي : 1 = (0) . 1b = (2) . 2b = (1) . 2 = (0) .	StP	
الشاشة (المجلد "dis")								
علامة	n	n	n	n	n/y		قبل تفعيل الأوامر الرئيسية، لا يزال بإمكانك الدخول إلى وضع برمجة المعلمات وتعديلها.	LOC
رقم	0	0	0	0	0 ... 250		كلمة السرور : إذا كان 0 هو مفتاح الوصول إلى معلمات المستخدم	PS1
رقم	15	15	15	15	0 ... 250		كلمة السرور : إذا كان 0 هو مفتاح الوصول إلى معلمات في الترکيب	PS2
علامة	y	y	y	y	n/y	(0) = لا ; y = (1) .	ndt	
* / ف	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,0...+12,0		المعايير 1 قيمة درجة الحرارة التي ستتم إضافتها إلى قيمة	CA1

M.U	التطبيق4	التطبيق3	التطبيق2	التطبيق1	البطاق		الوصف	المعلمة
* / ف	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,0...+12,0		المعايير 2 قيمة درجة الحرارة التي ستتم إضافتها إلى قيمة Pb2	CA2
* / ف	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,0...+12,0		المعايير 3 قيمة درجة الحرارة التي ستتم إضافتها إلى قيمة Pb3	CA3
رقم	0	0	0	0	0/1/2		وضع العرض الثنائي إزالة التجمد.	ddI
دقائق	30	30	30	30	0 ... 255		= قفل القيمة المسجلة بواسطة Pb1 في بداية إزالة التجمد; 2 = عرض المنسق "dEF" . 1 = قفل العرض المنسق - الملحق dEF	Idd
علامة	0	0	0	0	0/1		قم بتحديد وحدةقياس التي تم استخدامها عند عرض درجة الحرارة المسجلة بواسطة آجهزة المسار. (0) = درجة مئوية، 1 = درجة فهرنهايت).	dro
رقم	1	1	1	1	0/1/2/3		ملاحظة: لا يؤدي التبديل بين درجة مئوية ودرجة فهرنهايت أو العكس إلى تعديل القيمة diF أو ما شابه (على سبيل المثال نقطنة المقاييس 10 درجة مئوية تصبح 10 درجة فهرنهايت)	H51
"HCP" (المجلد "HACCP")								
* / ف	0	0	0	0	-55,0...150		الحد الأقصى لإشارات إنذار HACCP	SHH
* / ف	0	0	0	0	-55,0...150		الحد الأدنى لإشارات إنذار HACCP	SLH
دقائق	0	0	0	0	0 ... 99		الحد الأدنى للوقت المستغرق في الطلاق الهام للحدث الذي يتم تسجيله. بعد ذلك سيتم تشغيل الإنذار	drA
ساعات	0	0	0	0	0 ... 250		وقت إعادة تعين إنذار HACCP بعد عملية إعادة التعين الأخيرة drH	drH
رقم	0	0	0	0	0/1/2		HACCP ووظائف مرحل إنذار. 0 = إنذارات HACCP غير ممكنة	H50
دقائق	0	0	0	0	0 ... 250		1 = إنذارات HACCP ممكنة ومرحل الإنذار غير ممكن	H51
التكوين (المجلد "CnF") → إذا تم تغيير معلمة واحدة أو أكثر من المعلمات الموجودة في هذا المجلد، فيجب إيقاف تشغيل أداة الحكم لم إعادة تشغيله.								
رقم	1	1	1	1	0/1/2		تحديد نوع المسار. PT1000 = 2 : NTC = 1 : PTC = 0 (!)	H00
رقم	2	4	2	2	-9 ... +9		تكوين الإدخال الرقمي 1/القطبية. 0 = معمل : ±1 = إزالة التجمد:	H11
							±2 = نقطنة ضبط الاستخدام الاقتصادي ; ±3 = إضافي ; ±4 = مفتاح الباب ; ±5 = إنذار خارجي ; ±6 = استعداد ; ±7 = مفتاح الضغط ; ±8 = التبريد الشديد ; ±9 = تعطيل تسجيل إنذار HACCP . ملاحظة: تشثير العلامة "+" إلى أن الإدخال شفط إذا كان سطح التلامس مفتوح.	
							• تشثير العلامة "-" إلى أن الإدخال نشط إذا كان سطح التلامس مفتوح.	



M.U	4 التطبيق	3 التطبيق	2 التطبيق	1 التطبيق	البطاق		الوصف	المحلمة
رقم	0	0	0	0	-9 ... +9		تكوين الإدخال الرقمي 2/القطبية، مثل H11	H12
رقم	1	1	1	1	0 ... 6		إمكانية تكوين الإخراج الرقمي 1 (H21). محلل: 1 = إزالة الماغط = إزالة التجمد: 2 = المروج: 3 = الإنذار: 4 = الإنذار: 5 = إضافي: 6 = الاستعداد.	H21
رقم	4	3	2	2	0 ... 6		إمكانية تكوين الإخراج الرقمي 2 (H22). محلل: 1 = إزالة الماغط = إزالة التجمد: 2 = المروج: 3 = الإنذار: 4 = الإنذار: 5 = إضافي: 6 = الاستعداد.	H22
رقم	4	0	0	0	0 ... 8		تمكين/تعطيل المدرس. محلل: 1 = ممكناً: 2 = غير مستخدم: 3 = غير مستخدم.	H25
رقم	1	1	1	1	0 ... 7		إمكانية تكوين المفتاح الأعلى. محلل: 1 = إزالة التجمد: 2 = إضافي: 3 = نافلة ضبط الاستخدام الاقتصادي: 4 = الاستعداد: 5 = إعادة تعيين إنذارات HACCP: 6 = تعطيل إنذارات HACCP: 7 = التبريد الشديد.	H31
رقم	0	0	0	0	0 ... 7		إمكانية تكوين المفتاح الأسفل. مثل H32.	H32
علامة	n	y	n	y	n/y		مسار المبخر موجود: n = غير موجود: y = موجود.	H42
علامة	n	n	n	n	n/y		المسار 3 موجود: n = غير موجود: y = موجود.	H43
/	f	f	f	f	f		إصدار الجهاز، ملحة القراءة فقط.	reL
/	f	f	f	f	f		حدول العمليات محفوظ: ملحة القراءة فقط.	tAb
بطاقة الاسم (المجد "FPF")								
/	/	/	/	/	/		نقل ملحة البرمجة من الأداة إلى بطاقة النسخ.	UL
/	/	/	/	/	/		تهيئة بطاقة النسخ، سمح كافة البيانات الموجودة في بطاقة النسخ.	
/	/	/	/	/	/		ملحوظة: إذا تم استخدام المعلمة "Fr" ، فسيتم فقد البيانات التي تم إدخالها بالكامل.	Fr
لا يمكن إدخال هذه العملية.								
الوظائف (المجد "FnC")								
/	/	/	/	/	/		إعادة تعيين إنذارات مفتاح الماغط.	rAP
/	/	/	/	/	/		إعادة تعيين إنذارات HACCP.	rES

ملاحظة: إذا تم تعديل محلمة واحدة أو أكثر من المعلمات المميزة بالعلامة (!)، فيجب إيقاف تشغيل أداة التحكم لم إعادة تشغيلها مرة أخرى لضمان التشغيل الصحيح.

IDPlus 974 وصف مجموعة

تتملأ أجهزة IDPlus 974 في أدوات تحكم تشمل على 3 إخراجات للمرحلة ومستشعرين لدرجة الحرارة (التنظيم والمبخر) وإدخال رقمي/درجة الحرارة متعدد الوظائف وإدخال رقمي.

يمكن استخدام إخراجات المرحلة 2 و3 للتحكم في:

- الصاغط
- عناصر تسخين إزالة التجمد
- مروج المبخر
- إخراج إضافي
- الإنذار
- الاستعداد

يمكن استخدام المسار الثاني للتحكم في دورة إزالة التبريد ومروج المبخر.

يمكن استخدام الإدخالات الرقمية D.I.1 و D.I.2 من أجل:

- توفير الطاقة
- تشغيل إزالة التجمد
- إدارة الإضافي
- مفتاح الباب
- الاستعداد
- إنذار خارجي
- التبريد الشديد
- مفتاح الضغط
- إنذارات HACCP



جدول معلمات قائمة المستخدم (IDPLUS 974)

M.U	4	التطبيق 3	التطبيق 2	التطبيق 1	النطاق	المعلمة
م / ف	0,0	0,0	0,0	0,0	LSE ... HSE	نقطة ضبط التحكم في درجة الحرارة SET
م / ف	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1 ... 30,0	عامل تفاضلي، العامل التفاضلي لتنشيط مرحل الضاغط dIF
م / ف	99,0	99,0	99,0	99,0	LSE...302	لعمين مرتفع الحد الأقصى للقيمة التي يمكن تعبيتها إلى نقطة الضبط HSE
م / ف	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	-58,0...HSE	لعمين منخفض، الحد الأدنى للقيمة التي يمكن تعبيتها إلى نقطة الضبط LSE
م / ف	3,0	0,0	0,0	3,0	-30,0...30,0	قيمة درجة الحرارة التي يجب إضافتها إلى نقطة الضبط إذا تم تعيين متغيرها. (وظيفة الاستخدام الاقتصادي) OSP
علامة	C	C	C	C/H		وضع التحكم = "H". C = يارد. وضع التحكم، C - (0) = يارد : H - (1) = ساخن. Hc
دقيق	0	0	0	0	0 ... 250	أداة التحكم في الوقت المحدد للمسيار المعطل. إذا كان 0 و OFt = 1، OFt = 1، Ont = 1،Ont = 0 و Ont = 1، OFt > 0 و Ont > 1، OFt > 0 و Ont > 1، فيميل الصالح قيد التشغيل؛ إذا كان 1 و Ont = 1، OFt > 0 و Ont > 1، OFt > 0 و Ont > 1، فيعمل في وضع دورة التشغيل Ont
دقيق	1	1	1	1	0 ... 250	إيقاف أداة التحكم للمسيار المعطل. إذا كان 1 و OFt = 0 و Ont = 0، Ont = 0 و Ont = 1، Ont = 1، OFt = 1، فستظل أداة التحكم آية إيقاف التشغيل؛ إذا كان 1 و OFt = 1 و Ont = 0، فيعمل في وضع دورة التشغيل Oft
ثوابي	0	0	0	0	0 ... 250	تأخير لتنشيط مرحل الصالح بعد الطلب dOn
دقيق	0	0	0	0	0 ... 250	تأخير بعد إيقاف التشغيل ثم التنشيط اللاحق dOff
دقيق	0	0	0	0	0 ... 250	تأخير بين عمليتي تنشيط متتابعتين للصالح dbi
دقيق	0	0	0	0	0 ... 250	تأخير في التنشيط الإخراجات بعد تشغيل الآلة أو بعد انقطاع الطاقة. OdO
م / ف	0,0	0,0	0,0	0,0	-58,0...302	نقطة ضبط دورة التبريد الشديد dcS
دقيق ^{10*}	0	0	0	0	0 ... 255	مدة دورة التبريد الشديد tdC
دقيق	0	0	0	0	0 ... 255	تأخير لتنشيط إزالة التجمد بعد دورة التدريب الجديدة dec
نقطة إزالة التجمد (المدخل "dE")						
نقطة إزالة التجمد	0	0	0	0	0/1/2	نقطة إزالة التجمد. = إزالة تجمد الكتروني: 1 = عكس دورة إزالة التجمد؛ 2 = إزالة التجمد بشكل منفصل عن الصالح dtY
الفاصل الزمني بين بداية دورتين متتابعتين لإزالة التجمد	6	6	6	6	0 ... 250	الفاصل الزمني بين بداية دورتين متتابعتين لإزالة التجمد dit
نقطة إزالة التجمد	1	1	1	1	0/1/2	تحديد وضع الإصابة للفاصل الزمني لإزالة التجمد. = زمن تشغيل الصالح: 1 = زمن تشغيل العيادة؛ 2 = تحمل دورة إزالة التجمد عند كل نقطة إيقاف للمصالحة dCt

* تشمل معلمات قائمة المستخدم أيضًا على: PA2، والذي يمكن استخدامه للوصول إلى قائمة فنية الترکيب

** لإعادة تعريف إشارات HACCP، قم باستخدام وظيفة ES في المجلد FnC لمعلمات فنية الترکيب

*** للحصول على قائمة كاملة بالمعلومات، انظر: الملحق A: جدول معلمات قائمة فنية الترکيب

جدول معلمات قائمة فنية الترکيب (IDPLUS 974)

M.U	4	التطبيق 3	التطبيق 2	التطبيق 1	النطاق	المعلمة
م / ف	0,0	0,0	0,0	0,0	LSE ... HSE	نقطة ضبط التحكم في درجة الحرارة SET
الصالح (المدخل "CP")						
عامل تفاضلي، العامل التفاضلي لتنشيط مرحل الضاغط	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1...30,0	dIF
لعمين مرتفع الحد الأقصى للقيمة التي يمكن تعبيتها إلى نقطة الضبط	99,0	99,0	99,0	99,0	LSE...302	HSE
لعمين منخفض، الحد الأدنى للقيمة التي يمكن تعبيتها إلى نقطة الضبط	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	-58,0...HSE	LSE
قيمة درجة الحرارة التي يجب إضافتها إلى نقطة الضبط إذا تم تعيين متغيرها. (وظيفة الاستخدام الاقتصادي) OSP	3,0	0,0	0,0	3,0	-30,0...30,0	
وضع التحكم = "H". C = يارد. وضع التحكم، C - (0) = يارد : H - (1) = ساخن. Hc	C	C	C	C/H		
أداة التحكم في الوقت المحدد للمسيار المعطل. إذا كان 0 و Ont = 1، Ont = 1، Ont = 0 و Ont = 1، Ont = 1، OFt = 1، فسيظل الصالح قيد التشغيل؛ إذا كان 1 و Ont = 1، OFt > 0 و Ont > 1، OFt > 0 و Ont > 1، فيعمل في وضع دورة التشغيل Ont	دقيق	0	0	0	0 ... 250	
إيقاف أداة التحكم للمسيار المعطل. إذا كان 1 و OFt = 0 و Ont = 0، Ont = 0 و Ont = 1، Ont = 1، OFt = 1، فستظل أداة التحكم آية إيقاف التشغيل؛ إذا كان 1 و OFt = 1 و Ont = 0، فيعمل في وضع دورة التشغيل Oft	دقيق	1	1	1	0 ... 250	
تأخير لتنشيط مرحل الصالح بعد الطلب dOn	ثوابي	0	0	0	0 ... 250	
تأخير بعد إيقاف التشغيل ثم التنشيط اللاحق dOff	دقيق	0	0	0	0 ... 250	
تأخير بين عمليتي تنشيط متتابعتين للصالح dbi	دقيق	0	0	0	0 ... 250	
تأخير في التنشيط الإخراجات بعد تشغيل الآلة أو بعد انقطاع الطاقة. OdO	دقيق	0	0	0	0 ... 250	
نقطة ضبط دورة التبريد الشديد dcS	م / ف	0,0	0,0	0,0	0,0 ... 302	
مدة دورة التبريد الشديد tdC	دقيق ^{10*}	0	0	0	0 ... 255	
تأخير لتنشيط إزالة التجمد بعد دورة التدريب الجديدة dec	دقيق	0	0	0	0 ... 255	
نقطة إزالة التجمد	رقم	1	0	0	0	0/1/2
الفاصل الزمني بين بداية دورتين متتابعتين لإزالة التجمد	ساعات	6	6	6	0 ... 250	الفاصل الزمني بين بداية دورتين متتابعتين لإزالة التجمد dit
نقطة إزالة التجمد	رقم	1	1	1	0/1/2	تحديد وضع الإصابة للفاصل الزمني لإزالة التجمد. = زمن تشغيل الصالح: 1 = زمن تشغيل العيادة؛ 2 = تحمل دورة إزالة التجمد عند كل نقطة إيقاف للمصالحة dCt



M.U	النطاق	التطبيق 1	التطبيق 2	التطبيق 3	التطبيق 4	النطاق	الوصف	المعلمة
دقائق	0 ... 59	0	0	0	0	دقائق	تأخير بدء أو عملية إزالة تجميد بعد الطلب	dOH
دقائق	1 ... 250	30	30	30	30	دقائق	مهلة إزالة التجمد: تحديد الحد الأقصى لمدة إزالة التجمد	dEt
م / ف	-50,0...150	8,0	8,0	8,0	50,0	م / ف	درجة حرارة نهاية إزالة التجمد - يتم تحديدها بواسطة المعيار Pb2	dSt
علامة	n/y	n	n	n	n	علامة	تحديد ما إذا كان يجب أن تدخل الآلة إلى وضع إزالة التجمد عند بدء التشغيل . n = لا; y = نعم.	dPO
المراوح (المجلد "FAn")								
م / ف	-58,0...302	50,0	50,0	50,0	50,0	م / ف	درجة حرارة توقيت المراوح	FSt
م / ف	1,0 ... 50,0	2,0	2,0	2,0	2,0	م / ف	عامل التفاضلي لتنشيط المروحة	FAd
دقائق	0 ... 250	0	0	0	0	دقائق	تأخير تنشيط المروحة بعد دورة إزالة التجمد	Fdt
دقائق	0 ... 250	0	0	0	0	وقت تأخير الملف	dt	
علامة	n/y	y	y	y	y	علامة	السماح بتحديد استثناء مروحة المixer أو عدم تحديدها أثناء إزالة التجمد.	dFd
رقم	0/1/2	0	0	0	0	رقم	تحديد أو إلغاء تحديد تشغيل المروحة أثناء إيقاف الضاغط.	FCO
دقائق	0 ... 99	0	0	0	0	دقائق	الزمن = إيقاف المراوح: 1 = المراوح تشتغل 2 = دورة التشغيل	FOz
دقائق	0 ... 99	0	0	0	0	دقائق	زمن تشغيل المراوح في دورة التشغيل اليومية	FOn
دقائق	0 ... 99	0	0	0	0	دقائق	زمن تشغيل المراوح في دورة التشغيل الليلية	FOF
دقائق	0 ... 99	0	0	0	0	علامة	زمن تشغيل المراوح في دورة التشغيل الليلية	Fnn
علامة	n/y	n	n	n	n	علامة	تنشيط الوضع الليلي: n = لا; y = نعم.	FnF
الإنذارات (المجلد "AL")								
رقم	0/1	0	0	0	0	رقم	يمكن استخدامه لتحديد قيم معلقة (Att=0) أو نسبة (Att=1) للمعلمات LAL ₃ HAL	Att
ـم / ف	1,0 ... 50,0	2,0	2,0	2,0	2,0	ـم / ف	عامل التفاضلي للإنذار	Afd
ـم / ف	LAL_302	50,0	50,0	50,0	50,0	ـم / ف	الحد الأقصى للإنذار درجة الحرارة	HAL
ـم / ف	-58,0...HAL	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	ـم / ف	الحد الأدنى للإنذار درجة الحرارة	LAL
ساعات	0 ... 10	0	0	0	0	ساعات	وقت استثناء الإنذار بعد إعادة التنشيط التي تتي انقطاع المعلقة	PAO
دقائق	0 ... 999	0	0	0	0	دقائق	وقت استثناء الإنذار درجة الحرارة بعد إزالة التجمد	dAO
ساعات	0 ... 10	0	0	0	0	ساعات	تأخير إشارة الإنذار بعد تعطيل الإدخال الرقمي	OAO
دقائق	0 ... 250	0	0	0	0	دقائق	تأخير تشغيل إنذار رقمي	tAO
دقائق	0 ... 250	0	0	0	0	علامة	تأخير وقت الإنذار إلى إنذار درجة الحرارة	TAO

M.U	النطاق	التطبيق 1	التطبيق 2	التطبيق 3	التطبيق 4	النطاق	الوصف	المعلمة
علامة	n/y	n	n	n	n	علامة	نهاية إشارة الإنذار لإزالة التجمد بسبب انتهاء المهلة.	dAt
علامة	n/y	n	n	n	n	ـم / ف	يقوم الإنذار الخارجي بقتل أدوات التحكم.	rLO
ـم / ف	-58,0...302	0,0	0,0	0,0	0,0	ـم / ف	نقطة ضبط إنذار المسار 3	SA3
ـم / ف	1,0 ... 50,0	1,0	1,0	1,0	1,0	ـم / ف	عامل التفاضلي لإنذار المسار 3	dA3
المصايم والدخلات الرقمية (المجلد "Lit")								
رقم	0/1/2/3	0	0	0	0	رقم	إدخال رقمي لإيقاف تشغيل الأدوات المساعدة.	dOd
دقائق	0 ... 255	0	0	0	0	دقائق	= معلم: 1 = تعطيل المراوح: 2 = تعطيل الضاغط: 3 = تعطيل المراوح والضاغط	dAd
دقائق	0 ... 255	1	1	1	1	دقائق	تأخير تشغيل للإدخال الرقمي	dCO
علامة	n/y	n	n	n	n	علامة	تأخير إلغاء تشغيل الضاغط بعد فتح الباب	AuP
مفتاح الضغط (المجلد "Pre")								
رقم	0 ... 15	0	0	0	0	رقم	عدد الأخطاء المسموح بها للحد الأقصى/الحد الأدنى للإدخال مفتاح الضغط	Pen
دقائق	1 ... 99	1	1	1	1	دقائق	التفاصيل الزمنية للاحصاء الحد الأقصى/الحد الأدنى لخدالاً مفتاح الضغط	PEI
دقائق	0 ... 255	0	0	0	0	دقائق	تأخير في تشغيل الضاغط بعد إلغاء تشغيل مفتاح الضغط	PEt
الاتصال (المجلد "Add")								
علامة	t/d	t	t	t	t	علامة	تحديد بروتوكول الاتصال.	PTS
رقم	0 ... 14	0	0	0	0	رقم	قيود جهاز في المجموعة (القيم الصالحة من 0 إلى 14).	dEA
رقم	0 ... 14	0	0	0	0	رقم	مجموعة الجهاز - القيم الصالحة من 0 إلى 14.	FAA
رقم	E	0	0	0	0	رقم	بت تزاوج: E = بلا: 0 = متساوي: 1 = غير مرتبط.	Pty
علامة	1b/2b	1b	1b	1b	1b/2b	علامة	بت توقف: 1 = (0) . 2b = (2) . 2t = (2) . 2b = (2)	SIP
شاشة (المجلد "dis")								
علامة	n/y	n	n	n	n	علامة	قبل تحريل الأوامر الرئيسية، لا يزال بإمكانك الدخول إلى وضع برمجة المعلمات وتغييرها.	LOC
ـم / ف	- (1) = لا; y = نعم.	ـم / ف	ـم / ف	ـم / ف	ـم / ف	ـم / ف	كلمة المرور: 1: إذا كان PS1=0 هو مفتاح الوصول إلى معلمات فني التركيب	PS1
ـم / ف	0 ... 250	0	0	0	0	ـم / ف	كلمة المرور: 2: إذا كان PS2=0 هو مفتاح الوصول إلى معلمات فني التركيب	PS2
ـم / ف	0 ... 250	15	15	15	15	ـم / ف	العرض باستخدام علامة عشرية.	ndt
ـم / ف	-12,0...+12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ـم / ف	المعابر 1 قيمة درجة الحرارة التي ستتم إضافتها إلى قيمة Pb1.	CA1
ـم / ف	-12,0...+12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ـم / ف	المعابر 2 قيمة درجة الحرارة التي ستتم إضافتها إلى قيمة Pb2.	CA2
ـم / ف	-12,0...+12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ـم / ف	المعابر 3 قيمة درجة الحرارة التي ستتم إضافتها إلى قيمة Pb3.	CA3



M.U	النطاق	التطبيق 1	التطبيق 2	التطبيق 3	التطبيق 4	الوصف	المعلمة
رقم	0/1/2	0	0	0	0	وضع العرض أثناء إزالة التجمد، = عرض درجة الحرارة المسجلة بواسطة Pb1 في بداية إزالة التجمد: 0 = قليل القيمة المسجلة بواسطة Pb1 في بداية إزالة التجمد، 1 = عرض المعلمة dEF - الملحق dDEF .	ddL
دقائق	0 ... 255	30	30	30	30	قيمة المهلة لإلغاء قلل العرض - الملحق dEF . قم بتحديد وحدةقياس التي تم استخدامها عند عرض درجة الحرارة المسجلة بواسطة أجهزة المسابير.	Ldd
علامة	0/1	0	0	0	0	(0) = درجة متوية، 1 = درجة فهرنيهات.	dro
رقم	0/1/2/3	1	1	1	1	ملاحظة: لا يوحي التبديل بين درجة متوية ودرجة فهرنيهات أو العكس إلى تعدد القيم dFg و dFg SE . شاهد على سبيل المثال لقطة الضغط=10 درجة متوية تصل 10 درجة فهرنيهات تحديد نوع القيمة ليتم عرضها.	ddd
						Pb1 = المسار 0 : تحذف الضغط = المسار 1 : المسار 2 : Pb2 = المسار 3 : المسار .	HACCP ("HCP" (HACCP
م / ف	-55,0...150	0	0	10	0	.HACCP . العدد الأدنى لإشارات إنذار .	SHH
م / ف	-55,0...150	0	0	-10	0	.SLH . العدد الأدنى لوقت المستغرق في العطاق الهام للحدث الذي سيتم تسجيله، بعد ذلك سيتم تشغيل الإنذار .	SLH
دقائق	0 ... 99	0	0	10	0	.dEA . وقت إعادة تعين الإنذار HACCP وبعد عملية إعادة التعين الأخيرة .	dEA
ساعات	0 ... 250	0	0	24	0	تسلكين HACCP بعد عملية إعادة التعين الأخيرة: 0 = إنذارات HACCP ممكنة ومرحل إنذار غير ممكن: 1 = إنذارات HACCP ممكنة ومرحل الإنذار غير ممكن: 2 = إنذارات HACCP ممكنة ومرحل الإنذار ممكن: .	drH
رقم	0/1/2	0	0	1	0	وقت إعادة تعين الإنذار HACCP بعد عملية إعادة التعين الأخيرة: 0 = إنذارات HACCP ممكنة ومرحل إنذار غير ممكن: 1 = إنذارات HACCP ممكنة ومرحل الإنذار غير ممكن: 2 = إنذارات HACCP ممكنة ومرحل الإنذار ممكن: .	H50
دقائق	0 ... 250	0	0	0	0	وقت استئناء إنذار .	H51
						الكوين (المجلد "CnF" إذا تم تغير معلمة واحدة أو أكثر من المعلمات الموجودة في هذا المجلد، فيجب إيقاف تشغيل آلة التحكم ثم إعادة تشغيله.	
رقم	0/1/2	1	1	1	1	تحديد نوع المسار. 0 :PT1000 = 2 :NTC = 1 :PTC = 0 (!) H00	
رقم	-9 ... +9	0	4	0	0	تكوين الإدخال الرقمي/1 النطاقية، 0 = محظوظ، ±1 = إزالة التجمد: ±2 = نقطة ضبط الاستخدام الاقتصادي: ±3 = إضافي، ±4 = مفتاحباب: ±5 = إنذار خارجي: ±6 = استعداد: ±7 = مفتاح الضغط: ±8 = التبريد الشديد: ±9 = تعطيل تسجيل إنذار . ملاحظة: • تشير العلامة "+" إلى أن الإدخال نشط إذا كان سطح التلامس مفتوح. • تشير العلامة "-" إلى أن الإدخال نشط إذا كان سطح التلامس مفتوح. تكوين الإدخال الرقمي/2/النطاقية، مثل H11.	H11
رقم	-9 ... +9	0	0	0	0		H12

M.U	النطاق	التطبيق 1	التطبيق 2	التطبيق 3	التطبيق 4	الوصف	المعلمة
رقم	0 ... 6	1	1	1	1	إمكانية تكوين الإخراج الرقمي 1 . معظله: 1 = الصاغط: 2 = إزالة التجمد: 3 = المراوح: 4 = الإنذار: 5 = إضافي: 6 = الاستعداد.	H21
رقم	0 ... 6	5	2	2	2	إمكانية تكوين الإخراج الرقمي 2 . مثل H21.	H22
رقم	0 ... 6	3	3	3	3	إمكانية تكوين الإخراج الرقمي 3 . مثل H21.	H23
رقم	0 ... 8	0	0	0	0	تسلكين تعطيل العرس: 0 = محظوظ: 1=غير مستخدم: 2-3-5-6-7-8 = مفتاح التلامس: 9 = استعداد: . إمكانية تكوين المفتاح لأعلى.	H25
رقم	0 ... 7	1	1	1	1	إمكانية تكوين المفتاح الأسفل، مثل H31.	H31
رقم	0 ... 7	0	0	0	0	إمكانية تكوين المفتاح لأعلى: 1 = إزالة التجمد: 2 = إضافي: 3 = نقطة ضبط الاستخدام الاقتصادي: 4 = الاستعداد: 5 = إعادة تعين الإنذارات = 6 :HACCP = 7 : التبريد الشديد.	H32
علامة	n/y	Y	Y	Y	Y	مسار المخرج موجود: n = غير موجود: y = (1) = موجود.	H42
علامة	n/y	n	n	n	y	المسار 3 موجود: n = غير موجود: y = (1) = موجود.	H43
/	/	/	/	/	/	إصدار الجهاز . معلمة القراءة فقط .	rEL
/	/	/	/	/	/	جدول المعلمات محووظ: معلمة القراءة فقط . بطاقة النسخ (المجلد "PPr" (الملحق UL	tAb
/	/	/	/	/	/	نقل معلمة البرمجة من الآلة إلى بطاقة النسخ . تهيئة بطاقة النسخ، مسح كافة البيانات الموجودة في بطاقة النسخ.	
/	/	/	/	/	/	ملاحظة: إذا تم استخدام المعلمة "Fr" . قياس قلد البيانات التي تم إدخالها بالكامل. لا يسكن القاء هذه العملية.	Fr
						الوظائف (المجلد "FnC" (إعادة تعين الإنذارات فتح الضغط rAP	
						إعادة تعين إنذارات HACCP rES	

ملاحظة: إذا تم تعديل معلمة واحدة أو أكثر من المعلمات المميزة بالعلامة (!)، فيجب إيقاف تشغيل آلة التحكم ثم إعادة تشغيلها مرة أخرى لضمان التشغيل الصحيح.



Eliwell Controls s.r.l.

Via dell'Industria, 15 • Z.I. Paludi

32010 Pieve d'Alpago (BL) ITALY

الهاتف: +39 111 986 0437

الفاكس: +39 066 989 0437

www.elowell.com

دعم العملاء الفني:

خط الدعم الفني: +39 300 986 0437

البريد الإلكتروني: Techsuppeliwell@schneider-electric.com

المبيعات

الهاتف: +39 100 986 0437 (إيطاليا)

الهاتف: +39 200 986 0437 (دول أخرى)

البريد الإلكتروني: saleseliwell@schneider-electric.com



ISO 9001

الرمز: 902/961/971/974 - 9IS54356
rel. 03/16 - AR - IDPlus حقوق النشر لشركة © Eliwell Controls s.r.l. كافة الحقوق محفوظة 2016.

برمجه ثرموموستات 974 بلس و توصيله

واجهه مستخدم (المفاتيح والممؤشرات) IDPlus 961/902

واجهه مستخدم (المفاتيح والممؤشرات) IDPlus 974/971

توصيلات IDPlus 961/902

تطبيقات IDPlus 961/902

تطبيقات IDPlus 971

تطبيقات IDPlus 971

IDPlus 974 تطبيقات

تمكيل التطبيقات الفتراتية.

تمكيل تعديل نقطة الضبط

تشغيل/إيقاف تشغيل الأداة.

الوصول إلى القوائم واستخدامها

تنشيط دورة إرارة التجمد اليدوية

التركيب الميكانيكي - الأبعاد

استكشاف الأخطاء وإصلاحها إنذارات

كلمات المرور

استخدام بطاقة النسخ

قائمة حالة الجهاز

قائمة البرمجة

إنذارات الحد الأقصى/الحد الأدنى لدرجة الحرارة

المسئولية والمخاطر الناتجة

إنكار المسؤولية

التوصيات الكهربائية

شروط الاستخدام

بيانات الفنية(9-2-EN)

22 المزيد من المعلومات (الدخول والإخراج والمزايا الفنية - القوانين السارية

IDPlus 961/902 دفع مدعوم

جدول ملخصة أئمة المستخدم IDPlus 961/902

وصف مجتمعة IDPlus 971

جدول معلومات قائمة المستخدم IDPlus 971

جدول معلومات قائمة فني التركيب IDPlus 971

(IDPlus 974) جدول معلومات قائمة المستخدم IDPlus 974

جدول معلومات قائمة فني التركيب IDPlus 974

