# دليل كامل اخطاء الغسالات الديجتال بداية بزانزسي ...

Category: مشاكل وحلول تقنية

written by Jamila | 12 أبريل، 2020

	٦:٤٢ م	atlatl
the state of the s	MEANING	

الفلترة : الكل

فلترة 🛨	بحث 🔍
EB1	مشكلة فى دخول الكهرباء / باور الكارت
EB2	مشكلة فى دخول الكهرباء / باور الكارت
EB3	مشكلة فى دخول الكهرباء / باور الكارت
11+1	مشكلة فى دخول الكهرباء / باور الكارت
11+2	مشكلة فى دخول الكهرباء / باور الكارت
11+3	مشكلة فى دخول الكهرباء / باور الكارت
E10	صمام / مشكلة في سحب المياه
E82	مفتاح OFF/RESET تالف او الجزء المرتبط به على الكارت
E83	الایسی یقرأ البرنامج غلط/افصل الکهرباء 30 دقیقة اعمل ریسیت وشغل من جدید / مشکلی الکارت
E93	اعمل ريسيت وشغل /عطل فى الكارت
E94	اعمل ريسيت وشغل / عطل فى الكارت
E95	ایسی سیستم تالف
F9	ميزان
	Picture Private WWW.MBSMGROUP.TN  Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

٦:٤٢م	atlatl
دليل أخطاء الغسالات	
الفلترة : الكل	

فلترة 🛨	<b>Q</b> بحث
E9	ميزان
H2	سخان تالف
H4	مشكلة تسخين
H5	درجة الحرارة عالية اثناء دورة الصرف
H6	مشكلة تسخين
H8	التسخين يعمل بدون مياه مشكلة ميزان
IB	عيب بالكارت
IE	صمام /مشكلة في سحب المياه
OE	طلمبة / مشكلة صرف
UE	عدم اتزان
LE	اللوك
EZ	صمام
<b>E4</b>	تسريب
	District MANA MECACOCID TNI

Picture Private WWW.MBSMGROUP.TN
Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

٦:٤٣ م	atlatl
دليل أخطاء الغسالات	
الفلترة : الكل	

	, June 1
فلترة 🛨	بحث ب
114	0
H4	مشكلة تسخين
H5	درجة الحرارة عالية اثناء دورة الصرف
H6	مشكلة تسخين
H8	التسخين يعمل بدون مياه مشكلة ميزان
IB	عيب بالكارت
IE	صمام /مشكلة في سحب المياه
OE	طلمبة / مشكلة صرف
UE	عدم اتزان
LE	اللوك
EZ	صمام
E4	تسريب
E8	ماتور تالف مشكلة فى توصيلات الماتور
E2	صمام
	Picture Private WWW.MBSMGROUP.TN

	٦:٤٢ م دليل أخطاء الغسالات الفلترة : الكل		atl atl
فلترة 🔁	<u>Q</u>	بحث	

<u>-</u> فلترة	بحث ٩
E40	مشكلة فى الباب / لوك
CD	مشكلة فى الباب / لوك
EGO	مشكلة بالكارت
EG0	مشكلة بالكارت
CF	مشكلة بالكارت
E80	لم تعلم الغسالة البرنامج المطلوب كانسل ثم اعد التشغيل من جديد
8 صفارات	لم تعلم الغسالة البرنامج المطلوب كانسل ثم اعد التشغيل من جديد
EF5	حمولة زائدة يشعر بها اثناء العصر
EBO	حمولة زائدة يشعر بها اثناء العصر
EHO	مشكلة فى الباور (التغذية)
EF2	رغوة زيادة

EF1 رغوة زيادة

۲3:۶۲ م	atlatl
دليل أخطاء الغسالات	
الفلترة : الكل	

فلترة 🛨	بحث ٩
RF0	ِغوة زيادة
EF0	تسريب مياه شعرت به العوامة اسفل الغسالة
E11	قص فى المياه / تاكد من الصمام ومسار المياه
E13	نسریب میاه
E21	مشكلة فى الطرد/طلمبة
E23	مشكلة فى الطرد/طلمبة
E24	مشكلة فى الطرد/طلمبة
E33	ريشر/مستوى المياه /حساس المياه
E35	مستوى المياه مرتفع/بريشر/رغوة زائدة
E39	ضغط/بریشر
E36	ريشر/مستوى المياه

E41

E42

مشكلة فى قفل الباب/او توصيلات الضفيرة

مشكلة في قفل الباب/او توصيلات الضفيرة

Picture Private WWW.MBSMGROUP.TN

۲۶:۲ م	atl atl
دليل أخطاء الغسالات	
الفلترة : الكل	

فلترة 🛨	ابحث ع
E43	شكلة فى قفل الباب/او توصيلات الضفيرة
E44	شكلة فى قفل الباب/او توصيلات الضفيرة
B45	شكلة فى قفل الباب/او توصيلات الضفيرة
E5	شكلة فى الماتور
E51	طل فى الدائرة الخاصة بالماتور على الكارت
E52	طل فى سرعة دوران الماتور
E53	شكلة فى الترياك الخاص بالماتور
E54	ماتور تصله كهرباء اثناء غلق الغسالة افحص توصيلات بين الماتور والكارت
E6	شكلة فى التسخين هيتر / سنسور
E7	شكلة فى التسخين هيتر / سنسور
E61	الباً الهيتر
E62	سخین زائد/حساس او اسلاکه
E66	ىلل فى توصيلات الهيتر

Picture Private WWW.MBSMGROUP.TN
Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

<u> </u>	۲٤:۶۲ م	atlatl
	دليل أخطاء الغسالات	
	الفلترة : الكل	

الفلترة : الكل				
فلترة 🛨	Q	بحث		
SUD		زيادة فى الرغوة		
SD		زيادة فى الرغوة		
FDL		مشكلة فى اللوك او اغلاق الباب		
FDU		مشكلة فى اللوك او اغلاق الباب		
DET	شكلة فى	درج الصابون غير محكم الغلق او م توزيع المياه على اجزاءه		
INT	نرة طويلة	شخص قام بالغاء البرنامج وتركه فا على هذا الوضع		
RL		اشياء غريبة فى الحلة		
F34		اشياء غريبة فى الحلة		
F5		مشكلة فى اللوك / الباب		
E2		مشكلة فى اللوك و الباب		
E7		مشكلة فى الماتور		
E1		مشكلة فى الماتور		
E8		سحب المياه ضعيف		

Picture Private WWW.MBSMGROUP.TN

	لغسالات	اساس دلیل أخطاء ا		
دبيل الحطاء العسامات الفلترة : الكل				
فلترة 🛨	Q	بحث		
E1		مشكلة فى الماتور		
E8		سحب المياه ضعيف		
LOFL		مشكلة فى سحب المياه		
E8E2	ہ غیر محکم	مشكلة فى توزيع المسحوق / الدرج الغلق / تراكم مسحوق فى الدرج		
F9E1		مشكلة فى الطرد		
	ZA	NUSSI		
CE		درج الصابون غير مغلق / به خلل		
888		يظهر لفترة صغيرة وليس خطاء		
188		يظهر لفترة صغيرة وليس خطاء		
C1	باه ضعيفة	مشكلة فى ملء المياه / صمام / مي		
C10	باه ضعيفة	مشكلة فى ملء المياه / صمام / مي		
C2		مشكلة صرف / طلمبة او صفارة		
E20		مشكلة صرف / طلمبة او صفارة		
	P	Picture Private WWW.MBSMGROUP.TN		

#### atl atl

### دليل أخطاء الغسالات

الفلترة : الكل

فلترة

C<sub>1</sub>

C10

C2

F20

EF3

F3

C3

E50

CG

Q

بحث

71	NII	<b>JSSI</b>
ZA	IVI	JOOI

CE درج الصابون غير مغلق / به خلل

888 يظهر لفترة صغيرة وليس خطاء

188 يظهر لفترة صغيرة وليس خطاء

مشكلة في ملء المياه / صمام / مياه ضعيفة

مشكلة في ملء المياه / صمام / مياه ضعيفة

مشكلة صرف / طلمبة او صفارة

مشكلة صرف / طلمبة او صفارة

تسریب میاه او عدم طرد

تسریب میاه او عدم طرد

تسریب میاه او عدم طرد

حمل زائد على الماتور

دورات زيادة / يجب فصل الغسالة لمدة 30 دقيقة

Picture Private WWW, MBSMGROUP, TN

13:۲م	atlatl
دليل أخطاء الغسالات	
الفلترة : الكل	

العسرة . الكل
<b>Q</b> بحث
لوك
طلمبة / مشكلة فى الطرد
سنسور
مشكلة فى التسخين
مشكلة فى سحب المياه او الميزان
رغوة زيادة / التاكو
الماتور لا يعمل
عدم توازن
مستوى المياه قليل
مستوى المياه عالى
صمام
لاتوجد كهرباء على الطلمبة
الطرد بطئ
Picture Private WWW.MBSMGROUP.TN  Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

_		
	<sup>۱:۱ م</sup> بل أخطاء الغسالات	اندان دلی
	الفلترة : الكل	
فلترة 🛨	Q	بحث
E30	صه	الباب مغلق لايمكن فتح
E31		الباب لايغلق
E33		ميزان
E34		سنسور حرارة
E40		مشكلة فى البوردة
E50		فولت عالى
E60		الماتور لا يعمل
E62		کارته
E70		مفتاح لا يعمل
F1		ميزان
WHIRLPOOL		
FH	٥	مشكلة فى سحب الميا
F02		مشكلة فنى الطرد

Picture Private WWW.MBSMGROUP.TN

	۲۶:۲ م	التطلية
	دليل أخطاء الغسالات	
	الفلترة : الكل	

فلترة 🛨	بحث 🔍
FH	مشكلة فى سحب المياه
F02	مشكلة فنى الطرد
F05	مشكلة فى التسخين (هيتر / سنسور)
F06	مشكلة فى الماتور او توصيلاته
F07	شورت فى دائرة الماتور او الماتور نفسه
F09	مستوى المياه مرتفع
F10	حرارة مرتفعة فى الكارت
F11	توصیلات بین الکارت والماتور تالفة / راجع الضفیرة او الجزء الخاص بدائرة الماتور علی الکارت
F13	او توصیلاته DISPINSER MOTOR
F14	ایسی سیستم
F15	عطل له اسباب متعددة (راجع توصيلات الضفيرة بين الماتور و الكارت او دائرة الماتور او الماتور او الضفيرة عمتاً )
SUD	زيادة فى الرغوة

	۱۵:۲ م	ailail
	دليل أخطاء الغسالات	
	الفلترة : الكل	

فلترة \overline -	Q	بحث
E09		الكارتة
E01		لوك / وصلات اللوك
E9		نقص مستوى المياه
E95		ميزان
E00		الكارتة تحتاج برمجة
EL5		كارتة
E07		لوك / وصلات اللوك
E11		سنسور حرارة
E12		عطل بالمجفف
E13		عطل بالضفيرة
E14		مشكلة فى التسحين
E16		سخان محروق
E17		تاكو / الدائرة الخاصة به
- A		Picture Private WWW.MBSMGROUP.TN

۱3:۲ م	المالة
دليل أخطاء الغسالات	
1400 - 1400	

	لفلترة : الكل	II.
فلترة 🛨	Q	بحث
EA		دائرة الباور فى الكارتة
EL		ماس کهربائی
A		مشكلة طرد
F		حمولة زائدة
E92		تسریب میاه
E7-1		مشكلة فى الماتور
E7-2		مشكلة فى البوردة
E7-3		مشكلة فى الوصلات
E7-4		عطل واحد
23L		مشكلة فى الصرف
38L		مفتاح الباب
48		مشكلة سحب مياه
E15		عطل بالبوردة

<u> </u>	^:	٦;٤)	al al
	، الغسالات	دليل أخطاء الفلترة	
فلترة 🔁	Q	بحث	
E7-4		واحد	عطل
23L		ة فى الصرف	مشكا
38L		ح الباب	مفتاح
48		ة سحب مياه	مشكا
E15		بالبوردة	عطل
PF		لة فى مصدر الكهرباء	مشكا
FE		زيادة	میاه

ميزان

ميزان حرارة

DHE سخان المجفف

السخان

SE سنسور

#### **UNIVERSAL**

Picture Private WWW.MBSMGROUP.TN

13;5 م	atlad
دليل أخطاء الغسالات	
الفلترة : الكل	

فلترة 🛨	ابحث ع
E12	عطل بالمجفف
E13	عطل بالضفيرة
E14	مشكلة فى التسحين
E16	سخان محروق
E17	تاكو / الدائرة الخاصة به
EA	دائرة الباور فى الكارتة
EL	ماس کهربائی
Α	مشكلة طرد
F	حمولة زائدة
E92	تسریب میاه
E7-1	مشكلة فى الماتور
E7-2	مشكلة فى البوردة
E7-3	مشكلة فى الوصلات
F7-/	عطا . هاحد Picture Private WWW,MBSMGROUP,TN
	Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

	الغسالات	ا۱۱. ۱۱۱. داد. داد الفلادة : الفلترة : ا
فلترة 🔁	Q	بحث
E7-4		عطل واحد
23L		مشكلة فى الصرف
38L		مفتاح الباب
48		مشكلة سحب مياه
E15		عطل بالبوردة
PF		مشكلة فى مصدر الكهرباء
FE		میاه زیادة
PE		ميزان
TE		ميزان حرارة
DHE		سخان المجفف
HE		السخان
SE		سنسور
TOSHIBA		
E1	2.	مشكلة في الطرد

Picture Private WWW.MBSMGROUP.TN

۱3:۲ م	التطلية
دايا أخطاء الغيبالات	

#### دليل أخطاء الغسالات الفلترة : الكل

فلترة 🛨	Q	بحث
E1		مشكلة فى الطرد
E21		الباب غير محكم
E23		الباب غير محكم
E31		عدم اتزان
E32		مشكلة فى الطرد / عدم اتزان
E5		صمام مشكلة فى السحب
E02		صمام / مشكلة فى سحب المياه
E03		مشكلة فى الصرف
E04		زيادة منسوب المياه
E05		سنسور الحرارة
E06		الماتور / التاكو
E08		الماتور
E10		الميزان / وصلات الميزان
F00		Picture Private WWW.MBSMGROUP.TN

ا٤;٦ م	atlatt
دايا أخطاء الفسالات	

#### دليل اخطاء الغسالا الناست الكا

	ل	الفلترة : الك
فلترة 🛨	Q	بحث
LLE		مستوى المياه قليل
LC		مستوى المياه قليل
LC1		مستوى المياه قليل
OF		مستوى المياه عالى
E3		مستوى المياه عالى
OC		مستوى المياه عالى
T1		یلزم عمل تیست مود
T2		یلزم عمل تیست مود
TST		یلزم عمل تیست مود
SUD		رغوة زيادة
EC		حساس الحرارة / سينسور
TE1		حساس الحرارة / سينسور
TE2		حساس الحرارة / سينسور

Picture Private WWW.MBSMGROUP.TN
Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

	ا۱۱. ۱۱۱. دليل أخطاء الغسالات الفلترة : الكل
فلترة \overline	بحث ٩
TE3	حساس الحرارة / سينسور
UC	مشكلة فى الباور
E4	عدم اتزان / زیادة حمل / میل
UB	عدم اتزان / زیادة حمل / میل
	SHARP
E1	مشكلة فى الطرد
E21	الباب غير محكم
E23	الباب غير محكم
E31	عدم اتزان
E32	مشكلة فى الطرد / عدم اتزان
E5	صمام مشكلة فى السحب
E02	صمام / مشكلة فى سحب المياه
E03	مشكلة فى الصرف
	Picture Private WWW.MBSMGROUP.TN  Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

۱3:۲ م	atlatl
دليل أخطاء الغسالات	
الفلترة : الكل	

	الفلترة : الكل
فلترة 🛨	ابحث ع
E04	زيادة منسوب المياه
E05	سنسور الحرارة
E06	الماتور / التاكو
E08	الماتور
E10	الميزان / وصلات الميزان
E09	الكارتة
E01	لوك / وصلات اللوك
E9	نقص مستوى المياه
E95	ميزان
E00	الكارتة تحتاج برمجة
EL5	كارتة
E07	لوك / وصلات اللوك
E11	سنسور حرارة
E10	Picture Private WWW.MBSMGROUP.TN
	Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

_)	۶۶:۲ م	atlatl

الفلترة : الكل			
فلترة 🛨	Q	بحث	
HC		مشكلة فى التسخين	
E8		مشكلة فى التسخين	
E2		مشكلة فى الطلمبة / الصرف	
5C		مشكلة فى الطلمبة / الصرف	
8E		امبیر عالی	
8C		MEMS SENSOR	
9E1		مشكلة فى التغذية (الباور)	
BH1		مشكلة فى التغذية (الباور)	
9E2		مشكلة فى التغذية (الباور)	
PH1		مشكلة فى التغذية (الباور)	
PLO		مشكلة فى التغذية (الباور)	
P10		مشكلة فى التغذية (الباور)	
AE		مشكلة فى التغذية (الباور)	

۶:۲۰ م	التطنية

الفلترة : الكل		
فلترة 🛨	بحث <b>Q</b>	
AC6	SIGNAL COMMUNICATION	
13E	SIGNAL COMMUNICATION	
AC	SIGNAL COMMUNICATION	
BE1	مشكلة فى المفاتيح احدهم معلق "مثلا"	
12F	مشكلة فى المفاتيح احدهم معلق "مثلا"	
BE2	مشكلة فى المفاتيح احدهم معلق "مثلا"	
14E	مشكلة فى المفاتيح احدهم معلق "مثلا"	
6E3	مشكلة فى المفاتيح احدهم معلق "مثلا"	
18E	مشكلة فى المفاتيح احدهم معلق "مثلا"	
DDC	الباب مفتوح	
ddc	الباب مفتوح	
DE1	الباب غير محكم / اللوك	

ED

Picture Private WWW.MBSMGROUP.TN Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

الباب غير محكم / اللوك

٠٤:٦ م	التطني
المأنحال الفالات	

#### دليل أخطاء الغسالات الفلترة : الكل

÷	فلترة	Q	بحث

6E

LE<sub>1</sub>

EG

الباب غير محكم / اللوك

الباب غير محكم / اللوك

مفتاح الباور تالف

FE

مشكلة فى التسخين / هيتر

مشكلة في التسخين / هيتر

مشكلة فى التسخين / هيتر

المجفف HE2

مشكلة فى عملية التبخير / هيتر مثلا HES

الجهاز ساخن جدا "تنيه"

مستوى المياه قليل

مستوى المياه قليل

مستوى المياه قليل

Picture Private WWW.MBSMGROUP.TN

	٦:٤٠ م	atlatl
	دليل أخطاء الغسالات	
	الفلترة : الكل	

بحث **Q** فلترة <del>-</del>

مشكة في دخول الكهرباء للغسالة

مشكلة في التسخين في الغالب حساس

مشكلة في الماتور / التاكو / الكارت / التوصيلات

ای سی سیستیم

BE POOL SENSOR

تسریب میاه

#### **SAMSUNG**

مشكلة في الطرد / الطلمبة

مشكلة في الطرد / الطلمبة

مشكلة في الصمام / سحب المياه

الباب غير محكم الغلق

عدم اتزان الحلة / ميل / ثقل

عدم دوران الماتور بصورة صحيحة

Picture Private WWW.MBSMGROUP.TN

#### ان ان دليل أخطاء الغسالات

دبيل الخطاء العسا الفلترة : الكل

فلترة \overline =

3E

Q

بحث

#### SAMSUNG

مشكلة في الطرد / الطلمبة

مشكلة في الطرد / الطلمبة

مشكلة في الصمام / سحب المياه

الباب غير محكم الغلق

عدم اتزان الحلة / ميل / ثقل

عدم دوران الماتور بصورة صحيحة

شورت فی تریاك الماتور

مستوى المياه اعلى من اللازم / رغوة زائدة

مشكلة فى التسخين

حساس الحرارة

**1E** ميزان / صمام

مشكلة فى درجة حرارة المياه / مشكلة تسخين

Picture Private WWW.MBSMGROUP.TN

٠٤;٦ م	athath
	100000000000000000000000000000000000000

الفلترة : الكل

فلترة 🛨	بحث ب
E7	مشكلة فى الميزان / صمام
1C	مشكلة فى الميزان / صمام
3E1	مشكلة فى الماتور او اسلاكه
3E2	مشكلة فى الماتور او اسلاكه
3E3	مشكلة فى الماتور او اسلاكه
3E4	مشكلة فى الماتور او اسلاكه
E1	مشكلة فى الصمام / سحب المياه
4C	مشكلة فى الصمام / سحب المياه
4E1	مشكلة فى التسخين
4E2	مشكلة فى التسخين
4ED	مشكلة فى التسخين
H1	مشكلة فى التسخين
DC2	مشكلة فى التسخين

۲۹:۲۹ م	التطلية

الفلترة : الكل

فلترة 🛨	بحث ع
F15	مشكلة فى الطرد / ريلاى المجفف
F16	مستوی المیاه عالی / بریشر
F17	لوك / عدم احكام غلق الباب
F18	Communication Error
F20	سنسور الحرارة / ملئ مياه
F30	مشكلة فى الماتور
F31	مشكلة فى الماتور
F40	مستوى المياه اثناء التسخين
F41	بریشر / توصیلات البریشر
F50	العميل لم يضبط اعدادات اللغة الخاصه به و ستعمل المشكلة على اللغة الانجليزية على الوضع استندرد
F51	العميل لم يضبط اعدادات اللغة الخاصه به و ستعمل المشكلة على اللغة الانجليزية على الوضع استندرد
F01	ترياك الماتور تالف
	District Deliver MANAGE MECHANICE OF The

٦:٢٩ م	atlatl
دليل أخطاء الغسالات	
الفلترة : الكل	

Q بحث فلترة F02 الماتور متوقف او التاكو مفصول / المروحة F03 حساس الغسيل / السنسور الامامى به شورت F04 بريشر علق على وضع وجود مياه / الطلمبة بريشر / مشكلة في الطرد /بريشر علق على وضع F<sub>0</sub>5 وجود مياه / الطلمبة F07 ريلايه الهيتر تالف (موصل دائماً) F08 ريلايه الهيتر تالف (موصل دائماً) F09 يلزم عمل ريسيت للغسالة H<sub>20</sub> صمام / مشكلة ملئ المياه F1 المستوى المطلوب للتجفيف ضعيف F2 مشكلة في دائرة السنسور F3 زيادة في التسخين / تاكد من الفلتر

LG

مشكلة في الطرد / الطلمبة

Picture Private WWW.MBSMGROUP.TN

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

٦:٣٩ ۾	

الفلترة : الكل

فلترة 🔁

CE

CD

FE

Q

بحث

LG

مشكلة في الطرد / الطلمبة

مشكلة في ملئ المياه / الصمام

عدم اتزان / حمل زائد / ميل

اشارة الى ان ميزة CHILD LOCK تعمل "تنبيه"

يلزم عمل دورة لفتيل الحلة "تنبيه" يلزم عمل دورة لفتيل الحلة "تنبيه"

الباب غير محكم الغلق

الباب غير محكم الغلق

مشكلة فى دخول الكهرباء / قفلة فى دائرة الماتور

زيادة رغوة اثناء العصر

تنبيه ان دورة التجفيف انتهت ويجب تبريد الملابس

زيادة منسوب المياه في القالب / صمام تالف

الميزان تالف

Picture Private WWW.MBSMGROUP.TN

٦:٢٨ م	atlatl
دليل أخطاء الغسالات	
الفلترة : الكل	

فلترة 🛨	بحث ب
H2	سنسور الحرارة
H4	ارتفاع درجة الحرارة
H6	مشكلة فى الهيتر او الحساس او اسلاكهم
H8	مشكلة فى الهيتر او الحساس او اسلاكهم
IE	صمام / میزان
LE	باب غیر محکم
OE	مشكلة فى الطرد / طلمبة
PEF	انسداد الفلتر
UE	عدم اتزان
F1	الباب غير محكم / لوك
F2	مشكلة فى سحب المياه
F3	ريسترت
F4	مشكلة فى الطرد / طلمبة
F5	ر نستر ت
	Picture Private WWW.MBSMGROUP.TN  Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

#### انداند ۱۳۹ م دا افتحال الفالات

#### دليل أخطاء الغسالات الفلترة: الكل

فلترة 🔁

Q

فلترة 🛨	<u> </u>	بحث			
	HOOVER				
E01		اللوك			
E07		اللوك فى بعض الموديلات			
E02		صمام / مشكلة فى ملئ المياه			
E03	į	مشكلة طلمبة و مشكلة فى الصرف			
E04	ت /التيل و	الحلة تحتك بزيادة افحص الصماما توصيلات التيل			
E05		سنسور الحرارة			
E06	نزان	مشكلة فى البوردة / مشكلة عدم ان			
E08		الماتور خصتاً التاكو			
E09		الدائرة الخاصة بالماتور على الكارت			
E10	اسلاكه	عدم اتزان /حساس اتزان الحلة او			
E11		حساس المجفف			
E12	ماس المجفف	مشكلة فى التوصيلات او دائرة حس			
F40		icture Private WWW.MBSMGROUP.TN vate Copyright WWW.MBSMGROUP.TN			

۲:۲۹ م	atlatl
دليل أخطاء الغسالات	

الفلترة : الكل

Ţ	فلترة	Q	حث
-	فسره	_	

E12 مشكلة في التوصيلات او دائرة حساس المجفف E13 الكارتة /سخان المجفف /سنسور الحرارة E14 مشكلة في التسخين / البوردة مشكلة في ايسي السيستم / الكارت E15 E16 مشكلة في التسخين E17 مشكلة في الماتور / التاكو E18

#### **INDESIT**

F10	صمام مشكلة فى ملئ المياه الباردة بريشر / هيتر
F11	صمام مشكلة المياه الساخنة /طلمبة
F12	مشكلة فى ملئ المياه / توصيلات بين الكروت
F13	مشكلة فى ملئ المياه حساس المجفف
F14	مشكلة فى التسخين / سخان المجفف

Picture Private WWW.MBSMGROUP.TN

مشكلة في البوردة

	۲۳۸ م	
-		

الفلترة : الكل				
فلترة 🔁	بحث ع			
F40	مستوى المياه اثناء التسخين			
F41	بريشر / توصيلات البريشر			
F50	العميل لم يضبط اعدادات اللغة الخاصه به و ستعمل المشكلة على اللغة الانجليزية على الوضع استندرد			
F51	العميل لم يضبط اعدادات اللغة الخاصه به و ستعمل المشكلة على اللغة الانجليزية على الوضع استندرد			
F01	ترياك الماتور تالف			
F02	الماتور متوقف او التاكو مفصول / المروحة			
F03	حساس الغسيل / السنسور الامامی به شورت			
F04	بريشر علق على وضع وجود مياه / الطلمبة			
F05	بریشر / مشکلة فی الطرد /بریشر علق علی وضع وجود میاه / الطلمبة			
F07	ريلايه الهيتر تالف (موصل دائماً)			
F08	ريلايه الهيتر تالف (موصل دائماً)			
F09	يلزم عمل ريسيت للغسالة			

Picture Private WWW.MBSMGROUP.TN

<b>—</b> )	اد. اد. دليل أخطاء الغسالات الفلترة : الكل
فلترة 🛨	بحث <b>Q</b>
F09	يلزم عمل ريسيت للغسالة
H20	صمام / مشكلة ملئ المياه
F1	المستوى المطلوب للتجفيف ضعيف
F2	مشكلة فى دائرة السنسور
F3	زيادة فى التسخين / تاكد من الفلتر
	BEKO
E1	سنسور حرارة
E2	مشكلة فى التسخين
E3	تسخین دائم
E4	مشكلة فى ملئ المياه
E5	مشكلة طلمبة / طرد
E6	مشكلة فى الماتور
E7	میزان
	Picture Private WWW.MBSMGROUP.TN
	Picture Private WWW.MBSMGROUP.TN  Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

اد. اد. دليل أخطاء الغسالات الفلترة : الكل			
فلترة 🛨	ابحث ع		
E9	/ مشكلة في اغلاق الباب	لوك	
E10	يق الباب غير محكم	اغلا	
E11	ي د	ماتو	
E17	ة زيادة	رغو	
E18	۽ اتزان	عدد	
	DAEWOO		
E2	توی المیاه مرتفع (صمام / میزان / طلمبة د لا تطرد)	تافة	
E5	ل عالی علی الماتور / فولت عالی / شیء شور مثلا	حماِ مح	
E6	ل زائد على الماتور او عدم توزيع الملابس دا	حما جيد	
<b>E7</b>	باس الماتور	حس	
E8	كلة فى الماتور	مش	
E9	زان او وصلاته	المي	
H2	سور الحرارة	سنى	
	Picture Private WWW.MBSMGROUP.  Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.		

الفلترة : الكل

فلترة

Q

بحث

இவ] வ

#### **ARISTON**

F10 صمام مشكلة في ملئ المياه الباردة بريشر / هيتر

F11 صمام مشكلة المياه الساخنة /طلمبة

F12 مشكلة في ملئ المياه / توصيلات بين الكروت

F13 مشكلة في ملئ المياه حساس المجفف

F14 مشكلة في التسخين / سخان المجفف

F15 مشكلة في الطرد / ريلاي المجفف

F16 مستوى المياه عالى / بريشر

F17 لو،ك / عدم احكام غلق الباب

F18 Communication Error

F20 سنسور الحرارة / ملئ مياه

F30 مشكلة في الماتور



Presenting you with opportunities to realise professional and...

Learn More

Picture Private WWW.MBSMGROUP.TN