


# دائرة بدون محول تحول AC 220v إلى DC 5v 9v 12v 15v على حسب قيمة دايود زينر

Category: تقنية

1 | written by Jamila أبريل، 2020



Picture Private [WWW.MBSMGROUP.TN](http://WWW.MBSMGROUP.TN)

Picture Private Copyright [WWW.MBSMGROUP.TN](http://WWW.MBSMGROUP.TN)

دائرة بدون محول تحول 220v إلى 5v 9v 12v 15v  
على حسب قيمة دايود زينر

هذه الدائرة مفيد للاحمال ذات القدرة الصغيرة

بمعنى ان قيمة تيار الخرج اقل من 1 امبير ؟

ولكنها تخدم وتغذي الكثير من الاجهزة التي لاتحتاج

اكثر من 1 امبير مثل شاحن بطارية 6 فولت او 9

فولت

او تشغيل ضوء ليد ...الخ