

تجربتي وحصري جدا ,نصائح في شحن الثلاجة ,الضغوط ،التنظيف, الغاز, الفريون والصيانة

Category: المجلة الثقافية, شروحات و دروس
written by Jamila | 6
May, 2020

تجربتي وحصري جدا ,نصائح في شحن الثلاجة ,الضغط ,التنظيف, الغاز, الفريون والصيانة

تجربتي ,اقصر طول ممكн لمواسير التكييف سحب وطرد ،أطول طول ممكн لمواسير التكييف سحب وطرد ، ضوابط على زيادة طول أنابيب المكيف السبلت

Category: المجلة الثقافية, شروحات و دروس
written by Jamila | 6
May, 2020

تجربتي ,اقصر طول ممكن لمواسير التكييف سحب وطرد ,أطول طول ممكن لمواسير التكييف سحب وطرد ، ضوابط على زيادة
طول أنابيب المكيف السبلت

تحميل كتاب ، أبرز أعطال المكيفات المنزلية وطرق إصلاحها

Category: شروحات و دروس
written by Jamila | 6
May, 2020

تحميل كتاب ، أبرز أعطال المكيفات المنزلية وطرق إصلاحها

تحميل سريع لكتاب ,شحن وتفريغ أجهزة التبريد المنزلية,

Charge and discharge refrigeration

وكتاب لتعلم صيانة واصلاح اجهزة equipment home

التبريد المنزلية

ملفات وكتب :Category

2020 مایو, written by Jamila | 6

تحميل سريع لكتاب ,شحن وتفريغ أجهزة التبريد المنزلية,
،كتاب لتعلم صيانة واصلاح اجهزة التبريد المنزلية

درس ، الفرق بين غاز 22 وغاز 410 ،هل يمكن استبدال نظام
يعمل على فريون 22 لفريون R410 ،هل يمكن استبدال نظام
يعمل على فريون 410r لفريون 22

شرحات ودروس :Category

2020 مایو, written by Jamila | 6

درس ، الفرق بين غاز 22 وغاز 410 ،هل يمكن استبدال نظام يعمل على فريون 22 لفريون R410 ،هل يمكن استبدال نظام يعمل على فريون 410r لفريون 22,r22,22 ،

درس ، ما LRA compressor, RLA compressor ،
معنى LRA في بيانات الضاغط والفرق بين -
FLA

شرحات ودروس :Category

2020 مایو, written by Jamila | 6

LRA - Locked Rotor Amps: The current you can expect under starting conditions when you apply full voltage. It occurs instantly during start up

RLA - Rated Load Amps: The maximum current a compressor should draw under any operating conditions. Often mistakenly called running load amps which leads people to believe, incorrectly, that the compressor should always pull these amps

."FLA - Full Load Amps: Changed in 1976 to "RLA - Rated Load Amps

☆ LRA - مقل الدوار الدوار: التيار الذي يمكن أن تتوقعه في ظروف البدء عند تطبيق الجهد الكامل. يحدث على الفور أثناة بده التشغيل.

RLA - أمبيرات الحمل المفرد؛ أقصى تيار يجب أن يرسمه الصااغط تحت أي ظروف تشغيل، عالباً ما يطلق عن طريق الخطأ مصخمات الحمل التي تدفع الناس إلى الاعتقاد ، بشكل غير صحيح ، أن الصااغط يجب أن سحب هذه المصخمات دائمًا.

RLA - أميرات حمولة كاملة: تم تغييرها عام 1976 إلى "FLA - أميرات حمولة مصنفة".



Private Picture : www.MBSMGROUP.TN

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

LRA

RLA

Private Picture : www.MBSMGROUP.TN

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

لى البدى ان الامبير الى مكتوب على LRA لو وصل لية الضاغط يندرك والامبير الى مكتوب على RLA الامبير الى بيعمل عليه الضاغط وفيس على كدا على اي هاتور او اي طاجة ليها ملفات



Private Picture : www.MBSMGROUP.TN

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

أما بالنسبة للرموز المطبوعة على الضواغط

لما فهو يدل على قيمة الامبير المسدوب للضاغط بدون حمل (بدون شحن Fla. فهو يدل على أقصى أمبير يتحمله الضاغط أثناء التحميل.

Lra فهو يدل على أمبير فشل الضاغط عند التشغيل نتيجة تلف ريل التقويم أو وجود فشل نتيجة كسر بالأجزاء الميكانيكية للضاغط

يوجد بعض التعريفات التي تخص قياس أمبير الضاغط في حالات مختلفة وهي تهمتنا أثناء الفحص بغرض معرفة العطل أو الأطمئنان على حالة محرك الضاغط **RLA : Rated load ampere** وهو القيمة التي يسحبها محرك الضاغط أثناء العمل أو أمبير الحركة الدارة ، أرجو أن تكون موفقا في التعبير عن معنى المصطلحات **LRA : Locked rated ampere** : قيمة الامبير المقاومة عند زرجمة الضاغط أي عندما تكون اجزاء الضاغط المتحركة عاجزة عن الحركة لوجود كسر في البستم أو تلف في الكراسي الحاملة لعمود الادارة أو تعثر المكبس نتيجة انبعاجه أو انصهار جزء منه ويكون تقريرا أربعة أضعاف قيمة أمبير الحركة الدارة أو أكثر **FLA : Full load ampere** وهو قيمة الامبير المقاس أثناء دوران المحرك و الضاغط محمل أي في وجود وسيط التبريد و هذه القيمة يجب مراقبتها جيدا و بدقة أثناء عملية شحن الوحدة بالفريون حتى لا تتجاوز القيمة المقننة و ينتج عن ذلك ظاهرة ارتفاع درجة حراره الضاغط عن المقنن و بالتالي التمهيد لتدمير ملفات المحرك

Private Picture : www.MBSMGROUP.TN

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

درس ، قدرات الضواغط المناسبة في الثلاجات، تحويل اللتر hp، تحويل القدم للتر، تحويل القدم لـ

Category: شروحات و دروس

written by Jamila | 6 مايو، 2020

قدرة الضاغط المناسب للثلاجات

يتم معرفة حجم الثلاجة من خلال ضرب الارتفاع بالعرض بالعمق ونحصل على الناتج بالقدم المكعب. والجدول التالي يبين استطاعة الضاغط المناسب تبعاً لحجم الثلاجة.

DOMESTIC SINGLE DOOR FRIDGE				
4 to 5	Cubic Feet	(113-160 Ltr)	=	1\12 H.P.
6 to 7	Cubic Feet	(170 -198 Ltr)	=	1\10 H.P.
8 to 9	Cubic Feet	(226-254 Ltr)	=	1\8 H.P.
9 to 13	Cubic Feet	(283 - 370 Ltr)	=	1\6 H.P.
DOMESTIC DOUBLE DOOR FRIDGE				
9 to 12	Cubic Feet	(226-340 Ltr)	=	1\5 H.P.
13 to 17	Cubic Feet	(370-481 Ltr)	=	1\4 H.P.
17 to 22	Cubic Feet	(509-623Ltr)	=	1\3 H.P.

Private Picture : www.MBSMGROUP.TN

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

مثال لحساب سعة الثلاجة بالقدم المكعب أبعادها الداخلية بالسم 40، 50 وارتفاع 140 ، وجوف الضاغط $40 \times 50 \times 25$

$$\text{الحجم الكلى} = 140 \times 50 \times 40 = 280000 \text{ سم مكعب}$$

$$\text{حجم تجويف الضاغط تقريبا} = 25 \times 50 \times 40 = 50000 \text{ سم مكعب}$$

$$\text{السعة الفعلية} = 230000 = 50000 - 280000 \text{ سم مكعب}$$

$$\text{السعة باللتر} = 230 \text{ لتر}$$

$$\text{السعة بالقدم} = 28.3 \div 230 = 8.12 \text{ قدم مكعب} \approx 8 \text{ قدم مكعب}$$

منظم الحرارة (الترmostats)

عنصر التحكم في درجة حرارة الثلاجة يعمل قطعاً وتوصيلاً لتغذية الضاغط بالكهرباء مثبت بتجويف داخل الكابينة

وحساسة عبارة عن أنوبيّة شعرية تمتد من داخل الكابين إلى موضعه ملائقاً للجدار الأيمن من الفرizer

لمبة الإصانة

Private Picture : www.MBSMGROUP.TN

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

جدول قدرة الضاغط بالنسبة لحجم الثلاجة لو الدب قريرز

الضاغط بالمحسان		1/12	1/10	1/8	1/6	1/5	1/4	1/3	1/2
الثلاجة	قدم	4	6	8	10	12	14	16	
	لتر	113	170	227	283	340	396	453	
الدب قريرز	قدم			6	8	10	12	14	18
	لتر			170	200	283	340	396	510
قرصن بالتقريب بالمتلهم				50	70	90	120	144	170

Private Picture : www.MBSMGROUP.TN

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

مقاييس الثلاجات وقدرات المحرك.

١- ثلاجه ٨ قدم= 224 لتر << ١/٨ حصان.

٢- ثلاجه ١٠ قدم= 283 لتر << ١/٦ حصان.

٣- ثلاجه ١٢ قدم= 336 لتر << ١/٥ حصان.

٤- ثلاجه ١٤ قدم= 392 لتر << ١/٤ حصان.

٥- ثلاجه ١٦ قدم= 448 لتر << ١/٣ حصان.

٦- ثلاجه ١٨ قدم= 504 لتر << ١/٢ حصان.

٧- ثلاجه ٢١ قدم= 588 لتر << ٣/٤ حصان.

Private Picture : www.MBSMGROUP.TN

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

بالنسبة للديب فريزر الراسى فيه منة ٥ درج وفيه منة ٦ درج وده ياخذ ضاغط ١\٥ حصان

اما بانسب للفريزر الافقى فيه عندك ١٤٠ لتر ده بيأخذ ضاغط ١\٦ حصان

اما الفريزر الذى سعتة ٢٤٠ لتر بيأخذ ١\٥ حصان

اما الفريزر الذى سعتة ٢٧٠ لتر بيأخذ ١\٤ حصان

اما الفريزر الذى سعتة ٣٧٠ لتر بيأخذ ١\٣ حصان والكل شحنة مقاس واحد فوق الزيرو

Private Picture : www.MBSMGROUP.TN

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

HP	1/10	1/8	1/6	1/5	1/4	1/3	1/2	3/4	1
----	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---

W	74	92	123	147	184	245	368	552	734
---	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

لتبديل HP الى W (واط) نضرب العدد في 736

لتبديل W الى HP نقسم العدد على 736

مثال 3/4 كم تكون قدرت الواط معه؟

$$= 736 / 3/4$$

مثال : 74 واطكم تكون قدرت HP ؟

$$HP = 736 / 74$$

Private Picture : www.MBSMGROUP.TN

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN



1 تحويل الواط الى امير والعكس

القانون $W = V / A$ (الواط) = (الفولت) (الامبير)

القانون $A = V \times W$ (الامبير) = (الفولت) (الواط)

المثال / هناك جهاز لم يذكر فيه الامبير وذكر فقط الواط 1500 W مثلاً كيف راح تعرف الجهاز كم امير يسحب

الجواب

$$= 220 / 1500$$

امبير

2 معرفة حجم الضاغط التي تقاس بالحصان

الحصان = 746 واط

ومن خالله تستطيع معرفة حجم الضاغط

مثال / عندك ثلاجة والماطور المذكور في ليبل الثلاجه على 746 = حجم الضاغط

ومن خلال ليبل المعلومات وجدت مكتوب قدرة الضاغط 150 واط كيف راح تعرف حجم الضاغط

الجواب / نقوم بقسمة الواط المذكور في ليبل الثلاجه على 746 = حجم الضاغط

$$746 / 150$$

وهذا يعني ان حجم الضاغط 1/5 حصان

واذا كان الناتج مثلاً 0.25 فهذا يعني ان حجم الضاغط 1/4 حصان

3 تحويل اللتر الى قدم مكعب والعكس

هذا القياس يستخدم في الثلاجات والمجمدات والبرادات

القانون $L = V / 28.3$ (اللتر) = (القدم)

القانون $V = L \times 28.3$ (القدم) = (اللتر)

مثال / اجتك ثلاجه ووجدت في ليبل المعلومات مذكور 400 لتر كيف راح تطلع حجمه بالقدم

الجواب / نقوم بقسمة اللتر المذكور على 28.3 يساوي عده حجم الثلاجه او المجمده بالقدم المكعب

$$= 400 / 28.3$$

قدم حجم الثلاجه او المجمده

Private Picture : www.MBSMGROUP.TN

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

درس : ما هي الأسباب التي تؤدي إلى عدم فصل الثلاجة

العادية

Category: المجلة الثقافية
written by Jamila | 6 مايو، 2020

ما هي أسباب عدم فصل الثلاجة

تعرض الثلاجات إلى أنواع عديدة من المشاكل التي من المرجح أنها مبنية على أعطال بحسب حلها، في حين تتعدد أسباب عدم فصل الثلاجة مما يسبب مشكلة تثير الإزعاج لدى الكثيرين، حيث إن الثلاجات في طبيعة حالها تعمل لمدة ساعة من التشغيل مع فترة استراحة قصيرة قد تصل إلى خمسة دقائق، فلا بد من فترة الراحة تلك للمحافظة على سلامة الثلاجة وتقديم جزء من الراحة للموتور.

1- خطأ في وحدة التحكم

في الثلاجات المصنوعة وفق التقنيات الحديثة يمكن أن تكون وحدة التحكم الإلكترونية هي أحد أسباب عدم فصل الثلاجة، فإن أي عطل فيها يسبب عدم إرسال إشارات بشكل صحيح إلى وحدات التبريد الأخرى مما يسبب أن الثلاجة سوف تبقى على اتصال دائم بالكهرباء ولن تتوقف.

2- ضيق المساحة

تأكد من دليل الاستعمال الخاص بالثلاجة المسافة المناسبة لتركها بين الثلاجة والجدران المحيطة بها. مشكلة ضيق مساحة الغرف التي توضع بها الثلاجات تؤثر على درجة الحرارة حيث رفع في محيط البراد مما يسبب عدم حدوث تبريد جيد في داخله وبالتالي تضطر وحدات التبريد إلى أن تبقى في وضعية العمل لأن الحرارة داخل البراد ما زالت مرتفعة.

لذلك يجب إبعاد الثلاجة عن الحائط قد الإمكان والمحافظة على تهوية الغرف التي توضع بها الثلاجات، ويفضل إبعادها عن أماكن صدور الحرارة مثل الفرن الكهربائي.

3- ضعف في ط غاز الفريون

إن أحد أسباب عدم فصل الثلاجة هو الأضرار الميكانيكية في المبردات مما يسبب تسرب لغاز الفريون حيث ينخفض حجمه بشكل كبير مما يسبب ارتفاع في درجة حرارة الثلاجة مما سيسبب أن ضاغط الثلاجة (الكومبروسور) سوف يُجبر على محاولة حق الفريون المنخفض الضغط مما يسبب أن الثلاجة سوف تبقى تعمل لأن درجة الحرارة بالأصل داخل الثلاجة ما زالت مرتفعة.

4- مشاكل في باب الثلاجة

باب ثلاجة مفتوح، ويظهر عند السهم الكاسكيت الذي يحيط بالباب. عند النظر إلى الوجه الجانبي من باب الثلاجة سنجد أن هناك قطعة جلدية (كاسكيت) تلف على محيط الباب وعلى وجهه الذي ينطبق على الثلاجة، قد يتم اكتشاف أن هنالك فرق بين البراد ذاته وبين الباب مما يسبب في تسرب الحرارة الباردة من الداخل إلى الخارج ودخول تيارات من الهواء الساخن إلى البراد مما يسبب في ارتفاع درجة حرارته بشكل ملحوظ.

ذلك هو الذي يجب أن تبقى وحدات التبريد على العمل مستمرة دون توقف، لحل هذه المشكلة يجب التأكد من أن الثلاجة

موضوعة على سطح أفقى دون أي ميول، ثم يجب إحضار مجف الشعر الساخن وتوجيهه نحو القطعة الجلدية. ثم إغلاق الثلاجة سنلاحظ أنه حدث انطباق تام ولم يعد هناك إمكانية لحدوث أي تسريب.

1- خطأ في وحدة التحكم

في الثلاجات المصنوعة وفق التقنيات الحديثة يمكن أن تكون وحدة التحكم الإلكترونية هي أحد أسباب عدم فصل الثلاجة، فإن أي عطل فيها يسبب عدم إرسال الإشارات بشكل صحيح إلى وحدات التبريد الأخرى مما يسبب أن الثلاجة سوف تبقى على اتصال دائم بالكهرباء ولن تتوقف.

2- ضيق المساحة

تأكد من دليل الاستعمال الخاص بالثلاجة المسافة المناسبة لتركها بين الثلاجة والجدران المحيطة بها.



مشكلة ضيق مساحة الغرف التي توضع بها الثلاجات تؤثر على درجة الحرارة حيث ترتفع في محيط البراد مما يسبب عدم حدوث تبريد جيد في داخله وبالتالي تضطر وحدات التبريد إلى أن تبقى في وضعية العمل لأن الحرارة داخل البراد ما زالت مرتفعة. لذلك يجب إبعاد الثلاجة عن الحائط قد الإمكان والمحافظة على تهوية الغرف التي توضع بها الثلاجات، ويفضل إبعادها عن أماكن صدور الحرارة مثل الفرن الكهربائي.

Private Picture : www.MBSMGROUP.TN

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

3- ضعف في ضغط غاز الفريون

إن أحد أسباب عدم فصل الثلاجة هو الأضرار الميكانيكية في المبردات مما يسبب تسرب لغاز الفريون حيث ينخفض حجمه بشكل كبير مما يسبب ارتفاع في درجة حرارة الثلاجة مما سيسبب أن ضاغط الثلاجة (الكومبروسور) سوف يُجبر على محاولة حق الفريون المنخفض الضغط مما يسبب أن الثلاجة سوف تبقى تعمل لأن درجة الحرارة بالأصل داخل الثلاجة ما زالت مرتفعة.

Private Picture : www.MBSMGROUP.TN

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

4- مشاكل في باب الثلاجة



باب ثلاجة مفتوح، ويظهر عند السهم الكاسكيت الذي يحيط بالباب.

عند النظر إلى الوجه الجانبي من باب الثلاجة سنجد أن هناك قطعة جلدية (كاسكيت) تلتقي على محيط الباب وعلى وجهه الذي ينطوي على الثلاجة، قد يتم اكتشاف أن هنالك فرق بين البراد ذاته وبين الباب مما يسبب في تسرب الحرارة الباردة من الداخل إلى الخارج ودخول تيارات من الهواء الساخن إلى البراد مما يسبب في ارتفاع درجة حرارته بشكل ملحوظ.

ذلك هو الذي يجب أن تبقى وحدات التبريد على العمل بشكل مستمر دون توقف، لحل هذه المشكلة يجب التأكد من أن الثلاجة موضوعة على سطح أفقى دون أي ميل، ثم يجب إحضار مجفف الشعر الساخن وتوجيهه نحو القطعة الجلدية، ثم إغلاق الثلاجة سلراحت أنة حدث انطباق تام ولم يعد هنالك إمكانية لحدوث أي تسريب.

أسباب أخرى لعدم فصل الثلاجة

1. عطل في جهاز الترمومترات "منظم الحرارة".
2. انسداد في الشعيرات الدقيقة في دارة التبريد.
3. فشل في دارة التبريد.
4. ضعف في المحرك.
5. تسرب لغاز الفريون.

Private Picture : www.MBSMGROUP.TN

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

نصائح للمحافظة على سلامه الثلاجة

1. لا تترك الثلاجة في مجال مغلق ولا يتم تقريبها كثيراً من الحائط.
2. وضع الثلاجة فوق سطح أفقى تماماً.
3. عدم فتح وإغلاق الثلاجة كثيراً.
4. معالجة المشاكل بشكل فوري وعدم تأجيلها.

Private Picture : www.MBSMGROUP.TN

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

الكابلري , الانبوب الشعري , capilares refrigeracion


المشاكل والحلول

Category : شروحات و دروس
written by Jamila | 6
May 2020

الكابلري , الانبوب الشعري , capilares refrigeracion , المشاكل والحلول

كتاب رائع التحكم الآلى من سيممنز Machine system, Siemens

Category : ملفات وكتب
written by Jamila | 6
May 2020
[Mbsmgroup_Tunisie_Private_Pictures_Machine_system_siemens تحميل](#)



Picture Private WWW.MBSMGROUP.TN

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

كتاب رائع التحكم الآلي من سيمنز Machine ,system,Siemens

تحميل سريع لكتابي التحكم الآلي في العمليات الصناعية

Category : ملفات وكتب


2020 مايو | 6 written by Jamila

Mbsmgroup_Tunisie_Private_Pictures_pdf_livre_commande_mecanique_opperation_industrielle_1

ل

Mbsmgroup_Tunisie_Private_Pictures_pdf_livre_commande_mecanique_opperation_industrielle_2-1

ذيل



Picture Private WWW.MBSMGROUP.TN

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

تحميل كتاب لف المحركات احادية الطور

ملفات وكتب :Category

2020 مايو, written by Jamila | 6

[Mbsmgroup_Tunisie_Private_Pictures_PDF_bobinage_moteur](#)

[تحميل الكتاب من هنا ولا تنسوا بصالح دعائكم تنزيل](#)

كتاب لف المحركات احادية الطور

كتاب اكثر من رائع يشرح بالتفصيل والصور التوضيحية طريقة اعادة لف المحركات احادية الوجه كمحركات الاجهزة المنزليه
والعدد اليدوية والمضخات

ورشة لف وإصلاح الآلات الأحادية الوجه والوقاية

في تخصص الآلات والمعدات الكهربائية



MBSM GROUP

Picture Private WWW.MBSMGROUP.TN

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

فكرة جميلة وتجربة لعمل التوسيعات في النحاس ١/٤،

[3/8, 1/2](#)

تقنية :Category

مايو، 2020 written by Jamila | 6



Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

جدول التحويلات في التبريد ,Ton , Watts ,Psig ,Btu ,Bar , Kpa , Feet ,Psi Metres , Kcal ,Inches

شروحات و دروس :Category
2020 مایو written by Jamila | 6

جدول التحويلات في التبريد

نصائح لمستعمل المكيفات

شروحات و دروس :Category
2020 مایو written by Jamila | 6

اطلاقا لا تقوم بـ التدخين في الأماكن المكيفة حرصاً على صحة الناس
الموجودين معك




Picture Private WWW.MBSMGROUP.TN

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

لا تقم بوضع نباتات إطلاقا بالقرب من المكيف لأنها سوف تموت فهي
تحتاج إلى مكان دافئ ولا تقم بوضع برييش خروج الماء على النباتات في

الخارج أبيض



Picture Private WWW.MBSMGROUP.TN

Picture Private WWW.MBSMGROUP.TN

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

لا يوضع المكيف أبداً وقطعاً في المطبخ



Picture Private WWW.MBSMGROUP.TN

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

اجعل المكان المقابل للمكيف فارغ من الأغراض لا تقم بخنق المكيف



Picture Private WWW.MBSMGROUP.TN

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

لا تجعل عند التركيب الوحدة الخارجية غير قابله للتهدوية



Picture Private WWW.MBSMGROUP.TN

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

اجعل الوحدة الخارجية بعكس اتجاه وسرعة الريح واحرص على جعل
فراغ لتنتم التهدوية



Picture Private WWW.MBSMGROUP.TN

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN


لا تقم بتركيب الوحدات بالتوالي بشكل متقارب



Picture Private WWW.MBSMGROUP.TN

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

الأفضل ان يجعل درجة الحرارة على 25 ينصح بذلك الأطباء



Picture Private WWW.MBSMGROUP.TN

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

عند النوم قم بوضعه على 27 ايضاً ينصح بذلك الأطباء



Picture Private WWW.MBSMGROUP.TN

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

لا تناول على فراش مبلل بعض الشيء والمكيف يعمل لأن المكان سوف

يصبح متعرضاً




Picture Private WWW.MBSMGROUP.TN

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

أنواع الضاغط ، في أنظمة التبريد ، الفرق بين، CSR ,PTC ,DC Iverter

شروحات و دروس :Category

2020 مايو، written by Jamila | 6



أنواع الضاغط ، في أنظمة التبريد ، الفرق بين، RSIR ,CSIR ,CSR ,PTC ,DC Iverter

قبل طلب ، فني مكيفات ، تأكد بنفسك أن ، المكيف لainنقمه

غاز

شروحات و دروس :Category

2020 مايو، written by Jamila | 6

قبل طلب ، فني مكيفات ، تأكد بنفسك أن ، المكيف لainنقمه غاز

درس ، الفرق بين ، الفلتر الشبكي ، والفلتر الكربوني ، ببساطة

Category: شروحات ودروس
written by Jamila | 6
May 2020

درس ، الفرق بين ، الفلتر الشبكي ، والفلتر الكربوني ، ببساطة

درس خاص جداً : نصائح هامة جداً لصيانة وشحن المكيفات من خبراء موقعنا

Category: شروحات ودروس
written by Jamila | 6
May 2020

درس خاص جداً : نصائح هامة جداً لصيانة وشحن المكيفات من خبراء موقعنا

درس : مصيدة الزيت oil trap ، في المكيفات Split ، على خط السحب ، عندما يكون الضاغط أعلى من الفانة الداخلية

Category: شروحات ودروس
written by Jamila | 6
May 2020

درس : مصيدة الزيت oil trap ، عندما يكون الضاغط أعلى من الفانة الداخلية