

شرح مبسط و مُعَزّز لطريقة التوصيل

والاختبار لموتور BLDC

مشاكل وحلول تقنية :Category

2025 نوفمبر، written by www.Mbsmgroup.tn | 28

BLDC Motor

Color Code

Pin 1 = Red (DC +)

Pin 2 = Blank

Pin 3 = Black (GND)

Pin 4 = White (15 VDC)

Pin 6 = Blue (5 VDC)

Yellow (5 VDC)

Cold Testing

Pin 1-4 = Open
< no beep >


Pin 4-6 = Open
< no beep >

Live Testing

Pin 1-4 = 285 VDC-310 VDC

Pin 4-5 = 15 VDC

Pin 4-6 = 5 VDC



Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

كيفية اختبار محرك BLDC, توصيل أسلاك محرك BLDC, قياس 310 فولت DC في المحرك, الفرق بين 15 فولت و5 فولت في المحركات, قراءة ألوان أسلاك المحركات عديمة الفرش, أخطاء شائعة في BLDC motor, شرح cold testing لمحرك BLDC, شرح live testing لمحرك BLDC, دليل فني لمحركات التبريد, حماية لوحة التحكم من قصر المحرك

وحدات فرسكولد 5 حصان تجميد

Category: تبريد وتجميد

2025 November written by www.Mbsmgroup.tn | 28



عملاق التبريد الإيطالي: لماذا تُعتبر وحدات "فرسكولد" 5 حصان (Semi-Hermetic) الحصان الرابع في غرف التجميد التجارية؟

دليل دانفوس (Danfoss) الشامل

لأحجام الكباسات وأطوال الشعيرات

لضمان التبريد الأمثل (Capillary)

Category: تبريد وتحميـد

2025 نوفمبر، written by www.Mbsmgroup.tn | 28

DENFOSS COMPRESSOR				
Capillary Length	Capillary NO	Oil	Hp (Horsepower)	Compressor No
4 Feet	0.26	150 ml	1/14	TL2A
4 Feet	0.26	150 ml	1/12	TL2.5A
4 Feet	0.26	150 ml	1/12	TL2.5B
4 Feet	0.26	150 ml	1/14	PW3K6
4 Feet	0.26	150 ml	1/12	PW3K7
6 Feet	0.26	175 ml	1/10	PW3.5K7
6 Feet	0.26	175 ml	1/10	TL3B
7.5 Feet	0.28	200 ml	1/8	TL4B
7.5 Feet	0.28	200 ml	1/8	TL4A
7.5 Feet	0.28	200 ml	1/8	PW4.5K9
7.5 Feet	0.28	200 ml	1/8	PW4.5K7
7.5 Feet	0.28	200 ml	1/8	PW4.5K11
7.5 Feet	0.28	200 ml	1/8	TFS4AT
9 Feet	0.31	250 ml	1/6	TL5A
9 Feet	0.31	250 ml	1/6	PW5.5K11
9 Feet	0.31	250 ml	1/6	PW5.5K9
9 Feet	0.31	250 ml	1/6	TFS5AT
9 Feet	0.31	250 ml	1/6	FR6B
10 Feet	0.31	275 ml	1/5	FR7.5A



الجدول الفني الذي يلخص الموصفات الأساسية لكتابات دانفوس (Danfoss)، وهو مرجع حيوي لفني التبريد والتكييف. يقدم الجدول مقارنات مباشرة بين قوة الكباس بالحصان (Hp)، وطول أنبوب الشعيرات بالمتر أو القدم (Capillary Length)، وقطر الأنابيب الشعرية (Capillary NO)، وكمية ونوع الزيت المطلوبة (Oil)، ورقم موديل الكباس (Compressor No). يهدف المقال إلى تسلیط الضوء على كيفية استخدام هذا الجدول لتحقيق الكفاءة القصوى، وتجنب الأخطاء الشائعة في عمليات الصيانة والإصلاح، خاصة عند استبدال أنبوب الشعيرات أو إضافة الزيت في أنظمة التبريد المختلفة.

تحويل قوة الحصان إلى أمبير: دليلك العملي لحسابات الكهرباء في أنظمة الطاقة

Category: تبريد وتجميد

2025 written by www.Mbsmgroup.tn | 28

تحويل قيمة الحصان إلى أمبير

التيار عند ٤٠٠ فولت = أمبير	التيار عند ٢٢٠ فولت = أمبير	التيار عند ١٢٠ فولت = أمبير	= وات	حصان
1.04	1.88	3.45	373	0.5
2.07	3.77	6.9	746	1
3.11	5.65	10.36	1119	1.5
4.14	7.54	13.81	1492	2
6.22	11.3	20.72	2238	3
8.29	15.07	27.63	2984	4
10.36	18.84	34.54	3730	5
15.54	28.26	51.81	5595	7.5
20.72	37.68	69.07	7460	10
31.08	56.52	103.6	11190	15

ELARABY COOL

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

يتناول المقال كيفية تحويل قيمة الحصان إلى أمبير عبر جدول عملٍ واضح، يوضح العلاقة بين الحصان والتيار الكهربائي وفقاً لجهد التشغيل (١٢٠، ٢٢٠، ٤٠٠ فولت). يساهم الجدول في عمليات حساب الأحمال وتحديد الأسلك والقواطع المناسبة، لضمان سلامة الأجهزة الكهربائية وتحطيم جيد للأعمال الكهربائية المنزليه والصناعية، خاصةً مع انتشار الأجهزة ذات القدرات العالية في السوق العربي.

دليل عملي لتحويل LRA إلى طن تبريد

بطريقة احترافية

Category: تبريد وتجميد

2025 نوفمبر، written by www.Mbsmgroup.tn | 28

How to Convert **LRA to TON**

1 Phase

Formula

TOP COOLING SERVICE

$$\text{Ton} = \frac{\text{LRA}}{36}$$

$$\text{Ton} = \frac{54}{36}$$

TOP COOLING SERVICE

Ton = 1.5 Answer



Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

المقال يوضح طريقة حساب عدد أطنان التبريد عبر تحويل قيمة LRA باستخدام صيغة مباشرة وحديثة ($LRA / 36 = \text{طن}$), ما يجعل عمل الفنيين وخبراء التبريد أكثر دقة وسرعة في التشخيص، والصيانة، وتحديد السعات ومطابقة الأحمال الكهربائية للوحدات.

أكواو الأعطال الأكثر شيوعاً في غسالات بيكيو: دليل متكمال للفهم والإصلاح

Category: مشاكل وحلول تقنية

2025 | 28 written by www.Mbsmgroup.tn | نوفمبر، 2025



E1	سن سور حرارة
E2	مشكلة في التسخين
E3	تسخين دائم
E4	مشكلة في ملن المياه
E5	مشكلة طلمية / طرد
E6	مشكلة في الماتور
E7	ميزان
E8	مشكلة في ملن المياه
E9	لوك / مشكلة في إغلاق الباب
E10	إغلاق الباب غير محكم
E11	ماتور
E17	رغوة زيادة

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

تواجه العديد من الأسر والأفراد مشاكل متكررة مع غسالات بيوكو نتيجة ظهور أكواد أخطاء على الشاشة الرقمية، مما يؤدي إلى توقف عمل الغسالة أو عدم الإنجاز بالشكل المطلوب. في هذا المقال نقدم دليلاً عملياً لفهم أبرز أكواد الأخطاء الظاهرة على غسالات بيوكو، مع توضيح لأسباب كل كود واقتراح أولي للحلول. ويشمل المقال أبرز الأكواد مثل E1 الخاصة بالسن سور الحراري، وE4 لمشاكل ملن المياه، وE9 المرتبطة بإغلاق الباب، وغيرها من الأكواد المهمة التي يتوجب على كل مستخدم معرفتها للتعامل مع أخطاء الغسالة بسرعة وكفاءة.

تعرف على قدرات كبسات الثلاجات:

جدول تحويل موديلات QB إلى حصان

فعالي

Category: تبريد وتحميـد

2025 نوفمبر، written by www.Mbsmgroup.tn | 28

some sizes of bassoon cabinets

United Refrigeration and Conditioning



QB 57 = 1/6

QB 66 = 1/5

QB 73 = 1/5

QB 77 = 1/5+

QB 86 = 1/4

QB 91 = 1/4

QB 110 = 1/3

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

دليل عملي لتحويل موديلات ك BASSET QB الأكثر انتشاراً في السوق إلى أجزاء الحصان الفعلية، ما يسهل على فنيي الصيانة وأصحاب محلات اختيار الصاغط الأنسب وصيانته بسرعة واحترافية.

سعة المكيف المثالية لغرفتك؟ دليل

عملي بالحسابات خطوة بخطوة

Category: شروحات و دروس

2025 November written by www.Mbsmgroup.tn | 28

AC SIZE CALCULATION



1 TON = 12000 BTU

1.5 TON = $1.5 \times 12000 = 18000$ BTU

2 TON = $2 \times 12000 = 24000$ BTU

3 TON = $3 \times 12000 = 36000$ BTU

ROOM SIZE = 20×15 (300 SQ.FT)

1 SQ.FT = 120 BTU

300 SQ.FT \times 120 BTU = 36,000 BTU

FORMULA :-

$$\begin{aligned} \text{AC SIZE (TON)} &= \frac{\text{TOTAL BTU}}{12000} \\ &= \frac{36000}{12000} \\ &= 3 \text{ ANSWER} \end{aligned}$$

300 SQ.FT ROOM 3 TON AC REQUIRED

وتوفير في استهلاك الطاقة. يعتمد الحساب على قاعدة أساسية: كل 1 طن يعادل 12000 وحدة حرارية (BTU)، وكل قدم مربع يحتاج تقريرًا إلى 120 وحدة حرارية. من خلال مثال عملي، نوضح كيف أن غرفة مساحتها 300 قدم مربع تحتاج إلى جهاز تكييف بقدرة 3 طن.

الرموز الكهربائية: أساسيات قراءة وفهم العناصر في الدوائر الإلكترونية

Category: شروحات ودورس

2025 written by www.Mbsmgroup.tn | 28

ELECTRICAL SYMBOLS




Resistor




Capacitor




Variable
Resistor



DC Supply
Voltage



AC Supply
Voltage



LED



Inductor



Ground

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

الرموز الكهربائية الأساسية المستخدمة في رسم وتصميم الدوائر الإلكترونية، موضحاً دور كل رمز ووظيفته داخل النظام الكهربائي. يسعى المقال إلى تقديم شرح عملي لكل عنصر مثل المقاوم، الダイود، المكثف، الحث، مصدر الجهد المتواصل والمتناوب، الأرضي، والمقاومات المتغيرة. يُعد فهم هذه الرموز ضروريًا لأي شخص يعمل في مجال الهندسة أو الصيانة الكهربائية، ويعزز من

قدرة الفنيين والطلاب على قراءة الدوائر وتحديد الأعطال بدقة.

دليل اختيار أقطار مواسير الكابليري

لتكييفات فريون R410 بحسب القدرة

والطول

Category: تبريد وتجميد

2025 written by www.Mbsmgroup.tn | 28

جدول اقطار تكيف الكابليري لفريون R410

الاستطاعة hp	القطر	الطول	العدد
1/2	0.49	1.6m	1
1/2	0.42	2.59m	2
3/4	0.49	0.85m	1
3/4	0.42	1.77m	2
1	0.64	2.38m	1
1	0.49	1.6m	2
1.1/2	0.64	1.87m	1
1.1/2	0.49	0.86m	2
2	0.64	1.41m	1
2	0.64	2.36m	2
3	0.64	1.87m	2
3.1/2	0.64	1.39m	2
4	0.64	1.4m	2

Scanned by CamScanner

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

اختيار قطر وطول أنبوبة الكابليري في أنظمة تكيف الفريون R410 عملية دقيقة تؤثر مباشرة في كفاءة التبريد وحماية الصاغط. هذا الدليل العملي يسرد جدولًا بأحجام الكابليري الأنسب بحسب قدرة (حصان) التكيف وعدد المواسير، علماً أن تحديد القطر والطول بدقة تقلل من مشاكل الأعطال وتحولات الضغط داخل المنظومة. الجدول يوفر مرجعًا سريعاً للفنيين وأصحاب الورش لتحسين جودة الإصلاح وتنشيط أنظمة التبريد بفعالية.

دليل الأكواد والأعطال في غسالات

وايت ويل: أسباب وحلول عملية لكل

مشكلة

Category: مشاكل وحلول تقنية

2025 | 28 written by www.Mbsmgroup.tn | نوفمبر، 2025

12700LcD-12700j-6800LCD-6600j

الحل	السبب	كود العطل
<ul style="list-style-type: none"> - غير حمام السخان. - تأكيد من سلامة الكارتة. 	حمام سخان	Err1 لمبة التشغيل تضيء فلاش
<ul style="list-style-type: none"> - تأكيد من سلامة اللوك . - تأكيد من سلامة الكارتة . 	باب لوك	Err2 لمبة التشغيل تضيء فلاش
<ul style="list-style-type: none"> - المستنور مغلق . - ضغط الماء ضعيف. - ليفل. - كارتة . 	مستوي الماء أقل من السخان	Err3 لمبة التشغيل تضيء فلاش
<ul style="list-style-type: none"> - تأكيد المотор & الموتور 	تأكيد المотор & الموتور	Err4 لمبة التشغيل تضيء فلاش
<ul style="list-style-type: none"> - الكارتة. 	الترياك الخاص بالموتور	Err5 لمبة التشغيل تضيء فلاش
<ul style="list-style-type: none"> - السخان . 	عدم تسخين	Err6 لمبة التشغيل تضيء فلاش
<ul style="list-style-type: none"> - خرطوم الصرف ملتوى أو مسدود. - تأكيد من نظافت الطلمبة. - تأكيد من سلامة الطلمبة . - الكارتة. 	طلمية	Err7 لمبة التشغيل تضيء فلاش
<ul style="list-style-type: none"> - موتور . - كارتة . 	سرعة العصر لاتصل للسرعة المطلوبة	Err8 لمبة التشغيل تضيء فلاش
<ul style="list-style-type: none"> - الكوة السحرية . - الليفل. - الكارتة . 	يوجد مياه داخل الغسالة	Err9 لمبة التشغيل تضيء فلاش

يغطي المقال جدوأً عملياً لأهم أكواد الأعطال التي قد تظهر في غسالات White Whale، مع شرح مفصل لأسباب كل كود والحلول المقترنة لضمان إعادة تشغيل الغسالة بكفاءة بدون الحاجة للانتظار أو طلب مساعدة فورية. يوفر النص دليلاً مبسطاً ومهنياً للفني الصيانة والمستخدم العادي لمعالجة أي عطل أو رمز يظهر على الشاشة، وبأسلوب واضح يزيل أي لبس أو قلق حول تشغيل الغسالة وصيانتها بنفسك.

مقارنة ضغوط غازات التبريد في أنظمة

التكييف: دليل الفنيين بين R-22

R-32 و R-410A


Category: تبريد وتحميـد

2025 نوفمبر، written by www.Mbsmgroup.tn | 28

مقارنة ضغوط غازات التبريد في أنظمة التكييف

Pressure fluid R-22 60-80

PSI
ضغط السائل R-22: 60-80 رطل/بوصة مربعة



Fluid pressure

R-410A 130-140 PSI

ضغط السائل R-410A: 130-140 رطل/بوصة مربعة



R32

Pressure fluid

R-32 140-150 PSI

ضغط السائل R-32: 140-150 رطل/بوصة مربعة



• ضغوط التشغيل عند أنابيب السحب:

ملاحظات أساسية

ضغط السحب (PSI)

نوع الغاز

كان الأكثر شيوعاً قديماً، يتم التخلص التدريجي منه بسبب التأثير
البيئي.

psi 80 - 60

R-22

يتميز بكفاءة عالية وضغط تشغيل أعلى من R22، لكنه يحتاج
معدات خاصة.

psi 140 - 130

R-410A

صديق للبيئة أكثر، كفاءة ممتازة، وضغطه أعلى قليلاً من R410A.
لذلك قابل للاشتعال نسبياً.

psi 150 - 140

R-32

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

تحديد ضغط تشغيل غازات التبريد في أنظمة المكيفات يعد أمراً أساسياً لتحقيق التبريد المثالي وتجنب الأعطال المفاجئة. يستعرض المقال بشكل عملي مقارنة واضحة لضغط أكثر الغازات استخداماً: R-22, R-410A, R-32, مبسطة في جدول رقمي يسهل مهمة الفنيين في ضبط الأداء ومعرفة الفرق بين تلك السوائل، مع تنبية لأهم الملاحظات الفنية في التشغيل.

دليل الفني لاختيار كمية زيت الصاغط

الأمثل لثلاجات وفريزرات التبريد

Category: تبريد وتجميد

2025 November written by www.Mbsmgroup.tn | 28

COMPRESSOR OIL QUANTITY

www.ctechnician.com

COMPRESSOR OIL QUANTITY

REFRIGERATOR AND DEEP FREEZER DATA /90 % ACCURACY

NO	LTR	CORD HP	OIL ML	WATT
1	1-100	1/12 HP	150-180	53 TO 75
2	100-150	1/10HP	150-180	75 TO 95
3	165-200	1/8 HP	180-200	94 TO 125
4	220-275	1/6 HP	200-225	125 TO 150
5	280-380	1/5 HP	225-275	150 TO 187
6	360-450	1/4 HP	250-275	187 TO 249
7	410-500	1/3 HP	275-350	249 TO 373
8	INVERTER COMPRESSOR 200 LITER OIL QUANTITY 130 TO 150 ML			
13	* ملاحظة إضافية مهمة:			
14	* ضواغط الإنفيرتر (Inverter Compressor) للسعة 200 لتر = كمية الزيت 130 إلى 150 مل			

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

يمثل تحديد كمية زيت الصاغط خطوة أساسية في صيانة الثلاجات والفريزرات المنزلية والصناعية. جدول اليوم يلخص بشكل عملي دقيق الكميات المثالية لزيت الكمبروسر حسب نوع الجهاز وحجمه، بالأحصنة الكهربائية والحجم باللتر والوات. تحديد الكمية الصحيحة للزيت يمنع أعطالاً مكلفة ويوفر أداءً طويلاً الأمد.

ويمنح الفني معياراً معتمداً لاختيار الزيت الأمثل دون تخطيط.

الدليل العملي لاختيار كابل الكهرباء

المناسب لمحركات المضخات: جداول

التيار، الطاقة والمساحة

Category: شروحات و دروس

2025 written by www.Mbsmgroup.tn | 28

CURRENT	MOTOR	CABLE
2.4 A	1.2KW	1 mm ²
3 A	1.5KW	1 mm ²
4.4 A	2.2KW	1 mm ²
6 A	3KW	1.5 mm ²
8 A	4KW	2.5 mm ²
11 A	5.5KW	2.5mm ²
15 A	7.5KW	4 mm ²
30 A	15KW	6 mm ²
44 A	22KW	10 mm ²
60 A	30KW	16 mm ²
90 A	45KW	25 mm ²
110 A	55KW	35 mm ²
110 A	55KW	35 mm ²
150 A	75KW	50 mm ²

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

اختيار كابل التوصيل المناسب لمحرك المضخة الكهربائية يمثل حجر الأساس لسلامة وكفاءة أي مشروع كهربائي. يستعرض هذا المقال، بصورة عملية واحترافية، جدولًا دقيقًا يربط بين شدة التيار الكهربائي (أمبير)، قدرة المحرك (كيلوواط)، والمساحة القطاعية للكابل (م²). يقدم المقال شرحاً مبسطاً ويسلط الضوء على كيفية استثمار هذه المعلومات في الحماية من مخاطر

الحرارة وفقدان الطاقة. ويوفر هذا الدليل للفنيين والمهنيين أداة سريعة وآمنة لاختيار السلك الصحيح لأول مرة دون الحاجة إلى حسابات معقدة أو الاستعانة بمصادر خارجية.

اختيار مواسير التكييف حسب اللون:

قرار صائب يرفع كفاءة الأداء ويضمن

عمر أطول

Category: شروحات ودروس, عن تجربة

2025 written by www.Mbsmgroup.tn | 28



الذهب

5



الفضي



الازرق



الاسود

1-الذهبي : للمناطق عالية الرطوبة (الساحلية)

2-الفضي: في الاماكن الجافة.

3- الاسود: للبيئات الصناعية القاسية

4-الازرق: المناخ العادي والرطوبة المتوسطة

اس اعجبني رد

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

اختيار مواسير التكييف المناسبة بات يعتمد أكثر على معرفة دلالات ألوانها والبيئة التي ستعمل فيها. في هذا الدليل العملي، نستعرض الفرق بين المواسير الذهبية والزرقاء والسوداء والفضية، ونمنحك نصائح احترافية مثالية للحرفيين وكل من يبحث عن جودة واعتمادية طويلة الأمد لنظام التكييف.

قلب نظام التبريد النابض: دليل شامل

لأنواع ضواغط التبريد والتكييف،

Compressor

Category: تبريد وتحميض

2025 نوفمبر، written by www.Mbsmgroup.tn | 28

SCROLL COMPRESSOR



PISTON COMPRESSOR



ROTARY COMPRESSOR



SEMI HERMETIC COMPRESSOR



Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

يشرح المقال الأنواع الرئيسية لضواغط التبريد والتكييف الموضحة في الصورة: الحلزوني (Scroll)، المكبسية (Piston)، الدوراني (Rotary)، وشبيه المغلق (Semi-Hermetic). يوضح المقال مبدأ عمل كل نوع، وأبرز مميزاته وعيوبه، وتطبيقاته الشائعة. كما يناقش العوامل الرئيسية لاختيار الضواغط المناسب مثل السعة، الكفاءة، الضوضاء، التكلفة، والقابلية للصيانة، مؤكداً على أهمية فهم هذه الفروقات للمختصين والمستخدمين في قطاع التبريد والتكييف.

ضواغط التبريد MBP و LBP: هل يمكن

التبديل بينهما؟ الحقيقة الكاملة ولماذا

يهم الفنيين

Category: تبريد وتجميد

2025 November written by www.Mbsmgroup.tn | 28

هل يمكن استخدام كباس **MBP** بديل لكباس **LBP**



لماذا؟

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

يوضح المقال الفروق الجوهرية بين ضواغط التبريد MBP (ضغط متوسط) و LBP (ضغط منخفض)، ويشرح بالتفصيل لماذا لا يمكن استبدال ضواغط MBP بسبب مشاكل فنية حتمية مثل ارتفاع حرارة المحرك، سوء التزييت، عدم تطابق السعة، وعدم التوافق مع مكونات الدائرة، مما يؤدي إلى انخفاض الكفاءة وفشل النظام. يؤكد على أهمية استخدام الضاغط الصحيح للتطبيق المناسب.